

<p align="center"><b>КАТАЛОГ КООРДИНАТ</b></p> <p align="center"><b>Публичный сервитут в целях строительства линий и сооружений связи – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Анавгай-Хайрюзово-Тигиль»</b></p>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	975243,43	1350490,24
2	975248,10	1350483,99
3	975318,94	1350386,82
4	975348,82	1350333,01
5	975349,17	1350324,28
6	975349,85	1350322,50
7	975448,02	1350202,50
8	975554,28	1350111,66
9	975585,76	1350097,04
10	975636,70	1350076,73
11	975818,27	1350009,22
12	975851,57	1349993,81
13	975872,29	1349979,68
14	975899,88	1349971,68
15	975972,96	1349967,53
16	976024,23	1349945,91
17	976069,69	1349904,26
18	976090,63	1349874,80
19	976087,21	1349852,09
20	975972,18	1349706,12
21	975942,64	1349662,13
22	975918,83	1349605,45
23	975920,49	1349550,44

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
24	975916,78	1349512,82
25	975886,87	1349444,89
26	975879,03	1349422,36
27	975878,24	1349399,53
28	975853,22	1349322,18
29	975827,41	1349263,59
30	975814,19	1349201,41
31	975814,31	1349199,73
32	975859,70	1349079,02
33	975860,67	1349077,56
34	976000,33	1348890,13
35	976039,96	1348685,04
36	976058,67	1348521,25
37	976081,73	1348430,48
38	976117,09	1348322,71
39	976145,42	1348251,25
40	976168,46	1348175,91
41	976203,28	1348081,19
42	976224,05	1348006,72
43	976217,19	1347934,95
44	976205,16	1347871,95
45	976171,05	1347736,27
46	976141,76	1347588,93
47	976132,58	1347543,47
48	976119,68	1347456,66
49	976106,31	1347323,28



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
50	976012,25	1346979,74
51	975966,79	1346819,65
52	975951,61	1346765,90
53	975944,93	1346707,24
54	975863,28	1346626,04
55	975840,62	1346613,87
56	975773,00	1346558,42
57	975728,17	1346530,91
58	975704,47	1346512,76
59	975667,01	1346466,40
60	975632,48	1346408,06
61	975591,05	1346329,16
62	975563,53	1346255,02
63	975520,16	1346069,07
64	975524,39	1345943,23
65	975534,15	1345801,24
66	975532,57	1345676,62
67	975521,49	1345573,55
68	975510,44	1345533,07
69	975483,38	1345481,05
70	975444,48	1345434,17
71	975429,34	1345397,13
72	975416,54	1345376,62
73	975416,16	1345374,40
74	975417,56	1345367,86
75	975414,42	1345365,99

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
76	975413,20	1345364,60
77	975405,37	1345346,39
78	975319,19	1345266,48
79	975297,19	1345240,68
80	975267,22	1345227,06
81	975255,07	1345216,94
82	975231,41	1345201,75
83	975189,16	1345187,21
84	975147,25	1345167,24
85	975145,94	1345166,03
86	975145,67	1345163,65
87	975146,66	1345160,45
88	975145,92	1345159,19
89	975136,23	1345155,58
90	975125,68	1345142,11
91	975111,06	1345112,85
92	975101,81	1345085,22
93	975099,32	1344991,92
94	975089,19	1344924,53
95	975085,02	1344856,44
96	975081,25	1344826,28
97	975084,53	1344816,22
98	975081,31	1344780,93
99	975067,46	1344709,03
100	975061,27	1344666,59
101	975072,17	1344617,43

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
102	975099,35	1344524,93
103	975097,56	1344500,49
104	975112,21	1344469,65
105	975116,11	1344443,88
106	975114,81	1344429,06
107	975132,95	1344398,16
108	975149,53	1344347,77
109	975177,20	1344321,16
110	975202,74	1344308,96
111	975225,81	1344285,71
112	975241,64	1344258,33
113	975246,74	1344241,29
114	975257,62	1344219,29
115	975267,93	1344179,29
116	975268,02	1344148,56
117	975257,69	1344111,81
118	975213,69	1344068,78
119	975172,61	1344013,04
120	975156,73	1343995,48
121	975141,11	1343967,01
122	975067,02	1343898,56
123	975056,88	1343879,50
124	975052,24	1343855,12
125	975053,93	1343802,37
126	975050,48	1343778,10
127	975032,78	1343739,85

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
128	975014,25	1343715,85
129	974984,98	1343687,97
130	974965,87	1343668,52
131	974945,94	1343661,66
132	974932,43	1343650,66
133	974931,27	1343649,40
134	974930,82	1343647,61
135	974928,60	1343625,82
136	974917,67	1343587,82
137	974908,74	1343574,57
138	974881,67	1343551,40
139	974844,04	1343546,60
140	974843,64	1343548,95
141	974840,48	1343550,40
142	974823,35	1343547,16
143	974772,78	1343569,89
144	974770,32	1343569,89
145	974742,26	1343557,31
146	974720,53	1343551,13
147	974696,15	1343536,60
148	974694,78	1343534,94
149	974676,52	1343499,16
150	974661,80	1343473,33
151	974619,12	1343412,39
152	974589,78	1343347,79
153	974589,11	1343345,80
154	974581,97	1343255,14

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
155	974587,72	1343148,77
156	974581,97	1343079,50
157	974588,18	1343003,11
158	974586,77	1342944,02
159	974591,86	1342876,79
160	974639,91	1342715,99
161	974621,97	1342648,57
162	974608,01	1342573,10
163	974600,27	1342450,55
164	974587,66	1342380,58
165	974575,35	1342279,81
166	974584,40	1342175,97
167	974545,76	1342050,58
168	974532,26	1341949,63
169	974526,20	1341849,85
170	974535,60	1341752,18
171	974557,22	1341690,31
172	974599,09	1341602,24
173	974628,38	1341530,54
174	974632,20	1341481,01
175	974629,07	1341442,83
176	974585,46	1341350,75
177	974597,73	1341278,88
178	974688,35	1341035,57
179	974690,09	1340994,38
180	974656,19	1340900,81

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
181	974556,58	1340604,21
182	974467,91	1340402,75
183	974424,78	1340328,15
184	974333,88	1340214,43
185	974300,91	1340137,96
186	974281,15	1340062,00
187	974264,10	1340032,42
188	974241,06	1340006,27
189	974207,94	1339914,24
190	974154,89	1339808,81
191	974144,38	1339791,67
192	974133,21	1339747,96
193	974128,62	1339678,40
194	974143,86	1339579,51
195	974145,37	1339493,94
196	974154,46	1339431,35
197	974177,51	1339354,96
198	974168,89	1339287,92
199	974168,63	1339215,77
200	974164,57	1339170,26
201	974155,97	1339130,52
202	974150,46	1339096,33
203	974147,20	1339068,04
204	974123,00	1339000,46
205	974110,87	1338954,92
206	974103,81	1338914,38

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
207	974104,15	1338898,26
208	974082,18	1338808,60
209	974087,78	1338658,71
210	974085,48	1338508,26
211	974074,43	1338471,87
212	974074,93	1338469,16
213	974077,50	1338465,85
214	974030,15	1338335,04
215	974021,96	1338278,05
216	974007,26	1338252,26
217	973970,59	1338218,24
218	973950,48	1338204,46
219	973895,62	1338197,71
220	973885,87	1338200,55
221	973871,02	1338198,29
222	973868,54	1338196,58
223	973868,00	1338192,80
224	973818,91	1338184,51
225	973799,48	1338176,53
226	973716,13	1338122,36
227	973702,90	1338084,94
228	973693,36	1338042,64
229	973687,25	1338012,09
230	973699,13	1337937,64
231	973699,41	1337904,95
232	973734,16	1337786,62

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
233	973735,92	1337782,07
234	973739,52	1337757,74
235	973739,08	1337752,23
236	973742,61	1337749,42
237	973743,19	1337742,29
238	973739,55	1337719,19
239	973728,91	1337685,48
240	973702,51	1337637,56
241	973692,34	1337620,14
242	973675,16	1337583,29
243	973668,16	1337573,07
244	973646,11	1337551,26
245	973633,57	1337541,74
246	973613,48	1337516,98
247	973599,85	1337503,36
248	973568,03	1337449,27
249	973548,47	1337411,21
250	973546,81	1337401,62
251	973539,55	1337387,48
252	973526,12	1337348,21
253	973518,63	1337336,96
254	973506,86	1337308,02
255	973484,83	1337274,07
256	973480,81	1337261,04
257	973461,45	1337222,70
258	973444,05	1337202,17
259	973435,15	1337189,76



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
260	973414,76	1337167,53
261	973406,04	1337151,38
262	973397,31	1337118,90
263	973381,27	1337087,37
264	973375,19	1337079,23
265	973366,09	1337060,81
266	973357,62	1337035,84
267	973350,45	1337023,57
268	973346,85	1337009,84
269	973345,83	1336954,74
270	973342,24	1336950,65
271	973341,59	1336949,59
272	973341,54	1336948,15
273	973343,71	1336935,86
274	973342,93	1336909,50
275	973334,04	1336894,08
276	973316,59	1336851,60
277	973298,41	1336794,55
278	973290,72	1336784,08
279	973285,69	1336770,28
280	973271,47	1336741,59
281	973251,36	1336686,38
282	973250,46	1336674,80
283	973245,13	1336657,35
284	973242,85	1336627,44
285	973241,39	1336618,71

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
286	973243,19	1336612,40
287	973242,94	1336611,19
288	973238,54	1336608,64
289	973237,47	1336606,45
290	973235,42	1336567,45
291	973230,76	1336557,82
292	973222,79	1336548,12
293	973197,21	1336521,15
294	973169,28	1336511,61
295	973161,32	1336501,67
296	973145,39	1336489,82
297	973139,98	1336472,20
298	973132,42	1336456,78
299	973117,70	1336434,12
300	973114,98	1336419,84
301	973112,26	1336392,55
302	973109,22	1336380,25
303	973107,41	1336365,40
304	973092,01	1336338,43
305	973087,95	1336329,02
306	973081,92	1336318,53
307	973078,54	1336306,42
308	973067,50	1336278,43
309	973065,08	1336267,76
310	973061,41	1336259,40
311	973051,33	1336243,51

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
312	973046,24	1336234,17
313	973034,53	1336221,94
314	973023,25	1336200,42
315	973016,42	1336189,86
316	973000,66	1336149,53
317	972998,30	1336136,43
318	972993,04	1336120,82
319	972992,06	1336109,61
320	972986,93	1336100,37
321	972979,63	1336082,70
322	972978,29	1336069,05
323	972974,69	1336055,82
324	972974,87	1336053,73
325	972982,16	1336038,68
326	972989,87	1336029,03
327	973002,48	1336019,82
328	973010,30	1336008,33
329	973026,07	1335992,76
330	973059,57	1335968,50
331	973059,15	1335966,07
332	973062,75	1335958,46
333	973064,33	1335956,97
334	973099,66	1335942,77
335	973111,25	1335941,51
336	973119,98	1335934,90
337	973137,92	1335937,84
338	973156,55	1335932,07

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
339	973212,98	1335922,52
340	973212,81	1335916,68
341	973227,85	1335903,46
342	973231,18	1335864,29
343	973243,39	1335819,47
344	973252,70	1335767,83
345	973252,02	1335748,82
346	973250,46	1335747,72
347	973249,74	1335745,78
348	973249,76	1335721,24
349	973238,32	1335561,92
350	973235,27	1335484,86
351	973231,13	1335439,15
352	973228,18	1335372,11
353	973225,20	1335256,41
354	973224,61	1335194,95
355	973227,50	1335129,60
356	973222,33	1335098,17
357	973222,91	1335094,22
358	973215,69	1335052,19
359	973210,96	1334991,25
360	973203,50	1334933,44
361	973202,95	1334863,63
362	973196,81	1334739,15
363	973191,91	1334648,10
364	973194,69	1334541,67

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
365	973213,11	1334380,33
366	973215,62	1334333,79
367	973182,19	1334031,92
368	973179,62	1333962,78
369	973178,71	1333960,15
370	973177,33	1333923,86
371	973177,46	1333757,15
372	973198,88	1333581,26
373	973198,36	1333551,36
374	973201,71	1333461,87
375	973211,31	1333336,41
376	973221,94	1333284,95
377	973224,59	1333255,55
378	973222,13	1333229,10
379	973219,69	1333166,21
380	973221,46	1333163,54
381	973218,83	1333139,02
382	973213,32	1333082,94
383	973209,56	1333058,43
384	973199,95	1333020,97
385	973182,89	1332975,97
386	973166,97	1332926,53
387	973145,84	1332842,66
388	973135,93	1332812,90
389	973125,74	1332759,09
390	973118,63	1332711,04

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
391	973115,36	1332688,49
392	973114,44	1332664,57
393	973112,47	1332640,67
394	973109,49	1332619,76
395	973104,82	1332595,14
396	973093,23	1332554,91
397	973087,57	1332543,20
398	973074,52	1332509,79
399	973055,14	1332473,27
400	973042,05	1332432,83
401	973033,97	1332415,46
402	973022,96	1332395,34
403	973000,31	1332360,20
404	972994,00	1332350,93
405	972988,50	1332348,66
406	972989,10	1332338,38
407	972995,43	1332321,46
408	972997,25	1332306,25
409	972993,69	1332297,33
410	972990,37	1332279,72
411	972985,57	1332264,01
412	972984,99	1332258,19
413	972981,31	1332258,08
414	972978,80	1332256,58
415	972978,79	1332253,61
416	972982,63	1332246,80

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
417	972988,47	1332231,45
418	972983,00	1332227,62
419	972976,66	1332218,71
420	972960,42	1332187,98
421	972952,40	1332173,89
422	972941,83	1332158,14
423	972909,52	1332115,88
424	972899,62	1332101,66
425	972889,56	1332082,26
426	972876,59	1332063,51
427	972855,47	1332025,60
428	972833,92	1331989,36
429	972823,57	1331969,92
430	972792,24	1331912,20
431	972744,54	1331828,70
432	972735,16	1331808,44
433	972713,35	1331766,91
434	972704,64	1331744,88
435	972698,11	1331707,66
436	972691,75	1331686,69
437	972685,27	1331667,89
438	972680,68	1331644,20
439	972668,79	1331607,93
440	972658,47	1331590,01
441	972651,61	1331568,93
442	972644,45	1331535,16

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
443	972644,86	1331518,70
444	972641,93	1331495,81
445	972642,37	1331474,30
446	972640,73	1331451,87
447	972640,62	1331438,62
448	972642,29	1331403,03
449	972639,77	1331385,17
450	972634,05	1331365,89
451	972622,36	1331334,01
452	972620,13	1331323,77
453	972620,30	1331321,96
454	972628,87	1331302,49
455	972632,77	1331275,92
456	972631,61	1331267,81
457	972630,31	1331252,77
458	972631,15	1331250,42
459	972632,45	1331249,08
460	972628,01	1331218,14
461	972629,02	1331206,48
462	972625,45	1331204,35
463	972624,75	1331201,76
464	972632,14	1331154,00
465	972631,63	1331148,74
466	972633,29	1331144,92
467	972635,59	1331119,55
468	972635,34	1331110,23



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
469	972639,41	1331101,32
470	972640,26	1331100,00
471	972639,83	1331098,18
472	972639,08	1331090,38
473	972643,85	1331081,08
474	972645,21	1331072,20
475	972649,53	1331061,84
476	972650,94	1331060,31
477	972649,39	1331057,40
478	972649,62	1331054,22
479	972653,74	1331048,65
480	972664,26	1331041,43
481	972674,93	1331032,38
482	972678,86	1331015,34
483	972677,31	1331011,59
484	972678,68	1331006,07
485	972680,79	1331004,15
486	972680,67	1331002,38
487	972681,97	1330999,14
488	972684,75	1330997,26
489	972685,75	1330997,40
490	972687,93	1330993,58
491	972689,07	1330989,44
492	972683,71	1330964,46
493	972678,45	1330952,54
494	972675,08	1330933,74

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
495	972671,89	1330909,75
496	972665,72	1330880,62
497	972662,92	1330854,69
498	972648,70	1330832,79
499	972636,96	1330825,49
500	972625,28	1330816,00
501	972619,55	1330814,95
502	972612,69	1330809,43
503	972595,75	1330798,96
504	972580,40	1330788,39
505	972560,33	1330776,19
506	972529,72	1330754,34
507	972512,73	1330740,92
508	972481,41	1330718,51
509	972464,58	1330705,24
510	972442,01	1330679,14
511	972410,54	1330644,48
512	972401,21	1330633,31
513	972379,32	1330601,70
514	972354,73	1330559,23
515	972340,38	1330511,95
516	972333,28	1330491,79
517	972322,18	1330470,40
518	972266,29	1330406,41
519	972255,05	1330386,02
520	972240,69	1330366,75

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
521	972226,66	1330349,75
522	972221,95	1330340,92
523	972219,45	1330331,46
524	972215,74	1330323,02
525	972209,72	1330305,25
526	972203,36	1330289,94
527	972204,15	1330286,25
528	972197,01	1330274,68
529	972187,45	1330256,36
530	972151,62	1330177,88
531	972137,26	1330151,28
532	972117,24	1330105,17
533	972058,04	1329982,86
534	972032,70	1329941,02
535	971990,54	1329892,54
536	971947,31	1329837,39
537	971936,29	1329820,01
538	971926,10	1329808,18
539	971910,22	1329799,46
540	971908,76	1329797,90
541	971908,34	1329794,20
542	971905,89	1329791,57
543	971876,86	1329778,53
544	971819,30	1329762,87
545	971804,63	1329754,90
546	971799,71	1329749,93

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
547	971762,00	1329721,23
548	971757,06	1329720,90
549	971672,67	1329652,07
550	971662,82	1329640,64
551	971651,80	1329623,30
552	971632,12	1329594,76
553	971624,07	1329589,94
554	971614,70	1329582,02
555	971602,85	1329566,56
556	971594,42	1329557,09
557	971572,29	1329542,37
558	971556,88	1329536,47
559	971543,10	1329520,65
560	971533,94	1329506,47
561	971518,89	1329479,99
562	971515,15	1329476,77
563	971507,48	1329465,83
564	971494,30	1329451,33
565	971489,96	1329445,16
566	971488,29	1329440,03
567	971478,19	1329429,86
568	971470,38	1329420,59
569	971464,53	1329410,85
570	971461,94	1329404,53
571	971455,29	1329402,38
572	971440,20	1329384,92

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
573	971439,70	1329382,14
574	971418,50	1329374,24
575	971412,24	1329368,74
576	971404,92	1329355,54
577	971399,38	1329354,80
578	971397,04	1329353,08
579	971391,82	1329341,64
580	971391,32	1329339,71
581	971389,23	1329339,28
582	971379,79	1329333,34
583	971375,51	1329331,53
584	971366,91	1329324,47
585	971357,83	1329323,21
586	971351,83	1329314,84
587	971349,62	1329308,11
588	971343,33	1329297,14
589	971337,60	1329290,48
590	971326,23	1329269,38
591	971323,74	1329259,24
592	971317,16	1329246,63
593	971317,88	1329241,53
594	971315,15	1329235,19
595	971311,96	1329223,32
596	971311,85	1329210,85
597	971313,16	1329198,29
598	971313,08	1329183,51

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
599	971311,69	1329168,31
600	971309,89	1329158,10
601	971312,89	1329145,71
602	971311,94	1329139,58
603	971313,50	1329129,46
604	971318,90	1329118,80
605	971324,10	1329119,40
606	971324,07	1329114,09
607	971346,31	1329088,48
608	971369,35	1329067,32
609	971397,87	1329044,41
610	971415,70	1329030,72
611	971426,62	1329026,97
612	971433,28	1329022,15
613	971431,50	1329018,99
614	971431,88	1329016,06
615	971434,58	1329013,46
616	971440,88	1329012,86
617	971455,53	1329001,66
618	971472,45	1328985,70
619	971475,23	1328985,24
620	971476,07	1328982,79
621	971490,34	1328968,25
622	971503,74	1328957,53
623	971517,35	1328939,75
624	971524,87	1328930,54

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
625	971535,15	1328914,66
626	971543,43	1328904,82
627	971556,60	1328884,47
628	971557,66	1328880,15
629	971589,62	1328837,86
630	971619,83	1328807,20
631	971625,11	1328799,50
632	971631,31	1328797,19
633	971648,28	1328773,32
634	971667,29	1328755,17
635	971676,87	1328742,83
636	971687,02	1328712,18
637	971690,77	1328686,30
638	971688,22	1328667,43
639	971683,40	1328649,25
640	971685,99	1328644,84
641	971685,99	1328629,56
642	971682,20	1328617,70
643	971683,09	1328605,02
644	971679,23	1328574,76
645	971674,07	1328550,82
646	971668,56	1328547,04
647	971655,60	1328515,13
648	971623,39	1328458,51
649	971569,74	1328371,70
650	971539,59	1328326,11

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
651	971492,32	1328248,64
652	971491,46	1328246,86
653	971476,07	1328176,59
654	971467,66	1328148,36
655	971460,38	1328110,03
656	971448,25	1328063,54
657	971434,99	1328020,47
658	971429,21	1328002,43
659	971426,56	1327984,81
660	971416,49	1327952,60
661	971410,08	1327946,89
662	971411,07	1327935,60
663	971406,26	1327933,76
664	971406,15	1327929,32
665	971410,56	1327926,50
666	971408,44	1327924,35
667	971403,34	1327915,62
668	971389,09	1327905,29
669	971379,87	1327890,76
670	971374,58	1327872,05
671	971374,18	1327855,04
672	971370,03	1327838,11
673	971346,76	1327804,95
674	971334,72	1327792,47
675	971321,09	1327771,98
676	971308,05	1327754,94



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
677	971310,10	1327750,49
678	971319,04	1327748,81
679	971307,16	1327743,79
680	971305,36	1327741,57
681	971303,29	1327730,20
682	971303,00	1327718,81
683	971299,96	1327706,52
684	971291,12	1327688,62
685	971288,02	1327677,06
686	971289,97	1327673,43
687	971299,53	1327670,24
688	971300,21	1327668,27
689	971291,83	1327657,16
690	971292,16	1327653,83
691	971293,72	1327651,94
692	971294,28	1327643,51
693	971287,17	1327639,99
694	971284,21	1327627,69
695	971278,42	1327625,61
696	971278,82	1327621,48
697	971281,71	1327618,28
698	971277,36	1327610,13
699	971265,92	1327599,21
700	971255,15	1327576,34
701	971256,10	1327571,72
702	971253,74	1327567,65

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
703	971253,72	1327564,69
704	971256,53	1327559,66
705	971250,40	1327552,74
706	971246,91	1327543,82
707	971241,63	1327535,07
708	971240,60	1327529,66
709	971232,27	1327525,88
710	971230,72	1327523,73
711	971234,44	1327517,07
712	971232,86	1327509,24
713	971248,20	1327476,92
714	971245,49	1327469,45
715	971247,55	1327441,94
716	971246,21	1327424,63
717	971248,34	1327400,35
718	971252,13	1327396,98
719	971253,13	1327384,51
720	971256,10	1327376,47
721	971255,63	1327367,24
722	971256,49	1327363,05
723	971251,58	1327327,03
724	971255,26	1327309,42
725	971254,14	1327286,71
726	971255,96	1327275,52
727	971254,80	1327262,48
728	971251,01	1327246,23

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
729	971251,61	1327233,45
730	971249,59	1327219,59
731	971251,00	1327199,46
732	971252,93	1327190,84
733	971252,49	1327164,39
734	971249,60	1327150,97
735	971250,26	1327135,41
736	971253,39	1327130,75
737	971253,24	1327116,22
738	971250,19	1327102,68
739	971252,19	1327084,07
740	971249,85	1327072,53
741	971250,25	1327040,28
742	971251,86	1327027,51
743	971251,17	1327010,39
744	971247,92	1326993,17
745	971248,19	1326977,81
746	971251,63	1326962,28
747	971254,53	1326951,97
748	971258,93	1326945,55
749	971253,35	1326933,05
750	971251,28	1326889,42
751	971249,54	1326875,20
752	971240,98	1326842,25
753	971240,68	1326829,08
754	971234,82	1326800,81

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
755	971231,65	1326798,63
756	971222,32	1326777,53
757	971224,02	1326749,01
758	971228,02	1326726,87
759	971231,09	1326723,78
760	971234,30	1326725,08
761	971238,31	1326731,42
762	971259,29	1326697,17
763	971290,45	1326617,09
764	971305,39	1326598,52
765	971319,99	1326587,50
766	971322,99	1326586,91
767	971331,30	1326581,93
768	971337,32	1326577,02
769	971337,39	1326574,39
770	971349,77	1326556,05
771	971349,19	1326554,62
772	971349,60	1326552,18
773	971360,76	1326539,68
774	971362,33	1326533,25
775	971365,08	1326530,85
776	971368,41	1326519,22
777	971372,92	1326514,71
778	971371,07	1326512,40
779	971376,56	1326504,92
780	971380,21	1326497,22

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
781	971381,16	1326492,13
782	971384,44	1326488,72
783	971382,57	1326485,98
784	971382,74	1326482,72
785	971385,20	1326479,31
786	971387,29	1326469,81
787	971387,20	1326457,36
788	971389,14	1326444,60
789	971391,84	1326433,81
790	971388,73	1326430,38
791	971392,67	1326405,10
792	971387,86	1326392,69
793	971380,99	1326368,69
794	971378,20	1326362,33
795	971364,15	1326320,34
796	971366,77	1326314,26
797	971355,35	1326276,34
798	971353,35	1326273,86
799	971343,12	1326233,12
800	971321,03	1326122,16
801	971319,50	1326064,61
802	971320,36	1326062,42
803	971323,05	1326059,70
804	971322,64	1326043,05
805	971324,89	1326034,23
806	971326,02	1326032,48

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
807	971327,98	1326030,47
808	971331,63	1326006,03
809	971336,53	1325989,90
810	971341,02	1325963,75
811	971341,94	1325944,37
812	971337,40	1325918,33
813	971336,45	1325869,83
814	971337,85	1325841,67
815	971336,24	1325816,78
816	971338,30	1325737,44
817	971337,05	1325720,20
818	971340,60	1325684,03
819	971341,66	1325682,31
820	971343,03	1325681,36
821	971345,60	1325642,96
822	971352,51	1325569,63
823	971361,24	1325518,46
824	971375,43	1325422,95
825	971378,38	1325395,65
826	971381,04	1325385,09
827	971388,49	1325331,75
828	971387,74	1325307,88
829	971385,82	1325294,76
830	971383,54	1325271,77
831	971387,73	1325258,31
832	971385,26	1325239,14

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
833	971389,67	1325214,88
834	971385,52	1325212,93
835	971387,22	1325207,29
836	971383,15	1325182,17
837	971377,56	1325172,25
838	971379,68	1325163,02
839	971382,60	1325160,73
840	971385,82	1325162,00
841	971385,94	1325151,41
842	971381,08	1325143,36
843	971383,68	1325138,86
844	971381,05	1325135,12
845	971382,21	1325126,38
846	971376,84	1325102,71
847	971377,60	1325099,98
848	971380,07	1325097,40
849	971376,72	1325092,66
850	971370,04	1325070,08
851	971361,74	1325059,64
852	971357,02	1325033,48
853	971356,33	1325021,66
854	971364,16	1324992,79
855	971363,57	1324952,54
856	971356,71	1324948,59
857	971358,82	1324943,71
858	971361,49	1324943,45

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
859	971353,98	1324926,25
860	971352,26	1324912,35
861	971353,79	1324896,86
862	971350,58	1324880,21
863	971350,65	1324865,47
864	971355,52	1324854,50
865	971358,51	1324852,66
866	971358,81	1324842,87
867	971364,87	1324828,52
868	971392,54	1324779,48
869	971399,25	1324747,00
870	971398,78	1324731,80
871	971400,60	1324722,61
872	971403,03	1324717,87
873	971410,95	1324647,60
874	971410,17	1324632,13
875	971407,37	1324618,42
876	971411,42	1324603,61
877	971408,76	1324602,41
878	971407,81	1324600,00
879	971408,08	1324581,37
880	971403,90	1324562,76
881	971403,84	1324549,75
882	971406,37	1324533,50
883	971406,33	1324516,91
884	971403,31	1324514,13



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
885	971403,27	1324511,20
886	971407,10	1324504,13
887	971408,88	1324480,82
888	971414,95	1324467,07
889	971418,76	1324453,79
890	971422,33	1324432,22
891	971419,20	1324420,21
892	971420,07	1324409,23
893	971422,84	1324403,77
894	971419,36	1324394,64
895	971409,81	1324389,01
896	971400,26	1324376,81
897	971401,18	1324366,72
898	971399,23	1324355,07
899	971401,35	1324347,61
900	971401,40	1324339,31
901	971406,90	1324329,95
902	971407,96	1324319,30
903	971419,01	1324285,62
904	971431,87	1324271,98
905	971434,73	1324266,41
906	971435,02	1324253,59
907	971437,80	1324241,95
908	971437,47	1324222,39
909	971451,84	1324194,17
910	971470,23	1324168,74

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
911	971476,95	1324155,28
912	971495,24	1324132,40
913	971496,54	1324126,01
914	971497,38	1324109,84
915	971500,50	1324097,18
916	971517,72	1324056,44
917	971539,47	1324015,88
918	971542,23	1324002,96
919	971548,61	1323986,70
920	971556,77	1323972,11
921	971574,33	1323916,01
922	971586,70	1323897,38
923	971589,09	1323896,04
924	971592,44	1323895,92
925	971598,01	1323888,29
926	971605,05	1323875,71
927	971614,83	1323867,60
928	971623,94	1323854,73
929	971632,22	1323831,07
930	971630,82	1323818,23
931	971634,34	1323795,65
932	971634,40	1323778,19
933	971636,44	1323762,13
934	971641,57	1323737,29
935	971657,93	1323691,03
936	971656,09	1323682,61

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
937	971665,81	1323664,57
938	971670,57	1323648,45
939	971670,73	1323634,90
940	971669,57	1323623,39
941	971661,34	1323601,02
942	971654,32	1323578,67
943	971657,15	1323574,81
944	971656,04	1323572,45
945	971644,41	1323530,31
946	971643,43	1323505,95
947	971657,45	1323460,49
948	971657,40	1323448,10
949	971661,14	1323435,51
950	971665,67	1323412,34
951	971674,83	1323388,45
952	971672,63	1323381,63
953	971675,49	1323377,71
954	971679,68	1323378,78
955	971678,50	1323363,22
956	971681,92	1323352,46
957	971688,78	1323338,21
958	971691,01	1323327,77
959	971701,04	1323302,48
960	971703,43	1323291,44
961	971711,65	1323281,03
962	971713,32	1323270,12

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
963	971716,29	1323267,57
964	971719,00	1323268,93
965	971721,57	1323264,49
966	971731,41	1323258,97
967	971740,40	1323249,15
968	971744,79	1323246,65
969	971743,96	1323244,23
970	971745,36	1323240,63
971	971758,54	1323233,39
972	971760,95	1323225,86
973	971771,99	1323209,12
974	971770,29	1323206,29
975	971772,23	1323201,86
976	971776,19	1323200,97
977	971781,84	1323192,06
978	971803,13	1323180,84
979	971822,97	1323168,94
980	971827,64	1323162,97
981	971829,78	1323162,07
982	971838,32	1323155,64
983	971880,44	1323138,01
984	971894,16	1323132,87
985	971908,80	1323130,04
986	971919,31	1323124,51
987	971928,57	1323114,10
988	971935,38	1323101,58

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
989	971946,78	1323089,37
990	971953,82	1323073,21
991	971951,16	1323061,30
992	971951,96	1323045,54
993	971943,96	1322975,74
994	971938,04	1322952,07
995	971927,40	1322928,01
996	971908,96	1322903,60
997	971900,90	1322887,36
998	971896,38	1322875,20
999	971889,61	1322866,10
1000	971861,42	1322833,98
1001	971846,25	1322810,26
1002	971815,33	1322775,78
1003	971810,66	1322765,97
1004	971798,03	1322761,38
1005	971776,10	1322740,59
1006	971757,71	1322727,24
1007	971755,03	1322722,30
1008	971746,37	1322709,51
1009	971744,76	1322705,23
1010	971746,74	1322701,01
1011	971744,12	1322692,89
1012	971731,84	1322675,40
1013	971723,95	1322660,44
1014	971722,51	1322651,75

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1015	971713,62	1322623,55
1016	971700,82	1322600,76
1017	971688,25	1322575,03
1018	971654,03	1322538,77
1019	971629,08	1322517,64
1020	971614,60	1322509,37
1021	971573,38	1322456,83
1022	971562,65	1322436,93
1023	971556,08	1322407,47
1024	971561,01	1322383,54
1025	971577,71	1322350,03
1026	971585,58	1322324,31
1027	971622,62	1322251,74
1028	971641,20	1322226,38
1029	971666,56	1322205,03
1030	971759,58	1322187,89
1031	971777,40	1322190,32
1032	971808,16	1322189,98
1033	971822,22	1322194,80
1034	971832,62	1322190,71
1035	971844,57	1322189,18
1036	971849,98	1322191,63
1037	971925,85	1322209,44
1038	971972,64	1322196,76
1039	972028,52	1322176,49
1040	972062,41	1322154,11

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1041	972070,52	1322132,44
1042	972101,78	1322082,13
1043	972109,02	1322068,46
1044	972111,82	1322066,86
1045	972120,74	1322067,31
1046	972130,04	1322052,01
1047	972134,21	1322036,98
1048	972150,06	1321945,84
1049	972150,33	1321923,24
1050	972152,33	1321920,45
1051	972160,33	1321917,62
1052	972159,83	1321914,81
1053	972166,38	1321905,82
1054	972165,94	1321897,54
1055	972173,85	1321885,28
1056	972176,86	1321871,53
1057	972178,40	1321869,40
1058	972182,06	1321868,74
1059	972181,27	1321865,21
1060	972191,44	1321841,87
1061	972194,34	1321819,03
1062	972206,16	1321799,93
1063	972200,67	1321765,31
1064	972235,79	1321690,95
1065	972238,00	1321666,89
1066	972249,10	1321638,34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1067	972260,15	1321599,67
1068	972267,31	1321568,14
1069	972277,13	1321552,19
1070	972274,79	1321543,29
1071	972280,93	1321523,69
1072	972294,45	1321509,20
1073	972295,09	1321502,92
1074	972308,41	1321490,68
1075	972334,97	1321456,60
1076	972337,19	1321455,44
1077	972343,33	1321455,14
1078	972343,40	1321437,85
1079	972350,59	1321428,08
1080	972356,61	1321403,31
1081	972347,79	1321342,05
1082	972354,39	1321318,14
1083	972364,16	1321302,01
1084	972366,14	1321288,97
1085	972384,54	1321242,87
1086	972385,41	1321236,78
1087	972383,13	1321224,52
1088	972386,83	1321213,03
1089	972387,71	1321201,24
1090	972403,51	1321167,25
1091	972423,74	1321140,39
1092	972428,59	1321120,12



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1093	972425,36	1321118,72
1094	972425,26	1321115,90
1095	972436,11	1321094,30
1096	972438,75	1321092,72
1097	972441,86	1321093,01
1098	972443,54	1321083,67
1099	972445,64	1321081,32
1100	972450,04	1321080,02
1101	972448,74	1321076,77
1102	972449,31	1321073,64
1103	972452,01	1321070,67
1104	972454,23	1321069,69
1105	972458,56	1321071,50
1106	972461,01	1321068,24
1107	972460,70	1321065,57
1108	972461,73	1321062,94
1109	972477,94	1321049,36
1110	972525,06	1321031,92
1111	972733,15	1320805,40
1112	972773,61	1320770,02
1113	972829,03	1320694,45
1114	972889,71	1320627,78
1115	973011,06	1320541,94
1116	973068,87	1320482,91
1117	973127,59	1320343,66
1118	973151,98	1320307,86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1119	973153,09	1320306,88
1120	973230,67	1320267,04
1121	973267,52	1320264,15
1122	973291,21	1320247,79
1123	973365,57	1320172,33
1124	973393,48	1320147,95
1125	973418,02	1320088,61
1126	973440,46	1320057,67
1127	973472,78	1320034,75
1128	973515,70	1320022,19
1129	973555,58	1319982,72
1130	973586,14	1319970,18
1131	973592,67	1319962,40
1132	973601,72	1319960,36
1133	973614,66	1319942,82
1134	973620,73	1319919,54
1135	973622,21	1319917,71
1136	973624,40	1319916,91
1137	973626,50	1319910,64
1138	973632,44	1319900,04
1139	973644,14	1319846,84
1140	973650,12	1319790,61
1141	973656,50	1319762,36
1142	973672,32	1319731,77
1143	973692,51	1319709,51
1144	973717,43	1319696,42

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1145	973759,11	1319670,61
1146	973794,56	1319645,74
1147	973850,85	1319631,80
1148	973879,70	1319614,57
1149	973912,23	1319605,70
1150	973926,10	1319604,58
1151	973966,31	1319583,35
1152	973967,24	1319579,69
1153	973969,22	1319577,58
1154	973978,81	1319574,55
1155	973998,67	1319573,47
1156	974039,87	1319574,25
1157	974073,94	1319580,32
1158	974126,71	1319594,07
1159	974141,22	1319593,82
1160	974173,22	1319587,15
1161	974210,47	1319562,23
1162	974246,50	1319549,94
1163	974297,58	1319511,59
1164	974325,08	1319483,55
1165	974339,81	1319459,45
1166	974349,24	1319426,62
1167	974361,58	1319404,86
1168	974366,71	1319388,42
1169	974393,91	1319334,51
1170	974437,24	1319262,34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1171	974452,39	1319246,58
1172	974462,66	1319226,03
1173	974485,43	1319203,81
1174	974499,56	1319183,57
1175	974508,12	1319181,78
1176	974528,28	1319156,98
1177	974526,61	1319151,68
1178	974529,47	1319147,78
1179	974532,56	1319148,25
1180	974572,92	1319098,62
1181	974595,23	1319081,73
1182	974612,01	1319061,93
1183	974665,98	1319016,00
1184	974679,23	1319010,48
1185	974706,63	1318989,90
1186	974723,81	1318974,76
1187	974755,34	1318957,27
1188	974769,20	1318942,54
1189	974779,24	1318936,19
1190	974796,53	1318912,28
1191	974798,96	1318911,04
1192	974805,35	1318913,18
1193	974819,58	1318895,44
1194	974831,70	1318873,79
1195	974834,32	1318872,26
1196	974840,61	1318874,54

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1197	974856,82	1318855,13
1198	974884,46	1318811,34
1199	974897,60	1318798,99
1200	974910,76	1318778,61
1201	974914,09	1318767,48
1202	974920,03	1318761,37
1203	974943,65	1318701,66
1204	974966,98	1318658,65
1205	975005,87	1318615,27
1206	975014,20	1318602,34
1207	975036,80	1318576,61
1208	975058,11	1318535,17
1209	975081,73	1318502,84
1210	975109,51	1318480,77
1211	975169,15	1318438,46
1212	975280,48	1318377,68
1213	975377,26	1318274,71
1214	975427,29	1318175,73
1215	975484,52	1318035,70
1216	975714,72	1317585,80
1217	975801,53	1317471,44
1218	975802,74	1317470,49
1219	975870,32	1317441,66
1220	975871,59	1317441,42
1221	975946,84	1317443,77
1222	976100,34	1317447,66

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1223	976127,91	1317433,46
1224	976143,67	1317402,95
1225	976145,40	1317390,93
1226	976142,11	1317380,15
1227	976143,30	1317374,76
1228	976140,60	1317371,51
1229	976138,15	1317364,53
1230	976129,45	1317344,67
1231	976110,52	1317317,82
1232	976099,41	1317306,75
1233	976099,39	1317290,07
1234	976093,34	1317268,91
1235	976090,97	1317251,65
1236	976085,90	1317223,41
1237	976086,03	1317221,86
1238	976090,37	1317209,84
1239	976094,40	1317180,70
1240	976103,33	1317157,39
1241	976114,58	1317141,15
1242	976128,24	1317128,19
1243	976143,91	1317119,15
1244	976158,50	1317113,78
1245	976190,14	1317096,28
1246	976205,13	1317090,37
1247	976236,44	1317081,91
1248	976279,45	1317073,02

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1249	976313,17	1317063,79
1250	976340,87	1317052,03
1251	976374,97	1317042,82
1252	976395,53	1317040,17
1253	976408,51	1317040,45
1254	976436,62	1317032,21
1255	976451,03	1317030,22
1256	976473,44	1317028,68
1257	976499,13	1317029,64
1258	976511,32	1317031,18
1259	976533,58	1317030,52
1260	976535,79	1317031,49
1261	976539,00	1317034,98
1262	976555,23	1317034,57
1263	976583,49	1317036,90
1264	976595,47	1317040,55
1265	976608,65	1317042,06
1266	976621,68	1317040,41
1267	976638,36	1317039,70
1268	976661,36	1317035,96
1269	976683,07	1317035,06
1270	976705,39	1317036,33
1271	976748,48	1317044,89
1272	976787,21	1317047,41
1273	976831,92	1317053,09
1274	976872,46	1317059,32

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1275	976894,84	1317060,05
1276	976899,28	1317057,31
1277	976910,03	1317055,04
1278	976923,40	1317055,65
1279	976948,29	1317070,21
1280	976967,88	1317076,10
1281	976980,83	1317083,23
1282	977007,50	1317092,45
1283	977013,36	1317095,41
1284	977014,98	1317093,28
1285	977020,67	1317094,55
1286	977023,62	1317093,40
1287	977031,40	1317097,41
1288	977032,60	1317101,56
1289	977032,35	1317102,68
1290	977046,89	1317104,65
1291	977074,78	1317117,18
1292	977088,13	1317120,16
1293	977106,33	1317121,06
1294	977124,48	1317125,11
1295	977144,94	1317132,91
1296	977158,87	1317136,26
1297	977207,83	1317138,23
1298	977214,67	1317139,56
1299	977220,82	1317137,43
1300	977237,35	1317135,97



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1301	977256,02	1317130,56
1302	977259,67	1317128,69
1303	977275,93	1317128,47
1304	977293,74	1317131,75
1305	977320,54	1317139,46
1306	977346,56	1317135,03
1307	977407,48	1317140,07
1308	977447,43	1317139,08
1309	977454,54	1317139,69
1310	977484,03	1317135,34
1311	977519,76	1317129,32
1312	977532,79	1317121,09
1313	977554,80	1317103,52
1314	977565,19	1317092,51
1315	977582,00	1317080,35
1316	977601,51	1317073,25
1317	977657,44	1317033,58
1318	977680,67	1317027,33
1319	977698,55	1317018,34
1320	977702,01	1317013,63
1321	977701,95	1317011,52
1322	977704,89	1317008,43
1323	977743,64	1317007,62
1324	977763,19	1317004,47
1325	977773,93	1316996,35
1326	977803,46	1316980,96

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1327	977832,29	1316971,61
1328	977878,87	1316943,48
1329	977895,62	1316934,13
1330	977896,12	1316932,07
1331	977899,68	1316929,80
1332	977903,85	1316932,13
1333	977915,08	1316923,53
1334	977929,53	1316916,47
1335	977943,09	1316917,38
1336	977973,64	1316929,64
1337	978016,11	1316925,65
1338	978043,26	1316930,42
1339	978047,90	1316927,04
1340	978051,96	1316927,40
1341	978051,84	1316931,67
1342	978070,60	1316936,89
1343	978105,91	1316936,80
1344	978140,64	1316937,48
1345	978173,40	1316943,42
1346	978175,40	1316944,77
1347	978177,43	1316948,01
1348	978209,80	1316958,82
1349	978240,34	1316975,17
1350	978253,63	1316975,96
1351	978256,20	1316978,49
1352	978259,42	1316978,38

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1353	978263,82	1316980,18
1354	978266,53	1316979,90
1355	978268,43	1316980,36
1356	978271,95	1316971,18
1357	978275,46	1316969,51
1358	978279,62	1316971,62
1359	978280,85	1316975,97
1360	978276,80	1316983,05
1361	978281,79	1316990,50
1362	978290,35	1316995,80
1363	978291,84	1316994,01
1364	978294,15	1316992,92
1365	978296,39	1316993,92
1366	978300,96	1316999,05
1367	978301,72	1317001,25
1368	978306,69	1317001,83
1369	978341,86	1317002,93
1370	978363,27	1316998,69
1371	978375,73	1316993,90
1372	978385,33	1316987,46
1373	978399,37	1316973,57
1374	978408,10	1316966,69
1375	978410,75	1316966,50
1376	978417,16	1316959,86
1377	978426,99	1316949,82
1378	978435,52	1316945,42

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1379	978448,35	1316936,28
1380	978447,33	1316934,90
1381	978448,71	1316931,44
1382	978457,50	1316926,08
1383	978476,27	1316900,05
1384	978491,04	1316877,11
1385	978499,17	1316861,44
1386	978501,83	1316859,82
1387	978503,53	1316860,03
1388	978512,85	1316831,03
1389	978518,61	1316795,01
1390	978517,24	1316779,68
1391	978519,27	1316762,91
1392	978523,18	1316748,07
1393	978537,85	1316719,50
1394	978567,14	1316678,22
1395	978604,67	1316613,45
1396	978610,60	1316601,24
1397	978623,54	1316584,09
1398	978629,92	1316570,09
1399	978646,26	1316545,18
1400	978677,80	1316491,44
1401	978682,01	1316487,89
1402	978691,57	1316472,90
1403	978715,24	1316441,14
1404	978739,51	1316414,13

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1405	978747,76	1316406,52
1406	978763,11	1316380,04
1407	978768,44	1316362,56
1408	978774,65	1316355,26
1409	978778,43	1316344,61
1410	978780,19	1316342,33
1411	978776,05	1316338,34
1412	978776,83	1316334,45
1413	978792,13	1316322,79
1414	978801,92	1316318,78
1415	978828,19	1316313,64
1416	978840,48	1316314,71
1417	978853,91	1316319,48
1418	978885,78	1316334,11
1419	978901,75	1316336,59
1420	978921,36	1316347,50
1421	978930,72	1316358,53
1422	978942,82	1316364,50
1423	978981,01	1316379,43
1424	978982,53	1316380,75
1425	978988,79	1316391,86
1426	979002,19	1316402,51
1427	979004,37	1316406,70
1428	979017,70	1316421,70
1429	979020,94	1316426,25
1430	979023,27	1316426,07

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1431	979025,56	1316427,14
1432	979033,78	1316436,89
1433	979061,24	1316462,56
1434	979064,39	1316461,79
1435	979067,36	1316464,38
1436	979067,79	1316467,50
1437	979089,72	1316485,91
1438	979111,63	1316501,61
1439	979132,14	1316510,47
1440	979172,62	1316521,84
1441	979230,70	1316531,74
1442	979256,96	1316530,07
1443	979281,40	1316525,12
1444	979316,22	1316521,17
1445	979352,47	1316514,84
1446	979377,37	1316515,07
1447	979433,14	1316526,67
1448	979447,88	1316533,41
1449	979478,94	1316539,60
1450	979513,45	1316542,26
1451	979552,41	1316550,72
1452	979557,05	1316554,41
1453	979657,99	1316552,54
1454	979688,31	1316550,15
1455	979708,48	1316543,48
1456	979715,43	1316534,96

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1457	979718,94	1316519,35
1458	979725,82	1316507,59
1459	979727,97	1316506,36
1460	979724,26	1316496,24
1461	979720,99	1316468,27
1462	979727,52	1316447,04
1463	979733,07	1316438,77
1464	979729,93	1316420,79
1465	979731,00	1316410,53
1466	979733,07	1316408,66
1467	979732,21	1316406,02
1468	979732,21	1316404,14
1469	979735,99	1316392,80
1470	979735,41	1316382,04
1471	979730,64	1316366,59
1472	979734,29	1316350,17
1473	979736,92	1316347,07
1474	979734,37	1316344,98
1475	979731,09	1316337,92
1476	979731,26	1316335,08
1477	979741,37	1316318,78
1478	979786,25	1316305,21
1479	979803,00	1316279,70
1480	979811,45	1316277,95
1481	979828,74	1316262,85
1482	979827,05	1316256,76

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1483	979829,72	1316252,97
1484	979848,41	1316251,62
1485	979887,40	1316224,82
1486	979906,96	1316216,68
1487	979931,16	1316197,82
1488	979943,60	1316195,61
1489	979962,88	1316185,95
1490	979987,19	1316179,72
1491	980010,32	1316169,17
1492	980038,77	1316162,15
1493	980038,63	1316161,10
1494	980041,60	1316157,69
1495	980048,82	1316160,50
1496	980052,53	1316158,14
1497	980064,21	1316158,26
1498	980086,51	1316150,65
1499	980109,55	1316144,61
1500	980120,38	1316136,66
1501	980146,78	1316130,59
1502	980143,79	1316127,90
1503	980146,39	1316123,40
1504	980158,60	1316126,65
1505	980178,33	1316102,11
1506	980194,54	1316093,06
1507	980217,00	1316084,04
1508	980227,30	1316078,77



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1509	980233,14	1316080,51
1510	980254,78	1316073,01
1511	980267,85	1316063,99
1512	980266,67	1316061,08
1513	980269,45	1316056,95
1514	980273,52	1316058,26
1515	980302,13	1316056,18
1516	980324,50	1316067,80
1517	980338,61	1316079,49
1518	980359,24	1316092,01
1519	980381,73	1316103,68
1520	980394,38	1316105,44
1521	980404,10	1316102,49
1522	980413,73	1316104,03
1523	980425,64	1316100,36
1524	980490,57	1316060,92
1525	980490,46	1316058,45
1526	980492,29	1316056,54
1527	980502,83	1316052,21
1528	980533,53	1316048,06
1529	980605,12	1316065,44
1530	980666,54	1316044,38
1531	980740,47	1316032,31
1532	980812,03	1316011,58
1533	980856,96	1315973,55
1534	980854,72	1315970,09

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1535	980856,75	1315965,65
1536	980875,38	1315962,02
1537	980895,50	1315949,56
1538	980928,02	1315902,57
1539	980962,51	1315877,45
1540	980997,15	1315858,15
1541	981052,13	1315813,61
1542	981098,63	1315783,15
1543	981139,69	1315764,77
1544	981202,35	1315757,55
1545	981232,79	1315754,52
1546	981242,92	1315750,60
1547	981258,71	1315751,88
1548	981271,12	1315747,49
1549	981295,26	1315727,73
1550	981346,59	1315644,68
1551	981350,32	1315627,22
1552	981367,03	1315602,74
1553	981378,43	1315597,00
1554	981392,01	1315584,19
1555	981396,79	1315581,26
1556	981397,60	1315578,27
1557	981428,99	1315555,88
1558	981432,65	1315556,02
1559	981444,64	1315545,39
1560	981454,91	1315542,34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1561	981477,56	1315525,43
1562	981492,75	1315521,83
1563	981509,82	1315513,55
1564	981520,02	1315512,57
1565	981548,17	1315492,30
1566	981563,26	1315471,15
1567	981564,77	1315469,95
1568	981566,78	1315470,05
1569	981578,43	1315428,64
1570	981575,98	1315391,55
1571	981584,72	1315354,59
1572	981595,28	1315335,53
1573	981601,83	1315331,80
1574	981607,46	1315317,92
1575	981615,88	1315307,51
1576	981641,26	1315280,29
1577	981653,61	1315272,58
1578	981657,49	1315270,64
1579	981668,79	1315259,55
1580	981681,58	1315254,26
1581	981707,85	1315247,94
1582	981730,37	1315246,16
1583	981741,26	1315243,00
1584	981791,23	1315236,27
1585	981803,63	1315232,83
1586	981816,53	1315231,22

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1587	981837,84	1315228,87
1588	981874,31	1315218,65
1589	981908,95	1315211,85
1590	981945,75	1315209,03
1591	981968,61	1315219,53
1592	981970,97	1315221,48
1593	981984,96	1315219,88
1594	982004,74	1315223,82
1595	982018,59	1315230,17
1596	982048,08	1315242,45
1597	982064,11	1315243,83
1598	982102,07	1315256,12
1599	982121,23	1315265,82
1600	982141,64	1315286,35
1601	982175,00	1315310,54
1602	982221,98	1315314,68
1603	982247,63	1315311,55
1604	982262,68	1315314,43
1605	982281,87	1315306,78
1606	982297,97	1315305,08
1607	982302,70	1315305,38
1608	982306,01	1315304,51
1609	982320,05	1315306,22
1610	982325,56	1315305,70
1611	982331,94	1315302,48
1612	982334,90	1315302,43

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1613	982337,31	1315304,82
1614	982342,75	1315302,77
1615	982359,26	1315300,44
1616	982367,93	1315301,34
1617	982382,87	1315289,92
1618	982390,39	1315281,97
1619	982395,48	1315272,50
1620	982422,33	1315245,11
1621	982449,86	1315223,29
1622	982455,62	1315219,74
1623	982459,03	1315220,17
1624	982459,79	1315218,15
1625	982462,60	1315216,21
1626	982464,98	1315216,76
1627	982466,63	1315212,58
1628	982472,45	1315209,36
1629	982478,62	1315201,38
1630	982476,24	1315199,10
1631	982477,17	1315195,11
1632	982479,51	1315194,15
1633	982482,24	1315195,10
1634	982485,09	1315193,84
1635	982485,55	1315191,95
1636	982505,09	1315167,87
1637	982517,35	1315146,95
1638	982518,65	1315136,13

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1639	982526,07	1315121,36
1640	982527,93	1315108,79
1641	982534,45	1315101,14
1642	982544,17	1315095,46
1643	982552,15	1315087,27
1644	982556,40	1315085,68
1645	982559,69	1315078,10
1646	982561,74	1315076,37
1647	982564,81	1315075,63
1648	982565,29	1315073,86
1649	982569,22	1315066,50
1650	982572,19	1315056,99
1651	982579,33	1315049,71
1652	982581,76	1315042,36
1653	982581,51	1315038,94
1654	982589,87	1315022,63
1655	982592,53	1315019,94
1656	982590,96	1315006,73
1657	982591,47	1314990,68
1658	982590,10	1314966,17
1659	982587,56	1314949,87
1660	982586,39	1314924,21
1661	982588,75	1314915,48
1662	982589,00	1314906,70
1663	982592,00	1314903,79
1664	982594,09	1314904,19

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1665	982591,43	1314893,38
1666	982595,16	1314880,51
1667	982597,22	1314868,96
1668	982603,45	1314857,53
1669	982603,55	1314846,23
1670	982609,65	1314834,28
1671	982611,95	1314821,45
1672	982615,82	1314808,21
1673	982616,25	1314802,48
1674	982617,83	1314800,05
1675	982619,37	1314799,23
1676	982620,81	1314794,72
1677	982620,63	1314791,65
1678	982621,19	1314787,44
1679	982613,34	1314778,02
1680	982606,54	1314765,24
1681	982604,63	1314753,02
1682	982602,71	1314680,52
1683	982613,80	1314659,81
1684	982625,07	1314636,26
1685	982626,70	1314628,57
1686	982623,86	1314619,06
1687	982619,79	1314612,94
1688	982615,45	1314592,11
1689	982609,66	1314577,10
1690	982610,29	1314573,95

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1691	982614,08	1314569,99
1692	982610,98	1314565,46
1693	982608,43	1314555,81
1694	982609,05	1314544,79
1695	982605,02	1314530,81
1696	982607,20	1314520,36
1697	982605,88	1314508,78
1698	982600,51	1314493,98
1699	982598,10	1314482,52
1700	982597,54	1314471,79
1701	982594,23	1314460,89
1702	982593,80	1314448,81
1703	982591,35	1314435,26
1704	982584,28	1314417,13
1705	982585,82	1314413,31
1706	982590,23	1314411,29
1707	982591,23	1314409,92
1708	982587,18	1314408,61
1709	982588,01	1314400,26
1710	982584,05	1314387,83
1711	982584,28	1314379,03
1712	982592,01	1314366,02
1713	982594,57	1314364,57
1714	982590,91	1314360,89
1715	982590,63	1314358,56
1716	982594,57	1314345,02



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1717	982599,34	1314335,63
1718	982601,67	1314325,05
1719	982601,77	1314316,22
1720	982603,23	1314313,67
1721	982604,83	1314312,72
1722	982603,66	1314308,74
1723	982603,92	1314306,43
1724	982616,50	1314284,05
1725	982643,77	1314251,82
1726	982652,54	1314249,46
1727	982655,07	1314240,61
1728	982659,87	1314234,43
1729	982679,62	1314215,22
1730	982694,15	1314213,45
1731	982704,23	1314214,86
1732	982707,93	1314218,05
1733	982732,66	1314220,37
1734	982739,75	1314224,22
1735	982756,32	1314227,96
1736	982768,37	1314234,54
1737	982787,25	1314249,32
1738	982852,13	1314274,22
1739	982868,17	1314272,05
1740	982879,92	1314276,05
1741	982903,83	1314276,49
1742	982930,90	1314275,14

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1743	982972,58	1314285,10
1744	982985,76	1314284,73
1745	983014,14	1314281,70
1746	983020,59	1314282,00
1747	983036,01	1314276,94
1748	983048,68	1314279,58
1749	983059,67	1314279,51
1750	983073,37	1314275,17
1751	983093,99	1314264,03
1752	983101,44	1314264,61
1753	983100,39	1314259,32
1754	983105,68	1314247,55
1755	983110,63	1314216,01
1756	983107,15	1314182,88
1757	983102,89	1314162,47
1758	983095,89	1314137,56
1759	983094,23	1314126,08
1760	983084,88	1314107,20
1761	983083,18	1314093,36
1762	983079,40	1314082,58
1763	983079,33	1314064,89
1764	983076,23	1314047,46
1765	983076,92	1314038,97
1766	983072,89	1314022,10
1767	983078,20	1314006,30
1768	983091,43	1313996,76

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1769	983102,98	1313987,05
1770	983106,29	1313986,03
1771	983107,58	1313981,60
1772	983114,08	1313974,90
1773	983112,63	1313971,38
1774	983114,92	1313961,36
1775	983128,48	1313937,78
1776	983141,73	1313920,86
1777	983144,05	1313919,71
1778	983152,71	1313919,60
1779	983155,10	1313916,77
1780	983156,47	1313911,55
1781	983164,56	1313902,95
1782	983173,89	1313898,03
1783	983188,93	1313881,87
1784	983196,79	1313869,96
1785	983205,34	1313862,43
1786	983213,12	1313844,15
1787	983221,20	1313830,88
1788	983236,21	1313813,63
1789	983260,72	1313796,99
1790	983280,21	1313774,70
1791	983285,33	1313772,78
1792	983288,90	1313768,07
1793	983298,15	1313761,86
1794	983319,04	1313728,85

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1795	983346,42	1313698,72
1796	983358,12	1313681,20
1797	983397,08	1313655,27
1798	983436,23	1313648,46
1799	983452,13	1313641,44
1800	983469,08	1313639,01
1801	983486,35	1313634,50
1802	983514,99	1313632,99
1803	983544,64	1313627,31
1804	983581,90	1313624,81
1805	983599,79	1313613,93
1806	983602,17	1313613,48
1807	983605,31	1313616,56
1808	983609,95	1313615,27
1809	983610,66	1313613,71
1810	983613,39	1313611,95
1811	983616,37	1313613,16
1812	983625,82	1313607,34
1813	983646,52	1313591,03
1814	983652,99	1313590,12
1815	983693,65	1313565,12
1816	983746,74	1313548,13
1817	983812,88	1313533,46
1818	983816,49	1313535,26
1819	983822,19	1313535,26
1820	983835,54	1313529,77

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1821	983837,64	1313529,87
1822	983841,62	1313521,48
1823	983843,00	1313520,07
1824	983885,98	1313498,84
1825	983905,59	1313494,73
1826	983936,78	1313481,80
1827	983994,88	1313483,54
1828	984018,48	1313482,00
1829	984039,83	1313483,87
1830	984072,52	1313496,55
1831	984086,16	1313498,66
1832	984091,07	1313503,70
1833	984095,29	1313504,01
1834	984094,95	1313500,75
1835	984096,97	1313497,60
1836	984106,13	1313494,50
1837	984132,73	1313481,84
1838	984159,44	1313474,93
1839	984182,70	1313472,68
1840	984202,47	1313474,29
1841	984205,18	1313476,44
1842	984218,77	1313475,30
1843	984231,99	1313468,80
1844	984242,86	1313465,58
1845	984244,53	1313465,80
1846	984282,34	1313445,39

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1847	984301,53	1313429,12
1848	984307,80	1313428,31
1849	984321,35	1313414,45
1850	984325,26	1313413,88
1851	984334,58	1313400,71
1852	984359,67	1313379,03
1853	984376,11	1313370,57
1854	984416,01	1313370,14
1855	984431,78	1313364,20
1856	984445,24	1313364,01
1857	984471,88	1313356,78
1858	984502,23	1313342,57
1859	984513,32	1313335,68
1860	984538,80	1313323,72
1861	984551,24	1313323,99
1862	984563,58	1313320,10
1863	984578,17	1313309,09
1864	984598,39	1313286,21
1865	984610,34	1313284,89
1866	984638,27	1313288,19
1867	984659,73	1313283,23
1868	984673,99	1313282,27
1869	984695,75	1313279,55
1870	984726,05	1313279,23
1871	984737,32	1313276,01
1872	984749,81	1313280,14

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1873	984760,60	1313280,18
1874	984767,27	1313284,13
1875	984780,71	1313284,37
1876	984788,40	1313285,96
1877	984841,30	1313281,88
1878	984873,57	1313274,87
1879	984876,41	1313272,03
1880	984899,93	1313270,57
1881	984938,78	1313258,79
1882	984947,39	1313254,42
1883	984946,99	1313252,08
1884	984949,21	1313249,72
1885	984956,82	1313247,90
1886	984978,08	1313249,93
1887	984997,14	1313247,71
1888	985028,46	1313245,46
1889	985048,81	1313244,62
1890	985064,04	1313246,67
1891	985080,06	1313240,88
1892	985131,56	1313240,51
1893	985135,60	1313238,24
1894	985138,81	1313240,40
1895	985141,77	1313239,61
1896	985182,64	1313249,44
1897	985204,89	1313253,00
1898	985210,30	1313253,55

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1899	985251,15	1313235,14
1900	985263,40	1313232,81
1901	985329,58	1313209,31
1902	985355,99	1313203,25
1903	985359,19	1313204,94
1904	985395,07	1313187,79
1905	985409,48	1313178,59
1906	985429,53	1313168,70
1907	985448,77	1313153,45
1908	985459,05	1313144,47
1909	985474,35	1313122,27
1910	985478,54	1313121,24
1911	985481,44	1313114,94
1912	985481,71	1313110,81
1913	985487,24	1313105,85
1914	985490,33	1313097,34
1915	985499,58	1313086,89
1916	985509,07	1313070,65
1917	985532,33	1313051,42
1918	985547,13	1313041,52
1919	985564,64	1313035,86
1920	985591,53	1313019,28
1921	985605,40	1313017,59
1922	985637,18	1313018,84
1923	985650,62	1313021,57
1924	985686,98	1313020,03



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1925	985701,39	1313024,26
1926	985716,78	1313025,72
1927	985730,43	1313021,65
1928	985750,80	1313020,10
1929	985762,64	1313021,13
1930	985794,13	1313028,97
1931	985820,40	1313038,89
1932	985825,76	1313038,98
1933	985878,49	1313041,95
1934	985924,58	1313051,06
1935	985926,01	1313055,08
1936	985969,78	1313061,54
1937	986124,61	1313039,01
1938	986143,47	1313039,01
1939	986154,65	1313037,17
1940	986159,64	1313039,10
1941	986161,56	1313038,12
1942	986241,32	1313030,99
1943	986275,08	1313021,30
1944	986322,82	1313022,04
1945	986335,91	1313026,57
1946	986352,39	1313022,27
1947	986372,75	1313026,28
1948	986438,99	1313017,15
1949	986479,06	1313010,38
1950	986506,09	1312997,74

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1951	986523,66	1312975,47
1952	986586,19	1312936,55
1953	986590,54	1312936,54
1954	986592,18	1312932,51
1955	986598,65	1312928,20
1956	986637,84	1312915,96
1957	986665,46	1312909,99
1958	986689,30	1312907,66
1959	986719,64	1312909,12
1960	986760,11	1312915,87
1961	986777,54	1312913,59
1962	986789,02	1312913,20
1963	986820,01	1312906,32
1964	986847,91	1312905,61
1965	986865,59	1312902,60
1966	986880,15	1312897,50
1967	986894,03	1312890,10
1968	986900,12	1312891,77
1969	986906,51	1312886,41
1970	986935,68	1312867,49
1971	986991,80	1312844,01
1972	987021,12	1312833,87
1973	987046,29	1312809,47
1974	987087,12	1312789,71
1975	987160,56	1312777,82
1976	987183,30	1312772,44

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1977	987191,76	1312773,40
1978	987203,77	1312768,07
1979	987204,26	1312774,36
1980	987192,69	1312779,60
1981	987183,48	1312778,48
1982	987161,80	1312783,70
1983	987088,57	1312795,55
1984	987049,24	1312814,71
1985	987024,81	1312838,88
1986	986992,44	1312850,21
1987	986938,25	1312872,92
1988	986909,94	1312891,33
1989	986901,43	1312898,41
1990	986894,40	1312896,34
1991	986882,87	1312902,85
1992	986866,84	1312908,48
1993	986848,70	1312911,56
1994	986821,02	1312912,24
1995	986790,05	1312919,12
1996	986777,89	1312919,58
1997	986760,45	1312921,87
1998	986718,83	1312915,07
1999	986689,38	1312913,67
2000	986666,22	1312915,95
2001	986639,25	1312921,79
2002	986600,88	1312933,79

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2003	986596,61	1312936,75
2004	986595,53	1312941,50
2005	986592,41	1312942,96
2006	986588,39	1312942,25
2007	986527,29	1312980,28
2008	986509,88	1313002,49
2009	986481,23	1313015,99
2010	986439,94	1313023,08
2011	986373,07	1313032,29
2012	986352,49	1313028,35
2013	986335,84	1313032,81
2014	986321,31	1313027,87
2015	986276,31	1313027,19
2016	986242,70	1313036,83
2017	986163,29	1313043,99
2018	986158,53	1313045,53
2019	986152,84	1313043,55
2020	986144,21	1313044,97
2021	986124,83	1313045,01
2022	985970,21	1313067,54
2023	985921,51	1313060,49
2024	985920,11	1313056,32
2025	985877,94	1313047,93
2026	985825,48	1313044,98
2027	985819,78	1313044,88
2028	985792,17	1313034,65

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2029	985761,88	1313027,09
2030	985750,78	1313026,11
2031	985731,22	1313027,61
2032	985716,81	1313031,75
2033	985700,53	1313030,21
2034	985686,60	1313026,05
2035	985650,51	1313027,58
2036	985636,70	1313024,83
2037	985605,41	1313023,60
2038	985592,93	1313025,15
2039	985567,51	1313041,14
2040	985550,11	1313046,74
2041	985535,79	1313056,32
2042	985513,31	1313074,92
2043	985504,64	1313090,14
2044	985495,23	1313100,86
2045	985492,41	1313109,13
2046	985487,53	1313113,35
2047	985487,13	1313116,93
2048	985482,89	1313126,11
2049	985478,19	1313127,27
2050	985463,78	1313148,18
2051	985452,66	1313158,02
2052	985433,00	1313173,60
2053	985412,29	1313183,90
2054	985398,15	1313192,95

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2055	985360,11	1313211,15
2056	985355,28	1313209,49
2057	985331,10	1313215,11
2058	985265,19	1313238,54
2059	985252,62	1313240,97
2060	985211,25	1313259,62
2061	985204,20	1313258,96
2062	985181,57	1313255,34
2063	985141,59	1313245,74
2064	985139,75	1313246,88
2065	985135,86	1313246,25
2066	985135,11	1313245,35
2067	985132,59	1313246,50
2068	985080,63	1313246,88
2069	985064,65	1313252,80
2070	985048,67	1313250,63
2071	985028,84	1313251,45
2072	984997,63	1313253,69
2073	984978,46	1313255,93
2074	984957,05	1313253,94
2075	984953,86	1313254,74
2076	984953,69	1313257,41
2077	984952,45	1313258,59
2078	984941,26	1313264,26
2079	984901,34	1313276,41
2080	984879,08	1313277,87

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2081	984876,76	1313280,32
2082	984841,97	1313287,85
2083	984787,60	1313291,92
2084	984779,77	1313290,31
2085	984766,42	1313290,12
2086	984758,84	1313286,25
2087	984749,25	1313286,13
2088	984737,25	1313282,16
2089	984727,37	1313285,10
2090	984695,97	1313285,55
2091	984674,66	1313288,24
2092	984660,37	1313289,20
2093	984638,60	1313294,29
2094	984610,32	1313290,91
2095	984601,39	1313291,82
2096	984582,47	1313313,28
2097	984566,78	1313325,20
2098	984552,56	1313329,86
2099	984540,01	1313329,70
2100	984516,04	1313341,03
2101	984505,26	1313347,76
2102	984474,19	1313362,33
2103	984446,43	1313369,91
2104	984433,39	1313370,01
2105	984416,61	1313376,13
2106	984377,48	1313376,63

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2107	984363,31	1313383,81
2108	984338,78	1313405,01
2109	984329,15	1313418,79
2110	984324,35	1313419,82
2111	984311,33	1313433,32
2112	984304,60	1313434,38
2113	984285,98	1313450,17
2114	984245,91	1313471,88
2115	984243,79	1313471,56
2116	984233,94	1313474,48
2117	984219,84	1313481,23
2118	984203,75	1313482,58
2119	984200,37	1313480,14
2120	984183,00	1313478,68
2121	984160,71	1313480,80
2122	984135,05	1313487,38
2123	984108,55	1313499,99
2124	984101,16	1313502,51
2125	984101,62	1313506,95
2126	984101,24	1313508,76
2127	984098,42	1313510,25
2128	984088,34	1313509,52
2129	984083,28	1313504,22
2130	984071,31	1313502,44
2131	984038,07	1313489,62
2132	984018,45	1313488,01



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2133	983994,84	1313489,54
2134	983937,34	1313487,82
2135	983907,65	1313500,37
2136	983888,29	1313504,39
2137	983846,59	1313524,99
2138	983841,47	1313535,78
2139	983837,00	1313536,63
2140	983836,19	1313535,98
2141	983823,92	1313541,03
2142	983815,58	1313541,26
2143	983812,28	1313539,67
2144	983748,18	1313553,96
2145	983695,83	1313570,73
2146	983655,50	1313595,62
2147	983649,49	1313596,33
2148	983629,40	1313612,16
2149	983618,04	1313619,17
2150	983615,04	1313619,26
2151	983612,91	1313620,67
2152	983605,06	1313622,86
2153	983600,70	1313620,40
2154	983583,72	1313630,67
2155	983545,58	1313633,24
2156	983515,91	1313638,93
2157	983487,57	1313640,38
2158	983470,43	1313644,86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2159	983453,40	1313647,32
2160	983437,64	1313654,30
2161	983399,21	1313661,09
2162	983362,40	1313685,56
2163	983351,29	1313702,23
2164	983323,66	1313732,69
2165	983302,89	1313765,60
2166	983292,70	1313772,74
2167	983289,61	1313777,12
2168	983284,13	1313779,33
2169	983264,98	1313801,24
2170	983239,90	1313818,37
2171	983225,91	1313834,61
2172	983218,37	1313847,07
2173	983210,44	1313865,73
2174	983201,06	1313874,19
2175	983193,82	1313885,35
2176	983177,94	1313902,49
2177	983167,82	1313908,01
2178	983161,50	1313914,94
2179	983160,21	1313920,02
2180	983156,41	1313924,52
2181	983154,16	1313925,58
2182	983145,57	1313925,69
2183	983133,33	1313941,31
2184	983120,34	1313963,96

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2185	983118,76	1313970,84
2186	983120,39	1313974,12
2187	983120,31	1313976,96
2188	983112,54	1313985,11
2189	983111,50	1313990,08
2190	983109,47	1313991,53
2191	983106,24	1313992,15
2192	983095,20	1314001,43
2193	983083,06	1314010,11
2194	983079,08	1314022,11
2195	983082,87	1314038,07
2196	983082,21	1314046,81
2197	983085,28	1314064,09
2198	983085,39	1314081,48
2199	983089,10	1314092,30
2200	983090,77	1314105,94
2201	983100,10	1314124,73
2202	983101,80	1314136,51
2203	983108,70	1314160,95
2204	983113,06	1314181,81
2205	983116,64	1314215,70
2206	983111,31	1314249,67
2207	983106,76	1314259,57
2208	983108,10	1314266,18
2209	983101,33	1314270,36
2210	983095,30	1314270,07

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2211	983075,98	1314280,58
2212	983061,05	1314285,37
2213	983048,39	1314285,58
2214	983036,19	1314283,05
2215	983021,64	1314287,97
2216	983014,23	1314287,71
2217	982986,28	1314290,71
2218	982972,34	1314291,11
2219	982930,62	1314281,16
2220	982904,03	1314282,49
2221	982879,31	1314282,04
2222	982867,85	1314278,12
2223	982851,52	1314280,32
2224	982784,68	1314254,76
2225	982764,87	1314239,42
2226	982753,83	1314233,44
2227	982738,04	1314229,99
2228	982730,91	1314226,20
2229	982705,82	1314223,84
2230	982701,57	1314220,52
2231	982694,12	1314219,47
2232	982682,48	1314220,86
2233	982664,20	1314238,58
2234	982660,20	1314243,78
2235	982657,01	1314254,47
2236	982647,05	1314257,18

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2237	982621,27	1314287,71
2238	982609,77	1314308,25
2239	982611,25	1314313,25
2240	982610,73	1314316,28
2241	982607,75	1314317,96
2242	982607,67	1314325,42
2243	982605,12	1314337,30
2244	982600,04	1314347,48
2245	982596,89	1314358,48
2246	982601,18	1314362,60
2247	982602,01	1314365,51
2248	982600,45	1314371,12
2249	982597,25	1314372,36
2250	982595,59	1314371,74
2251	982590,19	1314380,79
2252	982590,06	1314387,43
2253	982593,92	1314399,00
2254	982593,81	1314402,28
2255	982595,80	1314402,46
2256	982598,70	1314403,94
2257	982599,94	1314408,11
2258	982594,26	1314415,90
2259	982590,89	1314417,59
2260	982597,20	1314433,91
2261	982599,74	1314447,96
2262	982600,17	1314459,95

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2263	982603,52	1314470,75
2264	982604,08	1314481,97
2265	982606,33	1314492,53
2266	982611,75	1314507,35
2267	982613,29	1314520,50
2268	982611,17	1314530,59
2269	982615,10	1314544,08
2270	982614,48	1314555,40
2271	982616,35	1314562,70
2272	982620,40	1314568,60
2273	982620,53	1314571,80
2274	982615,94	1314576,72
2275	982621,28	1314590,68
2276	982625,21	1314610,27
2277	982629,49	1314616,91
2278	982632,87	1314628,34
2279	982630,86	1314637,85
2280	982619,18	1314662,47
2281	982608,75	1314681,76
2282	982610,62	1314752,67
2283	982612,38	1314763,79
2284	982618,14	1314774,41
2285	982626,66	1314784,63
2286	982627,33	1314787,00
2287	982626,63	1314791,61
2288	982626,63	1314796,31

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2289	982625,46	1314799,27
2290	982624,67	1314802,69
2291	982622,11	1314804,57
2292	982621,78	1314808,97
2293	982617,75	1314822,98
2294	982615,47	1314835,78
2295	982609,59	1314847,57
2296	982609,52	1314859,25
2297	982602,97	1314871,06
2298	982601,03	1314881,73
2299	982597,62	1314893,65
2300	982600,25	1314904,07
2301	982599,99	1314906,95
2302	982598,06	1314909,22
2303	982594,90	1314910,51
2304	982594,64	1314916,70
2305	982592,31	1314925,31
2306	982593,51	1314949,10
2307	982596,05	1314965,39
2308	982597,47	1314990,47
2309	982596,97	1315006,69
2310	982598,67	1315020,75
2311	982598,06	1315023,28
2312	982594,96	1315025,85
2313	982587,47	1315040,47
2314	982587,80	1315043,21

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2315	982584,56	1315052,81
2316	982577,62	1315060,04
2317	982574,84	1315068,60
2318	982570,80	1315076,28
2319	982569,66	1315080,27
2320	982564,60	1315081,86
2321	982560,74	1315090,64
2322	982555,88	1315092,04
2323	982548,18	1315099,94
2324	982537,93	1315106,06
2325	982533,48	1315111,40
2326	982531,95	1315122,66
2327	982524,26	1315138,33
2328	982523,29	1315148,83
2329	982510,15	1315171,10
2330	982491,10	1315194,63
2331	982491,68	1315197,48
2332	982491,34	1315199,58
2333	982488,83	1315201,08
2334	982485,07	1315200,95
2335	982485,33	1315202,47
2336	982476,19	1315214,44
2337	982471,72	1315216,03
2338	982469,38	1315221,87
2339	982465,98	1315223,26
2340	982464,44	1315222,83



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2341	982463,52	1315225,15
2342	982460,29	1315226,58
2343	982457,03	1315225,88
2344	982453,45	1315228,10
2345	982426,20	1315249,69
2346	982400,07	1315276,38
2347	982395,46	1315285,23
2348	982386,70	1315294,54
2349	982370,62	1315306,83
2350	982368,49	1315307,43
2351	982359,01	1315306,44
2352	982343,97	1315308,66
2353	982337,74	1315311,10
2354	982334,58	1315310,50
2355	982332,77	1315308,78
2356	982326,69	1315311,62
2357	982319,64	1315312,22
2358	982306,27	1315310,57
2359	982302,86	1315311,40
2360	982298,02	1315311,09
2361	982283,70	1315312,51
2362	982263,32	1315320,63
2363	982247,52	1315317,59
2364	982222,40	1315320,68
2365	982172,92	1315316,41
2366	982137,54	1315290,73

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2367	982118,07	1315270,94
2368	982100,00	1315261,75
2369	982062,60	1315249,64
2370	982047,13	1315248,39
2371	982016,24	1315235,69
2372	982002,56	1315229,42
2373	981984,84	1315225,91
2374	981970,32	1315227,60
2375	981965,65	1315224,76
2376	981945,19	1315215,08
2377	981909,59	1315217,82
2378	981875,59	1315224,51
2379	981839,22	1315234,71
2380	981817,21	1315237,18
2381	981804,59	1315238,76
2382	981792,24	1315242,19
2383	981742,29	1315248,91
2384	981731,77	1315252,01
2385	981708,56	1315253,90
2386	981683,23	1315260,04
2387	981672,25	1315264,61
2388	981661,01	1315275,71
2389	981656,66	1315277,74
2390	981644,78	1315285,16
2391	981620,35	1315311,51
2392	981612,63	1315321,12

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2393	981606,83	1315335,37
2394	981599,64	1315340,02
2395	981590,39	1315356,71
2396	981581,97	1315392,01
2397	981584,48	1315429,30
2398	981571,52	1315475,03
2399	981569,95	1315476,52
2400	981567,02	1315476,21
2401	981552,64	1315496,54
2402	981522,25	1315518,31
2403	981511,52	1315519,43
2404	981495,12	1315527,36
2405	981480,16	1315530,99
2406	981458,07	1315547,46
2407	981447,55	1315550,84
2408	981434,72	1315562,23
2409	981430,59	1315562,11
2410	981402,96	1315581,82
2411	981403,21	1315583,68
2412	981401,77	1315585,28
2413	981395,89	1315588,78
2414	981382,23	1315601,67
2415	981371,00	1315607,41
2416	981355,96	1315629,38
2417	981352,25	1315646,94
2418	981299,91	1315731,54

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2419	981274,50	1315752,48
2420	981259,33	1315758,02
2421	981243,39	1315756,65
2422	981233,82	1315760,45
2423	981202,97	1315763,52
2424	981141,30	1315770,68
2425	981101,29	1315788,53
2426	981055,55	1315818,55
2427	981000,73	1315862,97
2428	980965,59	1315882,60
2429	980932,36	1315906,82
2430	980899,86	1315953,94
2431	980877,67	1315967,69
2432	980862,26	1315970,69
2433	980864,10	1315974,32
2434	980862,86	1315976,42
2435	980814,89	1316017,02
2436	980741,96	1316038,12
2437	980667,75	1316050,26
2438	980606,23	1316071,40
2439	980604,55	1316071,47
2440	980533,37	1316054,11
2441	980504,03	1316058,10
2442	980496,61	1316061,22
2443	980496,85	1316063,52
2444	980495,27	1316065,08

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2445	980428,44	1316105,68
2446	980414,82	1316109,97
2447	980404,33	1316108,57
2448	980394,88	1316111,51
2449	980380,40	1316109,55
2450	980356,39	1316097,29
2451	980335,31	1316084,50
2452	980320,91	1316072,61
2453	980301,48	1316062,24
2454	980274,30	1316064,22
2455	980273,85	1316067,19
2456	980257,12	1316078,55
2457	980233,63	1316086,67
2458	980227,96	1316085,12
2459	980219,63	1316089,43
2460	980196,95	1316098,55
2461	980182,14	1316106,79
2462	980162,05	1316131,94
2463	980158,91	1316132,96
2464	980155,71	1316132,08
2465	980156,00	1316133,63
2466	980154,08	1316135,05
2467	980122,89	1316142,30
2468	980112,06	1316150,11
2469	980088,14	1316156,42
2470	980065,66	1316164,11

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2471	980053,70	1316164,15
2472	980051,49	1316166,22
2473	980048,26	1316166,79
2474	980044,82	1316165,32
2475	980042,83	1316167,33
2476	980012,03	1316174,92
2477	979989,45	1316185,29
2478	979964,68	1316191,68
2479	979945,87	1316201,19
2480	979934,22	1316203,04
2481	979910,33	1316221,66
2482	979889,99	1316230,24
2483	979850,58	1316257,51
2484	979833,81	1316258,69
2485	979835,50	1316264,74
2486	979814,28	1316283,49
2487	979806,54	1316285,08
2488	979790,10	1316310,33
2489	979745,32	1316323,76
2490	979737,21	1316336,86
2491	979739,41	1316341,59
2492	979743,51	1316343,92
2493	979744,63	1316348,03
2494	979739,94	1316352,43
2495	979736,81	1316366,35
2496	979741,25	1316380,62

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2497	979742,02	1316393,05
2498	979738,22	1316405,10
2499	979740,79	1316412,97
2500	979740,54	1316415,40
2501	979736,44	1316416,21
2502	979735,94	1316420,99
2503	979739,19	1316438,92
2504	979738,71	1316441,17
2505	979733,12	1316449,24
2506	979727,05	1316469,07
2507	979730,18	1316495,16
2508	979735,45	1316509,23
2509	979735,28	1316512,17
2510	979731,84	1316513,17
2511	979729,83	1316512,62
2512	979724,57	1316521,55
2513	979720,80	1316537,81
2514	979711,82	1316548,60
2515	979689,85	1316555,96
2516	979658,20	1316558,54
2517	979555,97	1316560,43
2518	979550,34	1316556,41
2519	979512,38	1316548,17
2520	979477,94	1316545,52
2521	979446,36	1316539,22
2522	979430,95	1316532,27

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2523	979376,44	1316521,01
2524	979352,72	1316520,84
2525	979317,17	1316527,09
2526	979282,21	1316531,07
2527	979257,96	1316535,99
2528	979230,04	1316537,72
2529	979171,46	1316527,73
2530	979130,33	1316516,19
2531	979108,95	1316506,99
2532	979086,13	1316490,72
2533	979063,05	1316471,36
2534	979061,89	1316468,61
2535	979058,38	1316468,10
2536	979029,55	1316441,15
2537	979021,97	1316432,19
2538	979019,74	1316432,37
2539	979017,05	1316431,12
2540	979012,91	1316425,31
2541	978999,57	1316410,32
2542	978997,86	1316406,74
2543	978984,59	1316396,19
2544	978983,42	1316394,64
2545	978977,83	1316384,62
2546	978940,52	1316370,04
2547	978927,51	1316363,64
2548	978917,14	1316351,81



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2549	978899,35	1316342,11
2550	978884,50	1316339,99
2551	978851,53	1316324,99
2552	978838,85	1316320,50
2553	978828,37	1316319,66
2554	978803,36	1316324,61
2555	978795,45	1316327,81
2556	978783,32	1316337,06
2557	978786,44	1316339,93
2558	978787,01	1316343,64
2559	978783,89	1316347,18
2560	978779,90	1316358,27
2561	978773,92	1316365,48
2562	978768,75	1316382,14
2563	978752,46	1316410,38
2564	978743,68	1316418,45
2565	978719,97	1316444,83
2566	978696,45	1316476,39
2567	978686,79	1316491,55
2568	978682,69	1316494,97
2569	978651,40	1316548,28
2570	978635,07	1316573,19
2571	978628,74	1316587,13
2572	978615,57	1316604,62
2573	978609,92	1316616,35
2574	978572,27	1316681,34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2575	978543,09	1316722,43
2576	978528,67	1316750,51
2577	978525,12	1316764,22
2578	978523,25	1316779,46
2579	978524,62	1316794,84
2580	978518,64	1316832,65
2581	978508,21	1316864,86
2582	978505,19	1316866,33
2583	978503,51	1316866,09
2584	978496,30	1316880,00
2585	978481,27	1316903,36
2586	978462,01	1316930,08
2587	978455,55	1316934,29
2588	978458,86	1316936,85
2589	978459,08	1316941,77
2590	978454,19	1316943,40
2591	978450,36	1316942,21
2592	978438,83	1316950,43
2593	978430,18	1316954,93
2594	978421,48	1316964,02
2595	978413,06	1316972,75
2596	978410,50	1316972,44
2597	978403,22	1316978,18
2598	978389,35	1316991,92
2599	978378,20	1316999,38
2600	978365,19	1317004,38

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2601	978342,02	1317008,94
2602	978306,38	1317007,82
2603	978298,38	1317006,91
2604	978296,12	1317005,43
2605	978295,72	1317002,19
2606	978294,23	1317000,53
2607	978293,31	1317001,64
2608	978289,42	1317002,28
2609	978277,57	1316995,08
2610	978271,59	1316986,06
2611	978269,29	1316986,94
2612	978266,22	1316985,95
2613	978263,28	1316986,27
2614	978258,45	1316984,35
2615	978254,29	1316984,50
2616	978250,75	1316981,61
2617	978238,80	1316981,15
2618	978207,66	1316964,43
2619	978174,51	1316953,36
2620	978172,49	1316951,69
2621	978171,02	1316949,09
2622	978139,80	1316943,43
2623	978105,89	1316942,80
2624	978069,80	1316942,94
2625	978043,48	1316936,55
2626	978015,99	1316931,67

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2627	977972,95	1316935,83
2628	977942,16	1316923,32
2629	977930,81	1316922,44
2630	977918,01	1316928,78
2631	977905,91	1316938,12
2632	977902,56	1316938,33
2633	977900,92	1316937,37
2634	977899,69	1316938,73
2635	977881,84	1316948,69
2636	977835,09	1316976,93
2637	977805,56	1316986,59
2638	977776,93	1317001,55
2639	977765,62	1317010,18
2640	977744,39	1317013,58
2641	977708,04	1317014,37
2642	977707,46	1317016,36
2643	977702,43	1317023,03
2644	977683,09	1317032,83
2645	977660,10	1317039,06
2646	977604,65	1317078,39
2647	977585,16	1317085,46
2648	977569,36	1317096,84
2649	977559,02	1317107,79
2650	977536,40	1317125,88
2651	977521,76	1317135,01
2652	977484,94	1317141,27

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2653	977455,07	1317145,68
2654	977447,34	1317145,08
2655	977407,46	1317146,07
2656	977346,69	1317141,05
2657	977320,28	1317145,62
2658	977292,51	1317137,62
2659	977275,14	1317134,42
2660	977260,65	1317134,67
2661	977258,14	1317136,19
2662	977238,75	1317141,81
2663	977221,74	1317143,37
2664	977215,00	1317145,74
2665	977207,35	1317144,22
2666	977158,33	1317142,25
2667	977142,98	1317138,58
2668	977122,55	1317130,79
2669	977105,28	1317126,97
2670	977087,59	1317126,14
2671	977073,18	1317122,97
2672	977044,84	1317110,31
2673	977030,01	1317108,39
2674	977021,84	1317102,05
2675	977022,50	1317100,32
2676	977018,83	1317100,28
2677	977018,66	1317101,65
2678	977014,70	1317102,82

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2679	977005,34	1317098,06
2680	976978,63	1317088,82
2681	976965,27	1317081,51
2682	976946,24	1317075,86
2683	976921,55	1317061,63
2684	976910,13	1317061,06
2685	976901,13	1317063,05
2686	976897,38	1317065,57
2687	976895,61	1317066,08
2688	976871,72	1317065,28
2689	976831,04	1317059,03
2690	976786,54	1317053,38
2691	976747,90	1317050,86
2692	976704,43	1317042,25
2693	976682,88	1317041,06
2694	976661,80	1317041,95
2695	976639,15	1317045,65
2696	976622,06	1317046,40
2697	976609,05	1317048,06
2698	976594,52	1317046,48
2699	976582,06	1317042,73
2700	976554,91	1317040,56
2701	976537,80	1317041,01
2702	976535,51	1317040,04
2703	976532,30	1317036,56
2704	976511,27	1317037,19

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2705	976498,51	1317035,61
2706	976473,38	1317034,68
2707	976451,55	1317036,20
2708	976437,66	1317038,12
2709	976409,76	1317046,34
2710	976396,07	1317046,15
2711	976375,94	1317048,75
2712	976342,63	1317057,77
2713	976315,33	1317069,39
2714	976280,94	1317078,83
2715	976237,75	1317087,77
2716	976206,86	1317096,12
2717	976192,52	1317101,79
2718	976161,20	1317119,14
2719	976146,23	1317124,70
2720	976131,56	1317133,21
2721	976118,95	1317145,27
2722	976108,48	1317160,49
2723	976100,14	1317182,50
2724	976096,27	1317210,96
2725	976091,95	1317223,14
2726	976096,88	1317250,65
2727	976099,25	1317267,88
2728	976105,27	1317288,82
2729	976105,34	1317304,16
2730	976114,94	1317313,76

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2731	976134,53	1317341,46
2732	976143,79	1317362,47
2733	976145,85	1317368,50
2734	976148,85	1317372,03
2735	976149,49	1317374,66
2736	976148,29	1317379,72
2737	976151,63	1317390,46
2738	976149,54	1317404,31
2739	976132,81	1317437,07
2740	976131,51	1317438,36
2741	976102,40	1317453,35
2742	976100,95	1317453,68
2743	975946,67	1317449,77
2744	975872,07	1317447,44
2745	975805,83	1317475,70
2746	975719,66	1317589,21
2747	975489,92	1318038,32
2748	975432,80	1318178,11
2749	975382,34	1318277,95
2750	975284,53	1318382,13
2751	975172,18	1318443,64
2752	975113,18	1318485,52
2753	975085,79	1318507,28
2754	975063,10	1318538,51
2755	975041,90	1318579,81
2756	975018,85	1318606,13



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2757	975010,79	1318618,71
2758	974971,68	1318662,39
2759	974949,16	1318704,03
2760	974925,20	1318764,54
2761	974919,41	1318770,56
2762	974916,11	1318781,38
2763	974902,44	1318802,56
2764	974888,84	1318815,45
2765	974861,79	1318858,50
2766	974843,82	1318880,05
2767	974840,41	1318880,92
2768	974835,65	1318879,02
2769	974824,68	1318898,62
2770	974808,68	1318918,62
2771	974805,31	1318919,56
2772	974800,06	1318917,64
2773	974783,76	1318940,18
2774	974772,73	1318947,41
2775	974759,40	1318961,71
2776	974727,01	1318979,84
2777	974710,33	1318994,63
2778	974682,53	1319015,50
2779	974668,73	1319021,36
2780	974616,09	1319066,33
2781	974599,60	1319085,86
2782	974576,83	1319103,18

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2783	974536,12	1319153,39
2784	974533,73	1319154,30
2785	974534,78	1319158,31
2786	974511,62	1319187,07
2787	974503,25	1319188,85
2788	974490,18	1319207,48
2789	974467,41	1319229,68
2790	974457,48	1319249,82
2791	974441,80	1319266,25
2792	974399,11	1319337,50
2793	974372,18	1319390,90
2794	974367,22	1319406,95
2795	974354,64	1319429,27
2796	974345,47	1319461,49
2797	974330,02	1319486,97
2798	974301,70	1319515,95
2799	974249,72	1319555,03
2800	974213,18	1319567,58
2801	974175,49	1319592,74
2802	974142,17	1319599,75
2803	974126,40	1319600,08
2804	974072,54	1319586,15
2805	974039,05	1319580,20
2806	973998,73	1319579,47
2807	973979,53	1319580,52
2808	973972,65	1319582,77

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2809	973971,85	1319586,77
2810	973970,29	1319588,03
2811	973927,77	1319610,52
2812	973912,99	1319611,66
2813	973882,42	1319619,94
2814	973853,12	1319637,48
2815	973797,20	1319651,16
2816	973762,34	1319675,66
2817	973720,50	1319701,58
2818	973695,77	1319714,57
2819	973677,05	1319735,48
2820	973662,01	1319764,76
2821	973656,02	1319791,75
2822	973650,09	1319847,64
2823	973638,20	1319901,76
2824	973631,88	1319913,32
2825	973629,63	1319920,24
2826	973628,48	1319921,93
2827	973626,11	1319922,66
2828	973620,02	1319945,64
2829	973605,88	1319964,82
2830	973604,14	1319965,97
2831	973595,70	1319967,88
2832	973589,95	1319975,12
2833	973559,00	1319987,81
2834	973518,79	1320027,58

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2835	973475,41	1320040,20
2836	973444,78	1320061,95
2837	973423,09	1320091,84
2838	973398,58	1320151,25
2839	973369,60	1320176,78
2840	973295,29	1320252,21
2841	973270,26	1320269,55
2842	973232,32	1320272,90
2843	973156,51	1320311,87
2844	973133,00	1320346,27
2845	973074,01	1320486,10
2846	973015,15	1320546,33
2847	972893,72	1320632,15
2848	972833,58	1320698,37
2849	972778,25	1320773,83
2850	972737,23	1320809,81
2851	972528,99	1321036,51
2852	972527,82	1321037,29
2853	972480,52	1321054,80
2854	972466,84	1321066,46
2855	972467,11	1321068,74
2856	972466,53	1321070,90
2857	972461,85	1321077,11
2858	972458,90	1321078,18
2859	972455,09	1321076,47
2860	972456,84	1321080,85

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2861	972456,97	1321083,19
2862	972454,90	1321084,84
2863	972449,12	1321086,55
2864	972447,28	1321096,79
2865	972446,42	1321098,84
2866	972444,04	1321099,25
2867	972440,44	1321098,90
2868	972433,04	1321113,66
2869	972435,55	1321116,84
2870	972429,11	1321143,20
2871	972408,50	1321170,60
2872	972393,55	1321202,72
2873	972392,79	1321213,80
2874	972389,30	1321224,87
2875	972391,40	1321236,17
2876	972390,43	1321244,07
2877	972371,85	1321290,86
2878	972369,86	1321304,06
2879	972359,75	1321320,88
2880	972353,93	1321342,46
2881	972362,63	1321403,03
2882	972356,28	1321430,08
2883	972349,28	1321440,04
2884	972349,32	1321459,37
2885	972347,67	1321460,97
2886	972338,86	1321461,37

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2887	972312,99	1321494,56
2888	972300,95	1321505,71
2889	972300,22	1321511,80
2890	972286,28	1321526,76
2891	972280,90	1321543,52
2892	972283,49	1321553,04
2893	972272,95	1321570,35
2894	972265,99	1321601,07
2895	972254,83	1321640,12
2896	972243,93	1321668,26
2897	972241,70	1321692,53
2898	972206,74	1321766,60
2899	972212,44	1321801,13
2900	972199,79	1321821,62
2901	972197,35	1321843,00
2902	972187,51	1321865,91
2903	972190,52	1321869,70
2904	972190,31	1321872,32
2905	972188,65	1321873,74
2906	972182,29	1321874,79
2907	972179,24	1321888,07
2908	972171,95	1321899,06
2909	972172,50	1321907,62
2910	972166,16	1321916,18
2911	972166,95	1321920,87
2912	972164,77	1321922,42

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2913	972156,31	1321925,41
2914	972156,06	1321946,17
2915	972140,10	1322038,15
2916	972135,59	1322054,52
2917	972124,94	1322071,96
2918	972122,23	1322073,40
2919	972113,43	1322072,95
2920	972106,98	1322085,13
2921	972075,78	1322135,35
2922	972067,22	1322158,11
2923	972031,53	1322181,69
2924	971974,57	1322202,44
2925	971926,00	1322215,67
2926	971848,33	1322197,41
2927	971843,52	1322195,32
2928	971834,46	1322196,43
2929	971822,29	1322201,08
2930	971807,15	1322196,05
2931	971777,24	1322196,32
2932	971759,61	1322193,92
2933	971668,95	1322210,69
2934	971645,35	1322230,73
2935	971627,61	1322255,08
2936	971591,04	1322326,80
2937	971583,19	1322352,48
2938	971566,55	1322385,87

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2939	971562,17	1322407,35
2940	971568,42	1322435,21
2941	971578,26	1322453,33
2942	971618,42	1322504,67
2943	971632,29	1322512,56
2944	971658,28	1322534,53
2945	971693,26	1322571,64
2946	971706,18	1322598,05
2947	971719,01	1322620,88
2948	971728,29	1322650,15
2949	971729,79	1322658,97
2950	971736,85	1322672,10
2951	971749,29	1322689,82
2952	971753,03	1322700,97
2953	971751,18	1322704,63
2954	971752,00	1322707,11
2955	971760,08	1322719,06
2956	971762,29	1322723,08
2957	971780,08	1322736,10
2958	971801,18	1322756,11
2959	971813,87	1322760,75
2960	971815,82	1322762,79
2961	971820,48	1322772,65
2962	971850,85	1322806,40
2963	971866,09	1322830,19
2964	971894,20	1322862,23



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2965	971901,45	1322871,96
2966	971906,35	1322884,84
2967	971914,12	1322900,51
2968	971932,39	1322924,67
2969	971943,63	1322949,88
2970	971949,83	1322974,47
2971	971957,95	1323045,10
2972	971957,18	1323061,18
2973	971959,98	1323073,54
2974	971951,90	1323092,56
2975	971940,28	1323105,15
2976	971933,64	1323117,34
2977	971923,43	1323128,90
2978	971910,87	1323135,64
2979	971895,55	1323138,72
2980	971882,61	1323143,61
2981	971841,00	1323161,03
2982	971831,33	1323168,43
2983	971832,58	1323173,58
2984	971831,69	1323176,95
2985	971827,63	1323176,49
2986	971825,28	1323174,31
2987	971806,09	1323186,07
2988	971786,23	1323196,36
2989	971780,59	1323205,23
2990	971777,60	1323206,80

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
2991	971778,14	1323210,70
2992	971766,20	1323228,80
2993	971763,26	1323237,59
2994	971750,45	1323244,68
2995	971751,79	1323248,60
2996	971749,13	1323251,30
2997	971744,47	1323253,59
2998	971735,51	1323263,38
2999	971725,40	1323269,23
3000	971722,76	1323275,35
3001	971718,48	1323276,09
3002	971717,10	1323283,77
3003	971709,12	1323293,91
3004	971706,85	1323304,03
3005	971696,68	1323329,75
3006	971694,58	1323339,80
3007	971687,42	1323354,87
3008	971684,56	1323363,96
3009	971686,31	1323386,69
3010	971685,92	1323388,42
3011	971680,81	1323389,61
3012	971671,37	1323414,24
3013	971667,01	1323436,79
3014	971663,29	1323449,36
3015	971663,46	1323460,87
3016	971649,32	1323507,21

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3017	971650,39	1323529,69
3018	971661,74	1323570,57
3019	971665,90	1323578,90
3020	971665,81	1323581,74
3021	971661,96	1323582,97
3022	971667,04	1323599,15
3023	971675,34	1323621,67
3024	971676,72	1323634,47
3025	971676,56	1323648,94
3026	971671,48	1323666,57
3027	971662,42	1323683,37
3028	971664,17	1323691,43
3029	971647,31	1323739,07
3030	971642,32	1323763,34
3031	971640,38	1323778,75
3032	971640,34	1323795,89
3033	971636,89	1323818,40
3034	971638,31	1323831,73
3035	971629,23	1323857,62
3036	971619,26	1323871,80
3037	971609,63	1323879,67
3038	971603,17	1323891,36
3039	971596,43	1323900,63
3040	971594,12	1323901,86
3041	971590,85	1323901,98
3042	971579,55	1323918,99

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3043	971562,43	1323974,13
3044	971553,95	1323989,44
3045	971547,90	1324004,91
3046	971545,18	1324017,86
3047	971523,07	1324059,16
3048	971506,12	1324099,29
3049	971503,28	1324110,98
3050	971502,47	1324126,98
3051	971500,64	1324135,21
3052	971481,84	1324158,77
3053	971475,41	1324171,79
3054	971456,84	1324197,50
3055	971443,51	1324223,72
3056	971443,73	1324242,98
3057	971440,93	1324254,67
3058	971440,79	1324267,84
3059	971436,94	1324275,23
3060	971424,29	1324288,79
3061	971413,77	1324320,85
3062	971412,71	1324331,87
3063	971407,35	1324340,85
3064	971407,36	1324348,35
3065	971405,24	1324355,21
3066	971407,19	1324366,86
3067	971406,45	1324375,06
3068	971413,68	1324384,32

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3069	971424,36	1324390,77
3070	971429,40	1324404,06
3071	971425,94	1324410,84
3072	971425,22	1324420,15
3073	971428,48	1324431,85
3074	971424,65	1324454,94
3075	971420,66	1324468,92
3076	971414,58	1324482,76
3077	971413,04	1324505,18
3078	971409,71	1324511,91
3079	971412,33	1324515,50
3080	971412,37	1324533,72
3081	971409,80	1324550,43
3082	971409,90	1324562,39
3083	971414,06	1324580,67
3084	971413,84	1324598,12
3085	971416,23	1324599,20
3086	971417,89	1324602,72
3087	971413,57	1324618,59
3088	971416,09	1324631,17
3089	971416,96	1324647,54
3090	971408,88	1324719,58
3091	971406,38	1324724,61
3092	971404,73	1324732,65
3093	971405,26	1324747,14
3094	971398,25	1324781,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3095	971370,18	1324831,31
3096	971364,58	1324844,65
3097	971364,49	1324855,29
3098	971363,56	1324857,86
3099	971360,33	1324858,46
3100	971356,69	1324866,65
3101	971356,58	1324879,96
3102	971359,76	1324896,13
3103	971358,27	1324912,59
3104	971359,88	1324925,05
3105	971368,65	1324944,80
3106	971368,94	1324947,12
3107	971367,76	1324948,00
3108	971369,54	1324950,71
3109	971370,17	1324993,13
3110	971362,36	1325022,20
3111	971362,99	1325032,95
3112	971367,16	1325056,87
3113	971375,50	1325067,40
3114	971382,06	1325089,83
3115	971386,40	1325095,94
3116	971386,55	1325099,18
3117	971383,05	1325102,96
3118	971388,19	1325125,59
3119	971387,31	1325133,31
3120	971399,87	1325145,09

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3121	971400,60	1325148,41
3122	971399,08	1325152,06
3123	971394,43	1325152,75
3124	971391,88	1325150,35
3125	971391,60	1325169,71
3126	971387,42	1325169,52
3127	971384,62	1325168,11
3128	971383,82	1325171,40
3129	971388,87	1325180,15
3130	971393,55	1325208,60
3131	971397,46	1325209,95
3132	971398,78	1325215,01
3133	971395,38	1325217,06
3134	971391,34	1325239,39
3135	971393,84	1325258,65
3136	971389,65	1325272,47
3137	971391,79	1325294,11
3138	971393,70	1325307,18
3139	971394,50	1325331,81
3140	971386,96	1325386,09
3141	971384,25	1325396,91
3142	971381,39	1325423,65
3143	971367,17	1325519,37
3144	971358,45	1325570,52
3145	971351,58	1325643,48
3146	971348,87	1325683,84

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3147	971348,01	1325685,76
3148	971346,38	1325686,62
3149	971343,05	1325720,53
3150	971344,29	1325737,14
3151	971342,23	1325816,54
3152	971343,84	1325841,46
3153	971342,45	1325869,82
3154	971343,39	1325917,98
3155	971347,95	1325944,32
3156	971347,00	1325964,30
3157	971342,42	1325991,03
3158	971337,44	1326007,56
3159	971333,78	1326032,31
3160	971332,96	1326033,96
3161	971330,51	1326036,49
3162	971328,56	1326044,12
3163	971329,09	1326060,80
3164	971328,23	1326063,00
3165	971325,53	1326065,73
3166	971327,02	1326121,74
3167	971348,99	1326231,87
3168	971358,94	1326271,50
3169	971360,78	1326273,66
3170	971373,15	1326314,62
3171	971370,50	1326320,78
3172	971383,80	1326360,17



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3173	971386,70	1326366,85
3174	971393,59	1326390,91
3175	971398,83	1326404,51
3176	971395,23	1326427,60
3177	971398,65	1326431,30
3178	971394,99	1326445,92
3179	971393,20	1326457,56
3180	971393,29	1326470,10
3181	971390,93	1326481,20
3182	971388,84	1326484,52
3183	971390,79	1326487,37
3184	971390,92	1326490,57
3185	971386,74	1326494,91
3186	971385,80	1326499,44
3187	971381,74	1326507,98
3188	971378,12	1326512,83
3189	971380,07	1326515,63
3190	971373,71	1326522,36
3191	971370,13	1326534,70
3192	971367,38	1326537,10
3193	971366,08	1326542,67
3194	971355,85	1326553,93
3195	971356,31	1326557,24
3196	971343,60	1326575,82
3197	971343,87	1326579,17
3198	971334,57	1326586,96

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3199	971325,34	1326592,49
3200	971322,79	1326592,91
3201	971309,31	1326603,08
3202	971295,43	1326620,47
3203	971264,79	1326699,59
3204	971240,81	1326738,82
3205	971238,42	1326740,24
3206	971235,60	1326738,67
3207	971232,76	1326733,87
3208	971229,98	1326749,75
3209	971228,40	1326776,48
3210	971236,64	1326795,08
3211	971240,37	1326798,02
3212	971246,61	1326828,13
3213	971246,97	1326841,76
3214	971255,39	1326873,87
3215	971257,25	1326888,81
3216	971259,32	1326931,91
3217	971265,09	1326944,60
3218	971264,96	1326947,34
3219	971260,08	1326954,52
3220	971257,43	1326963,84
3221	971254,11	1326978,81
3222	971253,87	1326992,36
3223	971257,11	1327009,49
3224	971257,87	1327027,52

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3225	971256,25	1327040,53
3226	971255,85	1327072,28
3227	971258,27	1327083,73
3228	971256,24	1327102,31
3229	971259,17	1327115,21
3230	971259,40	1327131,81
3231	971256,21	1327136,70
3232	971255,61	1327150,83
3233	971258,48	1327163,98
3234	971258,94	1327191,10
3235	971256,97	1327200,11
3236	971255,60	1327219,68
3237	971257,59	1327232,84
3238	971257,03	1327246,08
3239	971260,69	1327261,29
3240	971261,97	1327275,36
3241	971260,11	1327287,35
3242	971261,28	1327309,49
3243	971257,66	1327327,20
3244	971262,51	1327362,78
3245	971261,65	1327367,36
3246	971262,13	1327376,78
3247	971258,90	1327386,19
3248	971257,63	1327399,98
3249	971254,10	1327403,13
3250	971252,21	1327424,90

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3251	971253,55	1327441,69
3252	971251,52	1327469,19
3253	971254,80	1327476,95
3254	971239,14	1327509,79
3255	971240,67	1327517,98
3256	971238,56	1327522,00
3257	971246,01	1327525,60
3258	971247,42	1327533,39
3259	971252,14	1327540,87
3260	971255,60	1327549,64
3261	971262,43	1327557,24
3262	971262,82	1327560,71
3263	971259,79	1327566,12
3264	971262,37	1327570,70
3265	971261,37	1327575,73
3266	971270,99	1327595,91
3267	971282,42	1327606,87
3268	971288,00	1327617,32
3269	971287,95	1327620,23
3270	971286,36	1327622,08
3271	971287,71	1327622,52
3272	971289,70	1327624,71
3273	971292,17	1327635,78
3274	971298,73	1327639,01
3275	971300,40	1327641,90
3276	971299,64	1327653,30

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3277	971298,07	1327656,09
3278	971305,69	1327665,10
3279	971306,54	1327668,33
3280	971304,48	1327674,12
3281	971302,83	1327675,47
3282	971294,55	1327678,23
3283	971296,84	1327686,77
3284	971305,48	1327704,14
3285	971308,90	1327717,69
3286	971309,28	1327729,81
3287	971310,96	1327738,87
3288	971322,60	1327743,68
3289	971325,68	1327747,78
3290	971325,49	1327752,64
3291	971323,44	1327754,09
3292	971316,00	1327755,49
3293	971325,91	1327768,40
3294	971339,56	1327788,92
3295	971351,23	1327800,94
3296	971375,72	1327836,14
3297	971380,17	1327854,57
3298	971380,57	1327871,52
3299	971385,52	1327888,69
3300	971393,08	1327900,77
3301	971407,37	1327911,13
3302	971413,40	1327920,95

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3303	971418,58	1327925,78
3304	971419,82	1327928,23
3305	971418,79	1327930,79
3306	971416,44	1327932,21
3307	971417,32	1327933,32
3308	971416,25	1327944,53
3309	971421,73	1327949,29
3310	971432,35	1327983,23
3311	971435,11	1328001,29
3312	971440,71	1328018,65
3313	971454,01	1328061,84
3314	971466,21	1328108,61
3315	971473,53	1328147,09
3316	971481,85	1328174,98
3317	971497,21	1328245,09
3318	971544,68	1328322,94
3319	971574,77	1328368,42
3320	971628,52	1328455,40
3321	971660,92	1328512,34
3322	971673,72	1328543,79
3323	971679,64	1328548,22
3324	971685,12	1328573,62
3325	971689,08	1328604,55
3326	971688,23	1328617,52
3327	971691,83	1328628,09
3328	971691,99	1328646,25

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3329	971689,69	1328649,57
3330	971694,07	1328666,07
3331	971696,77	1328685,91
3332	971692,92	1328713,30
3333	971682,16	1328745,76
3334	971671,89	1328759,03
3335	971652,63	1328777,46
3336	971635,56	1328801,56
3337	971629,41	1328803,84
3338	971624,63	1328810,81
3339	971594,01	1328841,95
3340	971562,89	1328883,18
3341	971561,98	1328887,20
3342	971548,37	1328908,24
3343	971539,87	1328918,38
3344	971529,62	1328934,21
3345	971522,02	1328943,51
3346	971508,28	1328961,46
3347	971494,23	1328972,82
3348	971481,34	1328985,98
3349	971481,44	1328990,98
3350	971479,21	1328993,98
3351	971475,21	1328993,86
3352	971474,11	1328992,38
3353	971459,54	1329006,13
3354	971443,84	1329018,15

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3355	971440,30	1329019,24
3356	971441,42	1329023,35
3357	971428,99	1329032,50
3358	971418,12	1329036,23
3359	971401,61	1329049,10
3360	971373,19	1329071,94
3361	971350,72	1329092,55
3362	971330,12	1329116,23
3363	971330,08	1329122,87
3364	971329,20	1329125,02
3365	971326,66	1329125,82
3366	971322,35	1329125,21
3367	971319,08	1329131,71
3368	971317,95	1329139,93
3369	971318,92	1329145,39
3370	971315,89	1329157,58
3371	971317,62	1329167,39
3372	971319,07	1329183,10
3373	971319,16	1329198,42
3374	971317,83	1329211,30
3375	971317,96	1329222,87
3376	971320,74	1329233,00
3377	971323,84	1329240,20
3378	971323,07	1329244,98
3379	971329,23	1329256,78
3380	971331,96	1329267,58



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3381	971342,68	1329287,26
3382	971348,39	1329293,90
3383	971354,98	1329305,41
3384	971357,14	1329311,98
3385	971361,19	1329317,62
3386	971368,59	1329318,65
3387	971378,25	1329326,18
3388	971382,78	1329328,13
3389	971391,59	1329333,67
3390	971395,91	1329334,25
3391	971397,41	1329339,42
3392	971401,81	1329349,07
3393	971407,20	1329349,79
3394	971409,43	1329351,31
3395	971417,23	1329365,38
3396	971421,12	1329368,81
3397	971440,84	1329376,16
3398	971443,80	1329375,39
3399	971446,62	1329377,36
3400	971447,80	1329381,45
3401	971446,64	1329383,27
3402	971458,85	1329397,28
3403	971466,43	1329399,69
3404	971469,82	1329408,01
3405	971475,13	1329416,92
3406	971482,54	1329425,72

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3407	971493,10	1329436,36
3408	971495,05	1329441,93
3409	971499,03	1329447,61
3410	971512,18	1329462,09
3411	971519,95	1329473,13
3412	971523,68	1329476,34
3413	971539,12	1329503,43
3414	971548,02	1329517,21
3415	971560,28	1329531,31
3416	971574,76	1329536,89
3417	971598,06	1329552,31
3418	971607,40	1329562,66
3419	971619,26	1329578,10
3420	971627,73	1329585,18
3421	971636,24	1329590,24
3422	971656,85	1329620,06
3423	971667,67	1329637,11
3424	971676,67	1329647,59
3425	971759,36	1329715,05
3426	971764,21	1329715,37
3427	971803,54	1329745,30
3428	971807,93	1329749,87
3429	971821,22	1329757,18
3430	971878,66	1329772,81
3431	971909,47	1329786,62
3432	971913,91	1329791,42

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3433	971914,46	1329794,95
3434	971930,06	1329803,60
3435	971941,25	1329816,62
3436	971952,12	1329833,81
3437	971995,11	1329888,66
3438	972037,70	1329937,70
3439	972063,39	1329980,14
3440	972122,71	1330102,70
3441	972142,71	1330148,78
3442	972157,04	1330175,29
3443	972192,88	1330253,79
3444	972202,22	1330271,70
3445	972210,21	1330284,64
3446	972209,48	1330289,03
3447	972215,30	1330303,04
3448	972221,38	1330320,97
3449	972225,21	1330329,74
3450	972227,43	1330338,45
3451	972231,48	1330346,17
3452	972245,46	1330363,11
3453	972259,99	1330382,60
3454	972271,19	1330402,88
3455	972327,15	1330467,03
3456	972338,87	1330489,60
3457	972346,06	1330510,02
3458	972360,27	1330556,88

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3459	972384,43	1330598,56
3460	972405,89	1330629,56
3461	972415,02	1330640,49
3462	972446,48	1330675,13
3463	972468,52	1330700,70
3464	972484,96	1330713,67
3465	972516,39	1330736,17
3466	972533,26	1330749,50
3467	972563,54	1330771,12
3468	972583,73	1330783,40
3469	972598,97	1330793,90
3470	972616,32	1330804,65
3471	972622,09	1330809,35
3472	972627,84	1330810,38
3473	972640,30	1330820,49
3474	972653,09	1330828,48
3475	972668,72	1330852,60
3476	972671,67	1330879,83
3477	972677,78	1330908,62
3478	972681,01	1330932,89
3479	972684,26	1330950,80
3480	972689,33	1330962,32
3481	972695,20	1330989,30
3482	972693,83	1330994,94
3483	972691,82	1330997,89
3484	972690,56	1331002,43

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3485	972687,04	1331003,80
3486	972686,96	1331007,51
3487	972684,38	1331009,24
3488	972684,00	1331010,44
3489	972684,85	1331016,11
3490	972680,23	1331035,52
3491	972668,03	1331046,10
3492	972657,85	1331053,14
3493	972655,57	1331056,25
3494	972657,60	1331060,06
3495	972657,40	1331063,42
3496	972654,68	1331065,09
3497	972650,90	1331074,15
3498	972649,66	1331082,91
3499	972645,13	1331091,73
3500	972645,76	1331097,15
3501	972646,89	1331098,36
3502	972647,01	1331101,42
3503	972644,83	1331103,89
3504	972641,35	1331111,11
3505	972641,59	1331119,54
3506	972639,14	1331146,39
3507	972637,70	1331149,18
3508	972638,12	1331154,55
3509	972630,99	1331200,67
3510	972634,11	1331202,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3511	972635,16	1331205,10
3512	972634,08	1331217,97
3513	972638,59	1331249,75
3514	972638,09	1331251,99
3515	972636,41	1331253,62
3516	972637,58	1331267,21
3517	972638,81	1331275,94
3518	972634,76	1331303,71
3519	972626,19	1331323,44
3520	972628,07	1331332,14
3521	972639,72	1331363,92
3522	972645,59	1331383,68
3523	972648,30	1331402,99
3524	972646,61	1331438,87
3525	972646,73	1331451,72
3526	972648,36	1331474,00
3527	972647,93	1331495,71
3528	972650,85	1331518,16
3529	972650,40	1331534,27
3530	972657,36	1331567,22
3531	972664,07	1331587,85
3532	972674,36	1331605,68
3533	972686,47	1331642,62
3534	972691,12	1331666,54
3535	972697,44	1331684,78
3536	972703,90	1331706,09

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3537	972710,49	1331743,54
3538	972718,74	1331764,26
3539	972740,51	1331805,72
3540	972749,83	1331825,86
3541	972797,44	1331909,19
3542	972828,84	1331967,04
3543	972839,11	1331986,36
3544	972860,66	1332022,59
3545	972881,73	1332060,40
3546	972894,61	1332079,00
3547	972904,79	1332098,61
3548	972914,41	1332112,39
3549	972946,63	1332154,54
3550	972957,44	1332170,64
3551	972965,65	1332185,02
3552	972981,80	1332215,61
3553	972987,36	1332223,37
3554	972992,29	1332226,33
3555	972994,90	1332230,13
3556	972993,37	1332235,57
3557	972988,15	1332249,16
3558	972986,45	1332252,23
3559	972989,70	1332253,09
3560	972990,73	1332255,00
3561	972991,40	1332262,55
3562	972996,16	1332278,12

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3563	972999,53	1332295,92
3564	973003,44	1332305,66
3565	973001,35	1332322,53
3566	972994,88	1332340,05
3567	972994,74	1332344,91
3568	972998,19	1332346,42
3569	973005,32	1332356,90
3570	973028,15	1332392,32
3571	973039,37	1332412,84
3572	973047,71	1332430,81
3573	973060,56	1332470,69
3574	973080,04	1332507,45
3575	973093,11	1332540,91
3576	973098,92	1332553,00
3577	973110,62	1332593,61
3578	973115,40	1332618,71
3579	973118,42	1332639,91
3580	973120,43	1332664,14
3581	973121,35	1332688,11
3582	973124,57	1332710,17
3583	973131,67	1332758,15
3584	973141,79	1332811,58
3585	973151,57	1332840,87
3586	973172,77	1332924,97
3587	973188,58	1332974,06
3588	973205,62	1333019,00



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3589	973215,41	1333057,08
3590	973219,29	1333082,28
3591	973224,79	1333138,39
3592	973227,69	1333165,14
3593	973225,76	1333167,74
3594	973228,12	1333228,78
3595	973230,59	1333255,27
3596	973227,90	1333285,66
3597	973217,23	1333337,44
3598	973207,71	1333462,15
3599	973204,36	1333551,50
3600	973204,88	1333581,37
3601	973183,46	1333757,33
3602	973183,33	1333923,69
3603	973184,69	1333959,37
3604	973185,60	1333962,00
3605	973188,16	1334031,37
3606	973221,61	1334333,38
3607	973219,10	1334380,74
3608	973200,69	1334541,96
3609	973197,91	1334647,90
3610	973202,81	1334738,84
3611	973208,95	1334863,52
3612	973209,50	1334933,21
3613	973216,93	1334990,55
3614	973221,66	1335051,59

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3615	973228,92	1335093,74
3616	973228,34	1335097,73
3617	973233,51	1335129,55
3618	973230,61	1335194,97
3619	973231,20	1335256,33
3620	973234,18	1335371,93
3621	973237,11	1335438,68
3622	973241,25	1335484,40
3623	973244,31	1335561,54
3624	973255,75	1335720,92
3625	973255,74	1335743,88
3626	973257,93	1335745,99
3627	973258,71	1335767,94
3628	973249,27	1335820,66
3629	973237,14	1335865,07
3630	973233,65	1335906,14
3631	973218,88	1335919,28
3632	973219,03	1335926,58
3633	973216,56	1335928,00
3634	973157,75	1335937,95
3635	973138,43	1335943,96
3636	973123,81	1335941,58
3637	973123,23	1335944,60
3638	973117,24	1335944,62
3639	973112,67	1335947,39
3640	973100,72	1335948,69

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3641	973067,67	1335962,09
3642	973065,38	1335966,93
3643	973066,00	1335970,51
3644	973064,65	1335972,23
3645	973029,78	1335997,48
3646	973014,73	1336012,38
3647	973006,88	1336024,02
3648	972993,74	1336033,63
3649	972987,08	1336042,12
3650	972980,77	1336055,32
3651	972984,24	1336068,22
3652	972985,56	1336081,67
3653	972992,25	1336097,60
3654	972997,93	1336107,95
3655	972998,99	1336119,93
3656	973004,16	1336135,16
3657	973006,35	1336147,63
3658	973021,70	1336186,99
3659	973028,50	1336197,52
3660	973039,59	1336218,66
3661	973051,12	1336230,64
3662	973056,52	1336240,49
3663	973066,60	1336256,38
3664	973070,69	1336265,62
3665	973073,17	1336276,45
3666	973084,18	1336304,36

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3667	973087,60	1336316,54
3668	973093,22	1336326,14
3669	973097,31	1336335,60
3670	973113,18	1336363,48
3671	973115,16	1336379,34
3672	973118,21	1336391,74
3673	973120,94	1336419,11
3674	973123,37	1336431,79
3675	973137,55	1336453,67
3676	973145,47	1336469,78
3677	973150,46	1336486,20
3678	973165,77	1336497,63
3679	973172,90	1336506,61
3680	973200,51	1336515,95
3681	973227,22	1336544,07
3682	973236,01	1336554,89
3683	973241,38	1336566,53
3684	973243,38	1336604,51
3685	973247,11	1336606,67
3686	973249,28	1336610,02
3687	973249,15	1336613,43
3688	973247,50	1336618,80
3689	973248,79	1336626,59
3690	973251,09	1336656,55
3691	973256,30	1336673,36
3692	973257,14	1336684,72

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3693	973277,05	1336739,38
3694	973291,14	1336767,77
3695	973296,04	1336781,16
3696	973303,98	1336792,26
3697	973322,27	1336849,66
3698	973339,51	1336891,61
3699	973348,87	1336907,95
3700	973349,72	1336935,99
3701	973347,70	1336947,77
3702	973351,78	1336952,47
3703	973352,84	1337009,37
3704	973355,85	1337020,91
3705	973363,20	1337033,63
3706	973371,71	1337058,70
3707	973380,36	1337076,15
3708	973386,50	1337084,42
3709	973402,80	1337116,46
3710	973411,74	1337149,48
3711	973419,82	1337164,27
3712	973439,69	1337185,83
3713	973448,71	1337198,38
3714	973466,51	1337219,36
3715	973486,28	1337258,56
3716	973490,44	1337271,89
3717	973512,04	1337304,98
3718	973523,90	1337334,05

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3719	973531,51	1337345,47
3720	973545,16	1337385,33
3721	973552,36	1337399,28
3722	973554,21	1337409,31
3723	973573,33	1337446,45
3724	973604,83	1337499,98
3725	973618,04	1337513,07
3726	973638,00	1337537,67
3727	973650,18	1337546,85
3728	973672,95	1337569,44
3729	973680,49	1337580,53
3730	973697,72	1337617,48
3731	973707,71	1337634,57
3732	973734,31	1337682,84
3733	973745,34	1337717,60
3734	973749,17	1337741,71
3735	973748,18	1337754,44
3736	973745,38	1337755,69
3737	973745,56	1337757,87
3738	973741,81	1337783,28
3739	973739,88	1337788,44
3740	973705,38	1337905,94
3741	973705,13	1337937,91
3742	973693,32	1338011,98
3743	973699,23	1338041,42
3744	973708,72	1338083,45

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3745	973721,08	1338118,55
3746	973802,51	1338171,34
3747	973820,24	1338178,65
3748	973871,09	1338187,24
3749	973873,55	1338189,69
3750	973874,07	1338192,70
3751	973885,21	1338194,42
3752	973895,31	1338191,57
3753	973952,60	1338198,65
3754	973974,51	1338213,69
3755	974012,25	1338248,88
3756	974027,84	1338276,25
3757	974035,90	1338333,29
3758	974083,70	1338465,36
3759	974083,25	1338468,22
3760	974080,62	1338471,61
3761	974091,47	1338507,74
3762	974093,78	1338658,69
3763	974088,19	1338807,81
3764	974110,07	1338897,22
3765	974109,82	1338914,21
3766	974116,75	1338953,75
3767	974128,77	1338998,80
3768	974153,12	1339067,01
3769	974156,39	1339095,44
3770	974161,88	1339129,48

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3771	974170,53	1339169,54
3772	974174,63	1339215,62
3773	974174,89	1339287,71
3774	974183,55	1339354,83
3775	974183,22	1339356,83
3776	974160,27	1339432,87
3777	974151,37	1339494,23
3778	974149,86	1339579,82
3779	974134,60	1339678,99
3780	974139,17	1339747,28
3781	974150,08	1339789,73
3782	974160,19	1339805,99
3783	974213,38	1339911,70
3784	974246,29	1340003,21
3785	974268,80	1340028,67
3786	974286,55	1340059,35
3787	974306,66	1340136,22
3788	974339,07	1340211,37
3789	974429,60	1340324,58
3790	974473,19	1340399,89
3791	974562,13	1340601,92
3792	974661,84	1340898,80
3793	974695,93	1340992,89
3794	974694,33	1341036,30
3795	974603,45	1341280,71
3796	974591,63	1341350,15



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3797	974634,73	1341440,75
3798	974638,20	1341480,76
3799	974634,32	1341531,47
3800	974604,62	1341604,58
3801	974562,83	1341692,44
3802	974541,38	1341753,82
3803	974532,20	1341850,18
3804	974538,22	1341948,94
3805	974551,57	1342049,06
3806	974590,31	1342174,77
3807	974590,35	1342177,10
3808	974581,35	1342279,40
3809	974593,61	1342379,77
3810	974606,20	1342449,66
3811	974613,98	1342572,54
3812	974627,85	1342647,36
3813	974645,93	1342715,27
3814	974645,79	1342717,40
3815	974597,70	1342878,20
3816	974592,76	1342944,32
3817	974594,17	1343003,44
3818	974587,97	1343079,74
3819	974593,72	1343148,48
3820	974587,98	1343255,26
3821	974595,05	1343344,80
3822	974624,34	1343409,40

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3823	974666,80	1343470,00
3824	974681,77	1343496,24
3825	974699,98	1343531,90
3826	974722,55	1343545,46
3827	974744,52	1343551,74
3828	974771,55	1343563,86
3829	974820,92	1343541,62
3830	974822,98	1343541,04
3831	974837,62	1343543,75
3832	974841,04	1343540,19
3833	974883,32	1343545,56
3834	974885,57	1343546,86
3835	974912,95	1343570,28
3836	974922,91	1343584,86
3837	974934,44	1343624,42
3838	974936,73	1343646,38
3839	974948,42	1343656,16
3840	974969,66	1343663,81
3841	974989,16	1343683,66
3842	975018,55	1343711,67
3843	975038,08	1343737,02
3844	975056,36	1343776,82
3845	975059,94	1343802,31
3846	975058,25	1343854,98
3847	975062,69	1343877,92
3848	975071,47	1343894,50

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3849	975145,55	1343962,94
3850	975161,42	1343991,72
3851	975177,36	1344009,36
3852	975218,06	1344064,67
3853	975262,46	1344108,09
3854	975263,51	1344110,23
3855	975273,91	1344147,34
3856	975273,93	1344179,68
3857	975263,36	1344221,09
3858	975252,23	1344243,72
3859	975247,30	1344260,37
3860	975230,81	1344289,05
3861	975206,63	1344313,55
3862	975180,22	1344326,37
3863	975154,75	1344350,94
3864	975138,55	1344400,34
3865	975120,88	1344430,05
3866	975122,12	1344443,70
3867	975118,08	1344470,99
3868	975103,33	1344502,33
3869	975105,27	1344526,08
3870	975077,96	1344619,03
3871	975067,35	1344667,04
3872	975073,39	1344708,09
3873	975087,23	1344779,94
3874	975090,56	1344816,29

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3875	975087,36	1344826,87
3876	975090,99	1344855,79
3877	975095,17	1344924,03
3878	975105,28	1344991,21
3879	975107,80	1345084,61
3880	975116,67	1345110,72
3881	975130,82	1345138,99
3882	975140,17	1345150,83
3883	975148,94	1345153,89
3884	975150,54	1345155,21
3885	975152,50	1345158,57
3886	975152,78	1345160,96
3887	975152,17	1345162,94
3888	975191,28	1345181,59
3889	975233,71	1345196,19
3890	975258,48	1345212,00
3891	975270,08	1345221,77
3892	975300,90	1345235,80
3893	975323,64	1345262,45
3894	975410,28	1345342,80
3895	975418,33	1345361,33
3896	975422,49	1345363,81
3897	975423,88	1345367,02
3898	975422,28	1345374,47
3899	975434,80	1345394,63
3900	975449,68	1345431,11

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3901	975488,20	1345477,46
3902	975516,14	1345531,18
3903	975527,34	1345572,20
3904	975538,55	1345676,12
3905	975540,15	1345801,28
3906	975530,38	1345943,59
3907	975526,18	1346068,47
3908	975569,33	1346253,47
3909	975596,61	1346326,89
3910	975637,68	1346405,07
3911	975671,81	1346462,79
3912	975708,74	1346508,48
3913	975731,69	1346526,05
3914	975776,31	1346553,41
3915	975843,98	1346608,87
3916	975866,87	1346621,15
3917	975949,91	1346703,72
3918	975950,77	1346705,51
3919	975957,54	1346764,98
3920	975972,57	1346818,01
3921	976018,03	1346978,11
3922	976112,25	1347322,22
3923	976125,65	1347455,99
3924	976138,51	1347542,51
3925	976147,64	1347587,75
3926	976176,92	1347735,03

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3927	976211,00	1347870,57
3928	976223,11	1347933,96
3929	976230,05	1348006,04
3930	976229,98	1348007,80
3931	976209,03	1348082,92
3932	976174,17	1348177,75
3933	976151,12	1348253,12
3934	976122,70	1348324,84
3935	976087,46	1348432,26
3936	976064,54	1348522,53
3937	976045,91	1348685,84
3938	976005,97	1348892,56
3939	975865,17	1349081,53
3940	975820,24	1349201,02
3941	975833,14	1349261,75
3942	975858,78	1349319,90
3943	975884,19	1349398,34
3944	975885,00	1349421,41
3945	975892,49	1349442,80
3946	975922,65	1349511,22
3947	975926,48	1349550,05
3948	975924,85	1349604,27
3949	975947,89	1349659,20
3950	975976,97	1349702,49
3951	976092,42	1349849,00
3952	976093,06	1349850,57

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3953	976096,75	1349875,10
3954	976096,38	1349877,05
3955	976074,22	1349908,24
3956	976027,62	1349950,99
3957	975974,36	1349973,47
3958	975900,56	1349977,66
3959	975874,88	1349985,19
3960	975854,56	1349999,05
3961	975820,68	1350014,71
3962	975638,83	1350082,34
3963	975588,06	1350102,59
3964	975557,57	1350116,74
3965	975452,12	1350206,89
3966	975355,13	1350325,52
3967	975354,79	1350333,96
3968	975354,41	1350335,30
3969	975324,07	1350389,94
3970	975252,59	1350488,01
3971	975247,77	1350494,51
1	975243,43	1350490,24
3972 (2)	988596,19	1311210,57
3973 (2)	988596,60	1311210,71
3974 (2)	988605,00	1311208,85
3975 (2)	988621,36	1311211,67
3976 (2)	988633,00	1311215,30

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
3977 (2)	988644,35	1311216,25
3978 (2)	988693,58	1311230,43
3979 (2)	988721,72	1311232,76
3980 (2)	988735,04	1311230,62
3981 (2)	988754,09	1311221,85
3982 (2)	988764,15	1311220,16
3983 (2)	988775,04	1311211,14
3984 (2)	988790,94	1311205,91
3985 (2)	988799,78	1311199,14
3986 (2)	988831,66	1311185,23
3987 (2)	988838,23	1311184,81
3988 (2)	988840,89	1311183,23
3989 (2)	988851,60	1311180,06
3990 (2)	988888,50	1311174,28
3991 (2)	988934,46	1311171,07
3992 (2)	988949,80	1311167,55
3993 (2)	988964,75	1311167,47
3994 (2)	988974,85	1311165,38
3995 (2)	988986,04	1311165,57
3996 (2)	988987,42	1311163,19
3997 (2)	988996,78	1311164,10
3998 (2)	989008,16	1311161,38
3999 (2)	989028,12	1311154,94
4000 (2)	989034,36	1311152,56
4001 (2)	989048,24	1311148,00
4002 (2)	989058,28	1311143,18



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4003 (2)	989075,43	1311128,57
4004 (2)	989085,67	1311124,67
4005 (2)	989087,13	1311120,82
4006 (2)	989093,22	1311118,05
4007 (2)	989097,30	1311114,88
4008 (2)	989098,75	1311111,19
4009 (2)	989102,58	1311110,02
4010 (2)	989118,61	1311102,92
4011 (2)	989151,25	1311093,06
4012 (2)	989153,79	1311093,75
4013 (2)	989157,00	1311090,40
4014 (2)	989172,66	1311087,38
4015 (2)	989174,72	1311091,77
4016 (2)	989181,93	1311088,67
4017 (2)	989191,31	1311087,47
4018 (2)	989196,29	1311088,83
4019 (2)	989198,83	1311085,15
4020 (2)	989225,66	1311083,07
4021 (2)	989239,03	1311078,28
4022 (2)	989240,15	1311078,66
4023 (2)	989245,36	1311075,33
4024 (2)	989257,37	1311069,42
4025 (2)	989271,82	1311067,01
4026 (2)	989289,51	1311061,37
4027 (2)	989291,38	1311058,53
4028 (2)	989318,18	1311052,31

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4029 (2)	989332,66	1311046,71
4030 (2)	989344,32	1311044,04
4031 (2)	989353,99	1311042,64
4032 (2)	989368,34	1311037,93
4033 (2)	989380,45	1311037,28
4034 (2)	989395,18	1311035,07
4035 (2)	989407,42	1311035,99
4036 (2)	989422,20	1311034,55
4037 (2)	989434,46	1311034,76
4038 (2)	989465,85	1311028,12
4039 (2)	989481,63	1311027,65
4040 (2)	989498,64	1311026,38
4041 (2)	989517,71	1311023,77
4042 (2)	989530,25	1311020,63
4043 (2)	989536,85	1311020,34
4044 (2)	989566,09	1311020,78
4045 (2)	989575,57	1311016,57
4046 (2)	989585,64	1311010,88
4047 (2)	989595,44	1311008,31
4048 (2)	989596,42	1311006,40
4049 (2)	989603,88	1311005,06
4050 (2)	989607,14	1311004,73
4051 (2)	989608,90	1311005,40
4052 (2)	989613,26	1311001,87
4053 (2)	989624,29	1310998,25
4054 (2)	989634,90	1310990,69

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4055 (2)	989660,79	1310984,54
4056 (2)	989673,57	1310978,24
4057 (2)	989685,05	1310968,59
4058 (2)	989698,76	1310963,91
4059 (2)	989712,18	1310962,23
4060 (2)	989758,74	1310958,47
4061 (2)	989769,94	1310953,14
4062 (2)	989811,71	1310945,49
4063 (2)	989833,98	1310945,46
4064 (2)	989849,58	1310956,50
4065 (2)	989861,68	1310961,56
4066 (2)	989895,17	1310962,77
4067 (2)	989906,50	1310967,65
4068 (2)	989922,84	1310970,04
4069 (2)	989941,93	1310966,86
4070 (2)	989960,24	1310966,96
4071 (2)	989980,92	1310961,71
4072 (2)	989995,15	1310961,25
4073 (2)	990004,79	1310958,66
4074 (2)	990014,72	1310957,49
4075 (2)	990021,26	1310958,82
4076 (2)	990024,84	1310956,64
4077 (2)	990031,87	1310955,63
4078 (2)	990037,62	1310959,97
4079 (2)	990051,93	1310958,82
4080 (2)	990063,69	1310961,15

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4081 (2)	990074,58	1310965,38
4082 (2)	990107,72	1310986,49
4083 (2)	990116,19	1310995,80
4084 (2)	990124,39	1311005,73
4085 (2)	990128,61	1311021,94
4086 (2)	990135,43	1311042,05
4087 (2)	990137,84	1311042,17
4088 (2)	990140,69	1311045,31
4089 (2)	990140,52	1311048,98
4090 (2)	990144,36	1311055,49
4091 (2)	990148,35	1311068,70
4092 (2)	990156,54	1311080,28
4093 (2)	990162,01	1311090,58
4094 (2)	990174,33	1311104,49
4095 (2)	990191,11	1311126,53
4096 (2)	990196,07	1311127,17
4097 (2)	990198,61	1311130,84
4098 (2)	990197,87	1311133,95
4099 (2)	990208,94	1311141,21
4100 (2)	990216,89	1311144,34
4101 (2)	990232,82	1311143,56
4102 (2)	990236,07	1311147,52
4103 (2)	990245,61	1311148,10
4104 (2)	990258,90	1311145,63
4105 (2)	990269,03	1311147,98
4106 (2)	990285,74	1311150,85

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4107 (2)	990293,13	1311148,98
4108 (2)	990301,76	1311150,82
4109 (2)	990307,87	1311148,44
4110 (2)	990322,32	1311148,98
4111 (2)	990325,15	1311147,54
4112 (2)	990339,52	1311145,15
4113 (2)	990347,52	1311144,61
4114 (2)	990357,46	1311144,44
4115 (2)	990364,65	1311143,78
4116 (2)	990366,63	1311145,71
4117 (2)	990390,15	1311148,28
4118 (2)	990411,83	1311155,76
4119 (2)	990438,85	1311162,66
4120 (2)	990454,34	1311167,10
4121 (2)	990466,15	1311170,63
4122 (2)	990480,28	1311172,02
4123 (2)	990493,22	1311172,33
4124 (2)	990509,80	1311170,03
4125 (2)	990526,80	1311164,50
4126 (2)	990543,39	1311158,81
4127 (2)	990554,40	1311154,07
4128 (2)	990565,85	1311150,67
4129 (2)	990578,15	1311144,91
4130 (2)	990596,45	1311138,63
4131 (2)	990600,41	1311135,98
4132 (2)	990610,59	1311127,29

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4133 (2)	990620,36	1311121,88
4134 (2)	990628,94	1311116,33
4135 (2)	990630,56	1311115,93
4136 (2)	990632,04	1311112,79
4137 (2)	990637,82	1311111,07
4138 (2)	990660,50	1311101,52
4139 (2)	990670,17	1311094,33
4140 (2)	990692,51	1311082,79
4141 (2)	990702,63	1311083,45
4142 (2)	990713,85	1311079,69
4143 (2)	990715,99	1311074,14
4144 (2)	990738,68	1311065,83
4145 (2)	990740,08	1311066,74
4146 (2)	990747,73	1311057,99
4147 (2)	990761,46	1311047,59
4148 (2)	990779,86	1311043,74
4149 (2)	990795,36	1311036,02
4150 (2)	990809,22	1311033,89
4151 (2)	990822,18	1311032,38
4152 (2)	990836,75	1311033,44
4153 (2)	990849,14	1311031,50
4154 (2)	990864,35	1311030,47
4155 (2)	990876,20	1311027,74
4156 (2)	990879,45	1311029,77
4157 (2)	990899,85	1311026,82
4158 (2)	990920,27	1311025,37

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4159 (2)	990941,22	1311025,74
4160 (2)	990962,26	1311022,71
4161 (2)	991002,63	1311022,12
4162 (2)	991007,86	1311024,28
4163 (2)	991010,42	1311021,33
4164 (2)	991019,92	1311019,34
4165 (2)	991033,69	1311018,33
4166 (2)	991047,33	1311018,06
4167 (2)	991061,73	1311016,59
4168 (2)	991067,34	1311012,65
4169 (2)	991073,17	1311015,58
4170 (2)	991096,07	1311011,07
4171 (2)	991108,28	1311012,45
4172 (2)	991119,08	1311011,58
4173 (2)	991139,65	1311005,85
4174 (2)	991145,88	1311003,60
4175 (2)	991158,55	1310997,06
4176 (2)	991163,75	1310993,85
4177 (2)	991170,88	1310987,38
4178 (2)	991184,03	1310977,06
4179 (2)	991202,69	1310966,45
4180 (2)	991229,03	1310945,18
4181 (2)	991253,60	1310922,75
4182 (2)	991270,93	1310911,91
4183 (2)	991279,95	1310907,57
4184 (2)	991288,33	1310900,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4185 (2)	991291,27	1310897,94
4186 (2)	991304,76	1310888,05
4187 (2)	991320,19	1310875,08
4188 (2)	991332,66	1310865,36
4189 (2)	991336,05	1310864,23
4190 (2)	991343,87	1310856,75
4191 (2)	991346,52	1310855,75
4192 (2)	991364,89	1310859,78
4193 (2)	991373,02	1310869,90
4194 (2)	991380,71	1310890,03
4195 (2)	991397,82	1310908,78
4196 (2)	991400,95	1310916,38
4197 (2)	991418,84	1310937,07
4198 (2)	991423,21	1310938,77
4199 (2)	991438,75	1310941,72
4200 (2)	991456,47	1310953,24
4201 (2)	991486,99	1310960,45
4202 (2)	991492,56	1310962,49
4203 (2)	991502,88	1310963,92
4204 (2)	991511,52	1310970,20
4205 (2)	991511,52	1310972,61
4206 (2)	991521,31	1310975,90
4207 (2)	991530,06	1310979,93
4208 (2)	991538,57	1310981,13
4209 (2)	991541,01	1310980,86
4210 (2)	991545,54	1310983,61



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4211 (2)	991546,45	1310986,39
4212 (2)	991548,95	1310987,62
4213 (2)	991556,11	1310990,26
4214 (2)	991562,15	1310990,52
4215 (2)	991580,28	1310998,87
4216 (2)	991591,38	1311002,69
4217 (2)	991614,64	1311006,19
4218 (2)	991627,58	1311007,06
4219 (2)	991639,58	1311005,63
4220 (2)	991653,46	1311000,63
4221 (2)	991664,81	1310994,97
4222 (2)	991678,02	1310987,07
4223 (2)	991696,68	1310979,36
4224 (2)	991703,42	1310975,56
4225 (2)	991711,99	1310967,53
4226 (2)	991724,54	1310957,64
4227 (2)	991732,90	1310947,60
4228 (2)	991750,33	1310927,76
4229 (2)	991755,97	1310924,96
4230 (2)	991756,49	1310924,51
4231 (2)	991758,01	1310921,44
4232 (2)	991770,29	1310907,71
4233 (2)	991777,32	1310898,45
4234 (2)	991787,98	1310887,30
4235 (2)	991797,68	1310876,19
4236 (2)	991807,30	1310863,16

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4237 (2)	991818,08	1310853,36
4238 (2)	991829,84	1310843,52
4239 (2)	991838,21	1310830,56
4240 (2)	991847,50	1310820,48
4241 (2)	991855,01	1310811,03
4242 (2)	991863,53	1310797,91
4243 (2)	991870,17	1310786,72
4244 (2)	991892,53	1310764,85
4245 (2)	991904,31	1310754,34
4246 (2)	991927,05	1310737,24
4247 (2)	991937,45	1310727,85
4248 (2)	991948,40	1310713,77
4249 (2)	991979,20	1310686,54
4250 (2)	991988,43	1310674,70
4251 (2)	991999,99	1310664,30
4252 (2)	992011,89	1310642,43
4253 (2)	992021,42	1310626,99
4254 (2)	992044,74	1310606,45
4255 (2)	992052,67	1310597,99
4256 (2)	992063,27	1310590,74
4257 (2)	992077,09	1310580,83
4258 (2)	992084,67	1310573,42
4259 (2)	992096,93	1310562,68
4260 (2)	992109,57	1310552,67
4261 (2)	992117,24	1310547,95
4262 (2)	992118,55	1310544,55

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4263 (2)	992139,35	1310518,42
4264 (2)	992149,26	1310504,49
4265 (2)	992176,84	1310469,46
4266 (2)	992178,38	1310463,87
4267 (2)	992186,21	1310449,89
4268 (2)	992194,08	1310440,07
4269 (2)	992200,15	1310429,64
4270 (2)	992209,55	1310416,63
4271 (2)	992216,33	1310407,06
4272 (2)	992223,97	1310392,92
4273 (2)	992234,15	1310380,15
4274 (2)	992244,56	1310367,76
4275 (2)	992251,62	1310355,89
4276 (2)	992263,42	1310347,27
4277 (2)	992268,14	1310345,28
4278 (2)	992276,18	1310336,84
4279 (2)	992285,37	1310325,91
4280 (2)	992293,35	1310320,40
4281 (2)	992296,30	1310320,31
4282 (2)	992303,53	1310314,86
4283 (2)	992313,95	1310302,27
4284 (2)	992323,26	1310287,52
4285 (2)	992339,07	1310278,39
4286 (2)	992350,84	1310269,82
4287 (2)	992366,51	1310259,55
4288 (2)	992379,40	1310251,72

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4289 (2)	992389,61	1310244,46
4290 (2)	992401,56	1310234,26
4291 (2)	992411,98	1310221,45
4292 (2)	992425,54	1310205,92
4293 (2)	992439,49	1310188,87
4294 (2)	992449,84	1310173,67
4295 (2)	992461,83	1310159,13
4296 (2)	992487,00	1310128,34
4297 (2)	992498,32	1310110,82
4298 (2)	992507,91	1310095,39
4299 (2)	992520,25	1310081,01
4300 (2)	992532,59	1310067,19
4301 (2)	992542,58	1310055,26
4302 (2)	992557,83	1310042,72
4303 (2)	992575,27	1310034,40
4304 (2)	992589,39	1310026,30
4305 (2)	992598,57	1310017,44
4306 (2)	992610,05	1310006,86
4307 (2)	992623,12	1309995,22
4308 (2)	992625,42	1309995,52
4309 (2)	992627,79	1309990,74
4310 (2)	992642,25	1309977,43
4311 (2)	992654,09	1309966,30
4312 (2)	992663,32	1309953,97
4313 (2)	992689,08	1309926,14
4314 (2)	992699,19	1309916,24

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4315 (2)	992711,19	1309901,26
4316 (2)	992721,76	1309887,14
4317 (2)	992735,30	1309870,07
4318 (2)	992748,15	1309857,49
4319 (2)	992762,94	1309843,25
4320 (2)	992774,96	1309832,61
4321 (2)	992806,62	1309803,98
4322 (2)	992821,72	1309791,29
4323 (2)	992832,60	1309784,52
4324 (2)	992835,67	1309778,04
4325 (2)	992842,94	1309766,62
4326 (2)	992853,75	1309752,98
4327 (2)	992862,24	1309738,58
4328 (2)	992886,96	1309708,33
4329 (2)	992900,69	1309694,58
4330 (2)	992936,48	1309676,12
4331 (2)	992955,66	1309669,86
4332 (2)	992972,33	1309662,90
4333 (2)	992992,80	1309655,56
4334 (2)	993007,28	1309649,54
4335 (2)	993022,59	1309642,38
4336 (2)	993055,41	1309629,48
4337 (2)	993074,12	1309620,59
4338 (2)	993094,55	1309611,98
4339 (2)	993112,39	1309603,92
4340 (2)	993114,59	1309604,46

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4341 (2)	993119,30	1309602,23
4342 (2)	993135,70	1309596,72
4343 (2)	993148,92	1309588,81
4344 (2)	993165,27	1309585,60
4345 (2)	993171,75	1309584,66
4346 (2)	993182,72	1309586,75
4347 (2)	993189,60	1309587,45
4348 (2)	993196,44	1309589,21
4349 (2)	993210,31	1309591,42
4350 (2)	993224,75	1309596,16
4351 (2)	993230,31	1309598,64
4352 (2)	993236,96	1309597,58
4353 (2)	993244,56	1309602,00
4354 (2)	993251,96	1309605,84
4355 (2)	993263,86	1309609,26
4356 (2)	993278,33	1309611,22
4357 (2)	993291,83	1309610,32
4358 (2)	993307,93	1309602,42
4359 (2)	993321,29	1309595,45
4360 (2)	993335,01	1309592,01
4361 (2)	993348,17	1309584,66
4362 (2)	993370,14	1309571,75
4363 (2)	993396,62	1309561,68
4364 (2)	993408,71	1309558,46
4365 (2)	993413,70	1309557,64
4366 (2)	993421,53	1309557,90

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4367 (2)	993429,50	1309555,60
4368 (2)	993459,27	1309546,21
4369 (2)	993474,70	1309543,68
4370 (2)	993490,78	1309542,40
4371 (2)	993506,05	1309541,59
4372 (2)	993521,21	1309538,56
4373 (2)	993532,82	1309533,68
4374 (2)	993542,48	1309528,43
4375 (2)	993552,98	1309521,31
4376 (2)	993566,90	1309511,80
4377 (2)	993579,03	1309502,24
4378 (2)	993588,84	1309490,03
4379 (2)	993603,76	1309481,20
4380 (2)	993615,57	1309472,16
4381 (2)	993625,46	1309463,76
4382 (2)	993637,46	1309452,83
4383 (2)	993648,83	1309443,44
4384 (2)	993654,46	1309435,38
4385 (2)	993658,55	1309424,43
4386 (2)	993668,23	1309408,27
4387 (2)	993673,40	1309390,43
4388 (2)	993677,75	1309371,98
4389 (2)	993683,06	1309356,06
4390 (2)	993690,60	1309341,43
4391 (2)	993695,59	1309332,88
4392 (2)	993697,38	1309330,33

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4393 (2)	993699,31	1309329,00
4394 (2)	993704,57	1309321,61
4395 (2)	993710,71	1309312,08
4396 (2)	993720,38	1309298,14
4397 (2)	993729,73	1309288,18
4398 (2)	993737,44	1309273,63
4399 (2)	993745,27	1309261,27
4400 (2)	993755,19	1309245,17
4401 (2)	993763,74	1309232,10
4402 (2)	993773,13	1309216,58
4403 (2)	993785,20	1309202,59
4404 (2)	993794,17	1309188,07
4405 (2)	993806,12	1309172,98
4406 (2)	993818,61	1309159,42
4407 (2)	993828,23	1309144,52
4408 (2)	993838,70	1309133,06
4409 (2)	993848,91	1309121,31
4410 (2)	993860,67	1309106,56
4411 (2)	993873,05	1309092,83
4412 (2)	993879,28	1309079,25
4413 (2)	993884,39	1309069,57
4414 (2)	993888,58	1309063,23
4415 (2)	993893,09	1309051,45
4416 (2)	993906,72	1309033,96
4417 (2)	993908,45	1309033,48
4418 (2)	993910,16	1309029,02



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4419 (2)	993920,86	1309019,18
4420 (2)	993927,66	1309008,43
4421 (2)	993929,74	1309000,40
4422 (2)	993930,93	1308998,27
4423 (2)	993932,24	1308997,30
4424 (2)	993933,33	1308995,05
4425 (2)	993939,47	1308983,78
4426 (2)	993948,83	1308969,10
4427 (2)	993960,76	1308954,85
4428 (2)	993964,47	1308953,69
4429 (2)	993972,58	1308944,35
4430 (2)	993980,39	1308929,99
4431 (2)	993990,68	1308919,83
4432 (2)	993992,67	1308918,95
4433 (2)	994028,35	1308883,17
4434 (2)	994039,50	1308867,88
4435 (2)	994050,47	1308857,49
4436 (2)	994079,95	1308833,55
4437 (2)	994091,88	1308824,70
4438 (2)	994094,32	1308825,86
4439 (2)	994096,24	1308823,26
4440 (2)	994106,52	1308813,24
4441 (2)	994115,84	1308805,23
4442 (2)	994129,32	1308791,64
4443 (2)	994136,07	1308781,22
4444 (2)	994146,80	1308768,36

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4445 (2)	994160,88	1308753,18
4446 (2)	994173,14	1308743,95
4447 (2)	994184,73	1308733,81
4448 (2)	994194,35	1308722,92
4449 (2)	994202,25	1308709,42
4450 (2)	994211,31	1308697,21
4451 (2)	994216,14	1308685,08
4452 (2)	994226,17	1308666,03
4453 (2)	994231,04	1308653,15
4454 (2)	994239,49	1308627,49
4455 (2)	994245,58	1308615,18
4456 (2)	994252,44	1308600,89
4457 (2)	994257,07	1308581,35
4458 (2)	994263,55	1308559,24
4459 (2)	994276,70	1308539,18
4460 (2)	994288,04	1308523,42
4461 (2)	994294,03	1308511,19
4462 (2)	994301,02	1308500,14
4463 (2)	994306,14	1308490,95
4464 (2)	994313,34	1308479,24
4465 (2)	994319,59	1308466,32
4466 (2)	994330,04	1308458,90
4467 (2)	994341,23	1308451,69
4468 (2)	994352,90	1308445,04
4469 (2)	994361,19	1308435,74
4470 (2)	994375,06	1308417,97

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4471 (2)	994387,40	1308399,95
4472 (2)	994397,65	1308384,06
4473 (2)	994406,14	1308365,71
4474 (2)	994414,16	1308349,71
4475 (2)	994421,68	1308333,80
4476 (2)	994429,48	1308312,97
4477 (2)	994432,15	1308308,51
4478 (2)	994431,63	1308304,60
4479 (2)	994434,12	1308293,43
4480 (2)	994439,92	1308277,89
4481 (2)	994443,63	1308268,12
4482 (2)	994450,26	1308260,68
4483 (2)	994454,86	1308247,83
4484 (2)	994460,83	1308237,52
4485 (2)	994461,35	1308227,95
4486 (2)	994463,53	1308216,04
4487 (2)	994464,63	1308206,53
4488 (2)	994471,30	1308191,75
4489 (2)	994477,86	1308178,22
4490 (2)	994485,54	1308163,13
4491 (2)	994493,09	1308152,19
4492 (2)	994499,15	1308138,59
4493 (2)	994506,02	1308125,35
4494 (2)	994509,64	1308114,69
4495 (2)	994510,34	1308103,51
4496 (2)	994512,51	1308089,26

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4497 (2)	994512,13	1308077,13
4498 (2)	994512,05	1308045,29
4499 (2)	994510,60	1308031,27
4500 (2)	994510,55	1308017,18
4501 (2)	994509,89	1308008,04
4502 (2)	994507,74	1307996,00
4503 (2)	994504,35	1307979,59
4504 (2)	994504,23	1307963,09
4505 (2)	994506,03	1307950,19
4506 (2)	994514,71	1307939,95
4507 (2)	994526,84	1307926,41
4508 (2)	994538,82	1307912,39
4509 (2)	994551,42	1307901,68
4510 (2)	994566,16	1307890,36
4511 (2)	994574,12	1307885,05
4512 (2)	994575,89	1307884,71
4513 (2)	994579,45	1307882,41
4514 (2)	994585,63	1307878,89
4515 (2)	994590,49	1307875,83
4516 (2)	994597,90	1307870,76
4517 (2)	994609,38	1307864,36
4518 (2)	994617,19	1307863,33
4519 (2)	994626,69	1307861,40
4520 (2)	994638,52	1307857,75
4521 (2)	994642,02	1307855,62
4522 (2)	994642,94	1307852,96

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4523 (2)	994654,59	1307847,21
4524 (2)	994674,14	1307834,99
4525 (2)	994689,38	1307822,01
4526 (2)	994703,04	1307813,09
4527 (2)	994705,69	1307810,96
4528 (2)	994716,63	1307804,56
4529 (2)	994730,18	1307797,07
4530 (2)	994741,50	1307792,88
4531 (2)	994746,65	1307790,88
4532 (2)	994750,90	1307789,76
4533 (2)	994754,35	1307789,77
4534 (2)	994759,43	1307791,44
4535 (2)	994762,49	1307792,93
4536 (2)	994775,07	1307801,70
4537 (2)	994786,53	1307808,49
4538 (2)	994793,65	1307814,80
4539 (2)	994798,09	1307817,30
4540 (2)	994807,01	1307823,28
4541 (2)	994813,14	1307825,65
4542 (2)	994821,06	1307828,21
4543 (2)	994830,24	1307827,84
4544 (2)	994842,22	1307829,02
4545 (2)	994854,60	1307832,83
4546 (2)	994861,83	1307834,23
4547 (2)	994877,72	1307833,23
4548 (2)	994897,97	1307836,34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4549 (2)	994904,94	1307836,67
4550 (2)	994915,55	1307837,46
4551 (2)	994921,84	1307837,78
4552 (2)	994928,29	1307837,56
4553 (2)	994933,77	1307837,89
4554 (2)	994943,50	1307832,99
4555 (2)	994953,73	1307832,09
4556 (2)	994965,33	1307827,18
4557 (2)	994973,15	1307824,20
4558 (2)	994980,30	1307820,64
4559 (2)	994990,27	1307816,92
4560 (2)	994997,54	1307811,84
4561 (2)	995008,21	1307802,73
4562 (2)	995017,13	1307795,29
4563 (2)	995023,88	1307788,90
4564 (2)	995023,66	1307785,93
4565 (2)	995037,44	1307780,57
4566 (2)	995040,29	1307781,61
4567 (2)	995042,21	1307779,45
4568 (2)	995050,46	1307778,07
4569 (2)	995062,42	1307774,66
4570 (2)	995077,92	1307771,30
4571 (2)	995110,78	1307758,20
4572 (2)	995121,99	1307753,21
4573 (2)	995134,32	1307745,32
4574 (2)	995148,65	1307742,82

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4575 (2)	995153,41	1307741,66
4576 (2)	995161,90	1307742,78
4577 (2)	995165,77	1307744,21
4578 (2)	995177,87	1307745,66
4579 (2)	995194,98	1307749,47
4580 (2)	995206,50	1307750,92
4581 (2)	995217,83	1307753,28
4582 (2)	995234,03	1307757,28
4583 (2)	995263,16	1307760,56
4584 (2)	995279,81	1307759,79
4585 (2)	995311,61	1307762,46
4586 (2)	995316,16	1307760,75
4587 (2)	995327,25	1307759,25
4588 (2)	995334,19	1307759,28
4589 (2)	995347,38	1307763,45
4590 (2)	995362,28	1307767,48
4591 (2)	995372,50	1307772,01
4592 (2)	995384,53	1307775,90
4593 (2)	995400,86	1307779,98
4594 (2)	995423,90	1307782,71
4595 (2)	995442,99	1307782,30
4596 (2)	995474,36	1307774,79
4597 (2)	995487,82	1307773,50
4598 (2)	995494,51	1307772,27
4599 (2)	995500,76	1307773,56
4600 (2)	995508,12	1307774,93

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4601 (2)	995511,83	1307773,79
4602 (2)	995514,86	1307775,07
4603 (2)	995520,48	1307771,98
4604 (2)	995536,07	1307765,79
4605 (2)	995543,39	1307760,34
4606 (2)	995548,59	1307758,31
4607 (2)	995556,23	1307755,00
4608 (2)	995567,16	1307749,52
4609 (2)	995581,03	1307742,08
4610 (2)	995588,35	1307736,76
4611 (2)	995598,21	1307731,14
4612 (2)	995621,76	1307715,03
4613 (2)	995642,59	1307703,96
4614 (2)	995658,88	1307693,95
4615 (2)	995677,89	1307684,16
4616 (2)	995696,00	1307675,67
4617 (2)	995711,67	1307666,64
4618 (2)	995729,49	1307657,22
4619 (2)	995745,21	1307647,23
4620 (2)	995763,20	1307637,46
4621 (2)	995775,78	1307629,19
4622 (2)	995794,26	1307619,48
4623 (2)	995811,35	1307611,11
4624 (2)	995828,65	1307603,53
4625 (2)	995844,31	1307594,59
4626 (2)	995864,17	1307586,41



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4627 (2)	995887,26	1307578,71
4628 (2)	995908,12	1307571,33
4629 (2)	995930,38	1307565,97
4630 (2)	995950,07	1307562,02
4631 (2)	995976,71	1307560,56
4632 (2)	996001,58	1307555,49
4633 (2)	996021,57	1307554,60
4634 (2)	996047,39	1307551,97
4635 (2)	996066,59	1307548,73
4636 (2)	996090,15	1307545,20
4637 (2)	996116,99	1307538,77
4638 (2)	996150,21	1307530,12
4639 (2)	996211,91	1307515,89
4640 (2)	996268,93	1307507,26
4641 (2)	996292,56	1307502,26
4642 (2)	996317,86	1307496,49
4643 (2)	996344,85	1307490,62
4644 (2)	996362,46	1307484,02
4645 (2)	996386,59	1307471,73
4646 (2)	996410,67	1307462,31
4647 (2)	996432,78	1307454,05
4648 (2)	996441,15	1307450,75
4649 (2)	996444,08	1307450,38
4650 (2)	996445,50	1307449,79
4651 (2)	996459,28	1307445,24
4652 (2)	996478,50	1307437,19

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4653 (2)	996480,35	1307435,25
4654 (2)	996489,16	1307431,24
4655 (2)	996525,94	1307414,92
4656 (2)	996576,82	1307416,33
4657 (2)	996598,66	1307416,20
4658 (2)	996639,33	1307419,19
4659 (2)	996659,12	1307420,48
4660 (2)	996705,08	1307419,97
4661 (2)	996771,63	1307423,52
4662 (2)	996792,22	1307424,22
4663 (2)	996810,21	1307423,78
4664 (2)	996833,92	1307421,61
4665 (2)	996850,09	1307416,92
4666 (2)	996861,50	1307412,22
4667 (2)	996873,61	1307413,46
4668 (2)	996871,57	1307414,51
4669 (2)	996852,23	1307422,53
4670 (2)	996835,31	1307427,45
4671 (2)	996810,65	1307429,77
4672 (2)	996810,45	1307429,78
4673 (2)	996792,11	1307430,22
4674 (2)	996771,38	1307429,52
4675 (2)	996704,97	1307425,97
4676 (2)	996659,14	1307426,48
4677 (2)	996638,96	1307425,17
4678 (2)	996598,53	1307422,20

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4679 (2)	996576,85	1307422,33
4680 (2)	996526,94	1307421,01
4681 (2)	996500,69	1307432,58
4682 (2)	996483,95	1307440,18
4683 (2)	996481,97	1307442,24
4684 (2)	996461,49	1307450,82
4685 (2)	996447,70	1307455,37
4686 (2)	996445,73	1307456,24
4687 (2)	996442,58	1307456,60
4688 (2)	996434,97	1307459,64
4689 (2)	996412,79	1307467,92
4690 (2)	996388,91	1307477,26
4691 (2)	996365,03	1307489,44
4692 (2)	996346,34	1307496,44
4693 (2)	996319,15	1307502,35
4694 (2)	996293,87	1307508,11
4695 (2)	996269,92	1307513,18
4696 (2)	996213,14	1307521,76
4697 (2)	996151,61	1307535,95
4698 (2)	996118,42	1307544,60
4699 (2)	996091,42	1307551,07
4700 (2)	996067,50	1307554,66
4701 (2)	996048,29	1307557,90
4702 (2)	996022,09	1307560,57
4703 (2)	996002,08	1307561,48
4704 (2)	995977,69	1307566,48

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4705 (2)	995951,04	1307567,94
4706 (2)	995931,62	1307571,84
4707 (2)	995909,97	1307577,04
4708 (2)	995889,19	1307584,40
4709 (2)	995866,17	1307592,07
4710 (2)	995846,77	1307600,06
4711 (2)	995831,49	1307608,81
4712 (2)	995813,81	1307616,58
4713 (2)	995797,02	1307624,82
4714 (2)	995778,71	1307634,44
4715 (2)	995766,17	1307642,68
4716 (2)	995748,34	1307652,35
4717 (2)	995732,40	1307662,47
4718 (2)	995714,52	1307671,92
4719 (2)	995698,89	1307680,93
4720 (2)	995680,48	1307689,57
4721 (2)	995661,92	1307699,13
4722 (2)	995645,65	1307709,13
4723 (2)	995624,99	1307720,08
4724 (2)	995601,53	1307736,14
4725 (2)	995591,74	1307741,72
4726 (2)	995584,39	1307747,06
4727 (2)	995569,96	1307754,82
4728 (2)	995558,85	1307760,40
4729 (2)	995550,93	1307763,83
4730 (2)	995546,27	1307765,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4731 (2)	995539,03	1307771,08
4732 (2)	995522,87	1307777,49
4733 (2)	995514,35	1307782,12
4734 (2)	995511,09	1307780,33
4735 (2)	995508,49	1307781,06
4736 (2)	995499,53	1307779,43
4737 (2)	995494,47	1307778,33
4738 (2)	995488,52	1307779,46
4739 (2)	995475,57	1307780,67
4740 (2)	995443,43	1307788,29
4741 (2)	995423,41	1307788,69
4742 (2)	995399,59	1307785,85
4743 (2)	995382,97	1307781,70
4744 (2)	995370,20	1307777,55
4745 (2)	995360,49	1307773,21
4746 (2)	995345,63	1307769,19
4747 (2)	995333,24	1307765,27
4748 (2)	995327,45	1307765,25
4749 (2)	995317,62	1307766,59
4750 (2)	995312,42	1307768,56
4751 (2)	995279,51	1307765,79
4752 (2)	995263,20	1307766,57
4753 (2)	995232,78	1307763,15
4754 (2)	995216,55	1307759,15
4755 (2)	995205,62	1307756,86
4756 (2)	995193,81	1307755,36

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4757 (2)	995177,00	1307751,60
4758 (2)	995164,70	1307750,13
4759 (2)	995160,14	1307748,52
4760 (2)	995153,82	1307747,74
4761 (2)	995149,98	1307748,68
4762 (2)	995136,29	1307751,10
4763 (2)	995124,84	1307758,51
4764 (2)	995113,06	1307763,75
4765 (2)	995079,91	1307776,97
4766 (2)	995063,97	1307780,46
4767 (2)	995051,95	1307783,89
4768 (2)	995045,33	1307785,03
4769 (2)	995041,92	1307788,45
4770 (2)	995037,46	1307787,00
4771 (2)	995029,95	1307789,95
4772 (2)	995029,58	1307791,59
4773 (2)	995021,18	1307799,71
4774 (2)	995011,81	1307807,60
4775 (2)	995001,33	1307816,50
4776 (2)	994993,12	1307822,24
4777 (2)	994982,55	1307826,20
4778 (2)	994975,43	1307829,75
4779 (2)	994967,62	1307832,72
4780 (2)	994955,17	1307837,97
4781 (2)	994945,04	1307838,91
4782 (2)	994935,01	1307843,99

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4783 (2)	994928,35	1307843,56
4784 (2)	994921,66	1307843,78
4785 (2)	994915,14	1307843,44
4786 (2)	994904,62	1307842,66
4787 (2)	994897,53	1307842,33
4788 (2)	994877,43	1307839,27
4789 (2)	994861,49	1307840,26
4790 (2)	994853,29	1307838,68
4791 (2)	994841,32	1307834,96
4792 (2)	994830,15	1307833,85
4793 (2)	994820,36	1307834,25
4794 (2)	994811,22	1307831,33
4795 (2)	994804,24	1307828,64
4796 (2)	994795,05	1307822,47
4797 (2)	994790,17	1307819,71
4798 (2)	994783,22	1307813,50
4799 (2)	994771,93	1307806,81
4800 (2)	994759,05	1307797,87
4801 (2)	994753,64	1307795,75
4802 (2)	994751,99	1307795,68
4803 (2)	994748,34	1307796,64
4804 (2)	994743,61	1307798,49
4805 (2)	994732,48	1307802,61
4806 (2)	994719,63	1307809,76
4807 (2)	994708,92	1307816,02
4808 (2)	994706,46	1307818,02

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4809 (2)	994692,82	1307826,93
4810 (2)	994677,87	1307839,70
4811 (2)	994657,64	1307852,37
4812 (2)	994647,81	1307857,24
4813 (2)	994646,99	1307859,62
4814 (2)	994640,95	1307863,34
4815 (2)	994628,31	1307867,18
4816 (2)	994618,09	1307869,26
4817 (2)	994611,18	1307870,19
4818 (2)	994600,96	1307875,93
4819 (2)	994593,84	1307880,81
4820 (2)	994588,77	1307884,00
4821 (2)	994582,64	1307887,50
4822 (2)	994579,19	1307889,72
4823 (2)	994578,77	1307894,24
4824 (2)	994576,48	1307896,99
4825 (2)	994571,57	1307896,57
4826 (2)	994570,96	1307894,36
4827 (2)	994569,74	1307895,18
4828 (2)	994555,14	1307906,39
4829 (2)	994542,89	1307916,81
4830 (2)	994531,38	1307930,32
4831 (2)	994519,26	1307943,86
4832 (2)	994511,72	1307952,78
4833 (2)	994510,27	1307963,49
4834 (2)	994510,35	1307979,26



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4835 (2)	994513,64	1307994,90
4836 (2)	994515,82	1308007,14
4837 (2)	994516,55	1308017,06
4838 (2)	994516,58	1308030,80
4839 (2)	994518,03	1308044,82
4840 (2)	994518,13	1308077,08
4841 (2)	994518,49	1308089,89
4842 (2)	994516,30	1308104,28
4843 (2)	994515,60	1308115,47
4844 (2)	994511,45	1308127,91
4845 (2)	994504,51	1308141,27
4846 (2)	994498,32	1308155,16
4847 (2)	994490,59	1308166,37
4848 (2)	994483,25	1308180,86
4849 (2)	994476,75	1308194,25
4850 (2)	994470,30	1308208,55
4851 (2)	994469,49	1308216,76
4852 (2)	994467,34	1308228,47
4853 (2)	994466,79	1308239,30
4854 (2)	994460,37	1308250,32
4855 (2)	994455,46	1308263,93
4856 (2)	994448,88	1308271,34
4857 (2)	994445,53	1308280,00
4858 (2)	994439,82	1308295,33
4859 (2)	994437,74	1308304,86
4860 (2)	994438,86	1308313,51

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4861 (2)	994435,58	1308314,49
4862 (2)	994427,26	1308336,01
4863 (2)	994419,57	1308352,30
4864 (2)	994411,52	1308368,35
4865 (2)	994402,88	1308387,01
4866 (2)	994392,37	1308403,31
4867 (2)	994379,95	1308421,44
4868 (2)	994365,73	1308439,66
4869 (2)	994356,65	1308449,85
4870 (2)	994344,41	1308456,78
4871 (2)	994333,46	1308463,82
4872 (2)	994324,30	1308470,37
4873 (2)	994318,58	1308482,18
4874 (2)	994311,29	1308494,04
4875 (2)	994306,20	1308503,17
4876 (2)	994299,18	1308514,25
4877 (2)	994293,22	1308526,47
4878 (2)	994281,60	1308542,63
4879 (2)	994269,08	1308561,79
4880 (2)	994262,85	1308582,97
4881 (2)	994258,20	1308602,59
4882 (2)	994250,99	1308617,80
4883 (2)	994245,12	1308629,57
4884 (2)	994236,68	1308655,21
4885 (2)	994231,72	1308668,32
4886 (2)	994221,52	1308687,74

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4887 (2)	994216,55	1308700,18
4888 (2)	994207,17	1308712,86
4889 (2)	994199,38	1308726,20
4890 (2)	994189,10	1308737,93
4891 (2)	994177,01	1308748,54
4892 (2)	994164,71	1308757,81
4893 (2)	994151,26	1308772,38
4894 (2)	994140,79	1308784,92
4895 (2)	994134,19	1308795,16
4896 (2)	994120,02	1308809,54
4897 (2)	994110,50	1308817,73
4898 (2)	994100,62	1308827,37
4899 (2)	994095,23	1308834,22
4900 (2)	994092,04	1308832,08
4901 (2)	994083,57	1308838,33
4902 (2)	994054,34	1308862,08
4903 (2)	994043,83	1308872,05
4904 (2)	994033,07	1308886,88
4905 (2)	993996,10	1308924,00
4906 (2)	993994,02	1308924,94
4907 (2)	993985,25	1308933,62
4908 (2)	993977,53	1308947,77
4909 (2)	993967,89	1308958,94
4910 (2)	993964,29	1308960,04
4911 (2)	993953,56	1308972,81
4912 (2)	993944,59	1308986,91

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4913 (2)	993938,64	1308997,85
4914 (2)	993937,15	1309000,92
4915 (2)	993935,42	1309002,37
4916 (2)	993933,22	1309010,89
4917 (2)	993925,47	1309023,07
4918 (2)	993915,28	1309032,44
4919 (2)	993913,00	1309038,37
4920 (2)	993910,38	1309039,16
4921 (2)	993898,39	1309054,45
4922 (2)	993893,95	1309066,01
4923 (2)	993889,48	1309072,75
4924 (2)	993884,70	1309081,83
4925 (2)	993878,18	1309096,00
4926 (2)	993865,31	1309110,37
4927 (2)	993853,57	1309125,10
4928 (2)	993843,15	1309137,08
4929 (2)	993832,83	1309148,38
4930 (2)	993823,51	1309162,88
4931 (2)	993810,61	1309176,96
4932 (2)	993798,98	1309191,65
4933 (2)	993790,18	1309205,94
4934 (2)	993777,84	1309220,31
4935 (2)	993768,85	1309235,25
4936 (2)	993760,27	1309248,35
4937 (2)	993750,36	1309264,43
4938 (2)	993742,57	1309276,75

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4939 (2)	993734,63	1309291,83
4940 (2)	993725,06	1309301,93
4941 (2)	993715,66	1309315,46
4942 (2)	993709,58	1309324,91
4943 (2)	993703,59	1309333,39
4944 (2)	993701,68	1309334,67
4945 (2)	993700,70	1309336,03
4946 (2)	993695,90	1309344,24
4947 (2)	993688,60	1309358,44
4948 (2)	993683,48	1309373,75
4949 (2)	993679,22	1309391,88
4950 (2)	993673,76	1309410,75
4951 (2)	993663,99	1309427,04
4952 (2)	993659,87	1309438,13
4953 (2)	993653,25	1309447,62
4954 (2)	993641,45	1309457,32
4955 (2)	993629,46	1309468,23
4956 (2)	993619,39	1309476,79
4957 (2)	993606,97	1309486,27
4958 (2)	993592,77	1309494,70
4959 (2)	993583,21	1309506,61
4960 (2)	993570,37	1309516,70
4961 (2)	993556,35	1309526,27
4962 (2)	993545,72	1309533,48
4963 (2)	993535,28	1309539,16
4964 (2)	993523,25	1309544,21

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4965 (2)	993507,02	1309547,51
4966 (2)	993491,22	1309548,38
4967 (2)	993475,55	1309549,62
4968 (2)	993460,46	1309552,10
4969 (2)	993431,20	1309561,35
4970 (2)	993422,36	1309563,91
4971 (2)	993414,03	1309563,68
4972 (2)	993410,10	1309564,30
4973 (2)	993398,31	1309567,44
4974 (2)	993372,52	1309577,26
4975 (2)	993351,12	1309589,88
4976 (2)	993337,25	1309597,63
4977 (2)	993323,10	1309601,18
4978 (2)	993310,69	1309607,74
4979 (2)	993293,45	1309616,23
4980 (2)	993278,17	1309617,25
4981 (2)	993262,84	1309615,17
4982 (2)	993262,41	1309615,08
4983 (2)	993250,01	1309611,52
4984 (2)	993241,74	1309607,29
4985 (2)	993235,73	1309603,83
4986 (2)	993229,66	1309604,85
4987 (2)	993222,45	1309601,70
4988 (2)	993208,68	1309597,20
4989 (2)	993195,37	1309595,11
4990 (2)	993188,33	1309593,31

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
4991 (2)	993182,00	1309592,71
4992 (2)	993171,68	1309590,70
4993 (2)	993166,24	1309591,53
4994 (2)	993151,14	1309594,54
4995 (2)	993138,21	1309602,17
4996 (2)	993121,38	1309607,85
4997 (2)	993115,04	1309610,88
4998 (2)	993113,03	1309610,26
4999 (2)	993096,91	1309617,49
5000 (2)	993076,64	1309626,04
5001 (2)	993057,89	1309634,94
5002 (2)	993024,88	1309647,93
5003 (2)	993009,76	1309655,00
5004 (2)	992995,03	1309661,13
5005 (2)	992974,43	1309668,52
5006 (2)	992957,86	1309675,45
5007 (2)	992939,02	1309681,57
5008 (2)	992904,27	1309699,50
5009 (2)	992891,51	1309712,25
5010 (2)	992867,03	1309742,20
5011 (2)	992858,58	1309756,55
5012 (2)	992847,92	1309769,97
5013 (2)	992840,83	1309781,10
5014 (2)	992837,31	1309788,69
5015 (2)	992825,07	1309796,27
5016 (2)	992810,52	1309808,53

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5017 (2)	992778,97	1309837,06
5018 (2)	992766,97	1309847,70
5019 (2)	992752,34	1309861,78
5020 (2)	992739,63	1309874,22
5021 (2)	992726,49	1309890,83
5022 (2)	992715,96	1309904,90
5023 (2)	992703,52	1309920,40
5024 (2)	992693,33	1309930,37
5025 (2)	992667,83	1309957,93
5026 (2)	992658,74	1309970,10
5027 (2)	992646,32	1309981,84
5028 (2)	992632,63	1309994,45
5029 (2)	992628,72	1310002,38
5030 (2)	992626,04	1310003,86
5031 (2)	992624,30	1310002,38
5032 (2)	992614,02	1310011,35
5033 (2)	992602,71	1310021,78
5034 (2)	992593,09	1310031,09
5035 (2)	992578,15	1310039,66
5036 (2)	992561,06	1310047,84
5037 (2)	992546,82	1310059,55
5038 (2)	992537,16	1310071,08
5039 (2)	992524,79	1310084,94
5040 (2)	992512,74	1310098,99
5041 (2)	992503,37	1310114,06
5042 (2)	992491,86	1310131,88



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5043 (2)	992466,47	1310162,93
5044 (2)	992454,55	1310177,38
5045 (2)	992444,38	1310192,36
5046 (2)	992430,15	1310209,76
5047 (2)	992416,53	1310225,35
5048 (2)	992405,88	1310238,45
5049 (2)	992393,20	1310249,28
5050 (2)	992382,61	1310256,79
5051 (2)	992369,67	1310264,65
5052 (2)	992354,19	1310274,80
5053 (2)	992342,21	1310283,51
5054 (2)	992327,62	1310291,96
5055 (2)	992318,78	1310305,88
5056 (2)	992307,62	1310319,31
5057 (2)	992298,34	1310326,31
5058 (2)	992295,23	1310326,35
5059 (2)	992289,49	1310330,36
5060 (2)	992280,71	1310340,77
5061 (2)	992271,75	1310350,20
5062 (2)	992266,42	1310352,52
5063 (2)	992256,10	1310360,06
5064 (2)	992249,43	1310371,30
5065 (2)	992238,82	1310383,92
5066 (2)	992228,84	1310396,45
5067 (2)	992221,53	1310410,06
5068 (2)	992214,42	1310420,14

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5069 (2)	992205,10	1310433,04
5070 (2)	992199,15	1310443,28
5071 (2)	992191,05	1310453,45
5072 (2)	992183,94	1310466,23
5073 (2)	992182,27	1310472,28
5074 (2)	992154,02	1310508,14
5075 (2)	992144,10	1310522,09
5076 (2)	992123,96	1310547,41
5077 (2)	992122,73	1310551,09
5078 (2)	992120,95	1310552,72
5079 (2)	992112,86	1310557,69
5080 (2)	992100,71	1310567,33
5081 (2)	992088,69	1310577,88
5082 (2)	992081,12	1310585,28
5083 (2)	992066,74	1310595,64
5084 (2)	992056,33	1310602,76
5085 (2)	992049,04	1310610,64
5086 (2)	992026,10	1310630,92
5087 (2)	992017,03	1310645,52
5088 (2)	992004,77	1310668,06
5089 (2)	991993,00	1310678,61
5090 (2)	991983,63	1310690,66
5091 (2)	991952,84	1310717,87
5092 (2)	991941,66	1310732,13
5093 (2)	991930,77	1310741,94
5094 (2)	991908,00	1310759,08

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5095 (2)	991896,68	1310769,18
5096 (2)	991874,93	1310790,46
5097 (2)	991868,60	1310801,12
5098 (2)	991859,80	1310814,65
5099 (2)	991852,13	1310824,30
5100 (2)	991842,80	1310834,43
5101 (2)	991834,42	1310847,53
5102 (2)	991822,08	1310857,83
5103 (2)	991811,78	1310867,25
5104 (2)	991802,43	1310879,86
5105 (2)	991792,45	1310891,30
5106 (2)	991792,36	1310891,41
5107 (2)	991782,00	1310902,21
5108 (2)	991774,85	1310911,62
5109 (2)	991763,03	1310924,84
5110 (2)	991761,33	1310928,27
5111 (2)	991759,24	1310930,03
5112 (2)	991754,13	1310932,57
5113 (2)	991737,37	1310951,59
5114 (2)	991728,71	1310962,00
5115 (2)	991715,81	1310972,17
5116 (2)	991706,98	1310980,48
5117 (2)	991699,30	1310984,75
5118 (2)	991680,91	1310992,34
5119 (2)	991667,79	1311000,18
5120 (2)	991655,98	1311006,07

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5121 (2)	991641,30	1311011,39
5122 (2)	991628,01	1311013,05
5123 (2)	991614,12	1311012,17
5124 (2)	991590,21	1311008,59
5125 (2)	991578,18	1311004,50
5126 (2)	991560,79	1310996,51
5127 (2)	991555,01	1310996,21
5128 (2)	991546,72	1310993,20
5129 (2)	991541,75	1310990,76
5130 (2)	991540,52	1310987,59
5131 (2)	991538,12	1310987,12
5132 (2)	991528,40	1310985,76
5133 (2)	991518,95	1310981,42
5134 (2)	991507,60	1310977,63
5135 (2)	991505,50	1310975,76
5136 (2)	991505,52	1310973,23
5137 (2)	991500,65	1310969,76
5138 (2)	991491,14	1310968,37
5139 (2)	991485,15	1310966,17
5140 (2)	991454,07	1310958,80
5141 (2)	991436,54	1310947,44
5142 (2)	991421,60	1310944,57
5143 (2)	991415,39	1310942,22
5144 (2)	991395,77	1310919,56
5145 (2)	991392,73	1310912,23
5146 (2)	991375,54	1310893,24

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5147 (2)	991367,77	1310872,91
5148 (2)	991361,56	1310865,23
5149 (2)	991347,07	1310861,99
5150 (2)	991339,16	1310869,53
5151 (2)	991335,49	1310870,74
5152 (2)	991323,93	1310879,77
5153 (2)	991308,54	1310892,71
5154 (2)	991294,96	1310902,67
5155 (2)	991292,22	1310905,25
5156 (2)	991283,49	1310912,44
5157 (2)	991273,68	1310917,24
5158 (2)	991257,03	1310927,68
5159 (2)	991232,87	1310949,79
5160 (2)	991206,09	1310971,43
5161 (2)	991187,20	1310982,16
5162 (2)	991174,64	1310992,06
5163 (2)	991167,58	1310998,48
5164 (2)	991161,60	1311002,22
5165 (2)	991148,46	1311009,02
5166 (2)	991141,38	1311011,60
5167 (2)	991120,17	1311017,52
5168 (2)	991108,24	1311018,48
5169 (2)	991096,24	1311017,14
5170 (2)	991072,44	1311021,87
5171 (2)	991067,90	1311019,61
5172 (2)	991063,93	1311022,42

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5173 (2)	991047,57	1311024,06
5174 (2)	991034,05	1311024,32
5175 (2)	991020,72	1311025,29
5176 (2)	991013,62	1311026,81
5177 (2)	991009,59	1311031,46
5178 (2)	991001,31	1311028,10
5179 (2)	990962,55	1311028,71
5180 (2)	990941,84	1311031,71
5181 (2)	990920,56	1311031,36
5182 (2)	990900,38	1311032,79
5183 (2)	990878,21	1311036,02
5184 (2)	990875,04	1311034,14
5185 (2)	990864,99	1311036,44
5186 (2)	990849,94	1311037,44
5187 (2)	990837,11	1311039,46
5188 (2)	990822,59	1311038,37
5189 (2)	990810,08	1311039,82
5190 (2)	990797,08	1311041,83
5191 (2)	990781,70	1311049,54
5192 (2)	990764,10	1311053,16
5193 (2)	990751,76	1311062,48
5194 (2)	990742,25	1311073,38
5195 (2)	990740,04	1311074,05
5196 (2)	990737,29	1311072,71
5197 (2)	990724,46	1311077,42
5198 (2)	990721,26	1311081,82

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5199 (2)	990720,23	1311085,23
5200 (2)	990715,34	1311085,51
5201 (2)	990703,53	1311089,48
5202 (2)	990693,74	1311088,89
5203 (2)	990673,22	1311099,50
5204 (2)	990663,49	1311106,77
5205 (2)	990639,89	1311116,73
5206 (2)	990636,68	1311117,67
5207 (2)	990636,56	1311120,69
5208 (2)	990631,25	1311121,94
5209 (2)	990623,34	1311127,09
5210 (2)	990614,25	1311132,05
5211 (2)	990603,89	1311140,87
5212 (2)	990599,20	1311144,03
5213 (2)	990580,41	1311150,50
5214 (2)	990568,19	1311156,20
5215 (2)	990556,29	1311159,77
5216 (2)	990545,66	1311164,36
5217 (2)	990528,72	1311170,19
5218 (2)	990511,21	1311175,87
5219 (2)	990493,80	1311178,31
5220 (2)	990479,81	1311178,01
5221 (2)	990465,28	1311176,58
5222 (2)	990452,67	1311172,86
5223 (2)	990437,33	1311168,47
5224 (2)	990409,99	1311161,48

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5225 (2)	990388,86	1311154,19
5226 (2)	990363,98	1311151,45
5227 (2)	990362,43	1311149,99
5228 (2)	990357,68	1311150,44
5229 (2)	990347,84	1311150,60
5230 (2)	990340,36	1311151,09
5231 (2)	990327,00	1311153,31
5232 (2)	990323,73	1311155,05
5233 (2)	990308,83	1311154,48
5234 (2)	990302,41	1311157,07
5235 (2)	990293,20	1311155,13
5236 (2)	990286,13	1311156,95
5237 (2)	990267,77	1311153,84
5238 (2)	990258,74	1311151,76
5239 (2)	990246,02	1311154,14
5240 (2)	990232,99	1311153,37
5241 (2)	990230,09	1311149,72
5242 (2)	990216,10	1311150,38
5243 (2)	990206,27	1311146,62
5244 (2)	990191,10	1311136,26
5245 (2)	990192,00	1311132,70
5246 (2)	990187,89	1311132,21
5247 (2)	990169,76	1311108,38
5248 (2)	990157,04	1311094,06
5249 (2)	990151,53	1311083,58
5250 (2)	990142,83	1311071,28



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5251 (2)	990138,79	1311057,87
5252 (2)	990134,48	1311050,52
5253 (2)	990134,56	1311048,01
5254 (2)	990131,11	1311047,94
5255 (2)	990122,83	1311023,56
5256 (2)	990118,94	1311008,64
5257 (2)	990111,70	1310999,77
5258 (2)	990103,85	1310991,11
5259 (2)	990071,58	1310970,59
5260 (2)	990062,27	1310966,98
5261 (2)	990051,51	1310964,85
5262 (2)	990035,73	1310966,16
5263 (2)	990030,24	1310961,93
5264 (2)	990026,83	1310962,44
5265 (2)	990022,48	1310965,15
5266 (2)	990014,48	1310963,58
5267 (2)	990005,70	1310964,59
5268 (2)	989996,04	1310967,23
5269 (2)	989981,76	1310967,66
5270 (2)	989961,07	1310972,94
5271 (2)	989942,37	1310972,87
5272 (2)	989922,95	1310976,10
5273 (2)	989904,86	1310973,49
5274 (2)	989893,76	1310968,72
5275 (2)	989860,45	1310967,53
5276 (2)	989846,68	1310961,82

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5277 (2)	989832,03	1310951,45
5278 (2)	989812,52	1310951,44
5279 (2)	989771,70	1310958,91
5280 (2)	989760,36	1310964,36
5281 (2)	989712,73	1310968,20
5282 (2)	989699,82	1310969,83
5283 (2)	989687,95	1310973,96
5284 (2)	989676,80	1310983,32
5285 (2)	989662,86	1310990,24
5286 (2)	989637,33	1310996,32
5287 (2)	989627,14	1311003,62
5288 (2)	989616,13	1311007,30
5289 (2)	989611,22	1311011,24
5290 (2)	989608,10	1311011,63
5291 (2)	989606,42	1311010,87
5292 (2)	989600,22	1311011,91
5293 (2)	989600,24	1311013,35
5294 (2)	989587,55	1311016,58
5295 (2)	989578,43	1311021,85
5296 (2)	989567,45	1311026,76
5297 (2)	989536,89	1311026,34
5298 (2)	989530,82	1311026,61
5299 (2)	989518,70	1311029,69
5300 (2)	989499,18	1311032,35
5301 (2)	989481,86	1311033,65
5302 (2)	989466,88	1311034,04

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5303 (2)	989435,30	1311040,70
5304 (2)	989422,27	1311040,55
5305 (2)	989407,74	1311041,99
5306 (2)	989395,29	1311041,09
5307 (2)	989380,92	1311043,27
5308 (2)	989369,07	1311043,90
5309 (2)	989355,65	1311048,41
5310 (2)	989345,30	1311049,96
5311 (2)	989334,21	1311052,51
5312 (2)	989320,16	1311057,98
5313 (2)	989295,07	1311063,91
5314 (2)	989293,22	1311066,62
5315 (2)	989273,44	1311072,79
5316 (2)	989259,24	1311075,21
5317 (2)	989248,00	1311080,66
5318 (2)	989245,05	1311082,61
5319 (2)	989245,20	1311085,44
5320 (2)	989240,75	1311086,30
5321 (2)	989238,77	1311084,75
5322 (2)	989226,96	1311089,03
5323 (2)	989202,98	1311090,85
5324 (2)	989204,21	1311094,27
5325 (2)	989199,72	1311096,00
5326 (2)	989191,00	1311093,59
5327 (2)	989183,42	1311094,56
5328 (2)	989171,84	1311099,52

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5329 (2)	989169,24	1311094,22
5330 (2)	989159,92	1311096,01
5331 (2)	989155,76	1311100,41
5332 (2)	989151,29	1311099,32
5333 (2)	989120,53	1311108,61
5334 (2)	989105,42	1311115,33
5335 (2)	989104,88	1311116,59
5336 (2)	989096,62	1311123,01
5337 (2)	989094,05	1311124,27
5338 (2)	989094,80	1311127,94
5339 (2)	989091,48	1311131,64
5340 (2)	989085,68	1311130,72
5341 (2)	989078,55	1311133,76
5342 (2)	989061,59	1311148,24
5343 (2)	989050,66	1311153,49
5344 (2)	989035,14	1311158,62
5345 (2)	989029,70	1311163,48
5346 (2)	989024,91	1311162,93
5347 (2)	989024,87	1311162,30
5348 (2)	989009,67	1311167,19
5349 (2)	988997,69	1311170,05
5350 (2)	988993,03	1311169,76
5351 (2)	988992,72	1311171,70
5352 (2)	988975,72	1311171,33
5353 (2)	988965,67	1311173,41
5354 (2)	988950,81	1311173,47

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5355 (2)	988935,57	1311176,97
5356 (2)	988889,05	1311180,25
5357 (2)	988852,71	1311185,95
5358 (2)	988843,62	1311188,59
5359 (2)	988840,08	1311190,77
5360 (2)	988833,17	1311191,18
5361 (2)	988802,85	1311204,38
5362 (2)	988793,85	1311211,27
5363 (2)	988778,02	1311216,49
5364 (2)	988766,93	1311225,78
5365 (2)	988755,93	1311227,66
5366 (2)	988736,93	1311236,39
5367 (2)	988721,98	1311238,78
5368 (2)	988692,78	1311236,39
5369 (2)	988643,55	1311222,20
5370 (2)	988632,17	1311221,25
5371 (2)	988619,77	1311217,45
5372 (2)	988605,12	1311214,95
5373 (2)	988596,50	1311216,91
5374 (2)	988588,67	1311214,27
3972 (2)	988596,19	1311210,57
5375 (3)	1001754,24	1305420,51
5376 (3)	1001788,33	1305398,28
5377 (3)	1001797,94	1305396,76
5378 (3)	1001810,62	1305394,04

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5379 (3)	1001821,50	1305388,77
5380 (3)	1001837,11	1305380,42
5381 (3)	1001840,34	1305380,71
5382 (3)	1001858,98	1305372,43
5383 (3)	1001861,70	1305371,52
5384 (3)	1001875,95	1305363,47
5385 (3)	1001880,83	1305361,63
5386 (3)	1001894,91	1305358,33
5387 (3)	1001913,54	1305348,65
5388 (3)	1001927,53	1305339,93
5389 (3)	1001929,28	1305339,58
5390 (3)	1001933,77	1305336,75
5391 (3)	1001938,11	1305335,41
5392 (3)	1001952,55	1305324,99
5393 (3)	1001958,89	1305319,25
5394 (3)	1001966,29	1305315,71
5395 (3)	1001972,67	1305308,57
5396 (3)	1001982,67	1305299,85
5397 (3)	1001986,95	1305297,67
5398 (3)	1001989,63	1305296,69
5399 (3)	1001991,13	1305294,10
5400 (3)	1001993,16	1305292,53
5401 (3)	1002032,02	1305271,35
5402 (3)	1002073,45	1305262,35
5403 (3)	1002123,21	1305231,07
5404 (3)	1002167,63	1305213,13

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5405 (3)	1002233,99	1305188,98
5406 (3)	1002247,80	1305186,76
5407 (3)	1002255,18	1305187,36
5408 (3)	1002258,89	1305186,12
5409 (3)	1002267,52	1305185,18
5410 (3)	1002278,63	1305185,45
5411 (3)	1002290,34	1305189,87
5412 (3)	1002297,69	1305197,27
5413 (3)	1002308,36	1305202,77
5414 (3)	1002320,53	1305205,40
5415 (3)	1002326,14	1305206,29
5416 (3)	1002334,00	1305207,06
5417 (3)	1002349,88	1305206,87
5418 (3)	1002354,96	1305207,78
5419 (3)	1002364,12	1305207,88
5420 (3)	1002368,90	1305205,94
5421 (3)	1002377,98	1305204,59
5422 (3)	1002420,94	1305210,59
5423 (3)	1002448,25	1305226,96
5424 (3)	1002487,74	1305241,71
5425 (3)	1002537,94	1305255,57
5426 (3)	1002574,49	1305244,89
5427 (3)	1002631,66	1305235,62
5428 (3)	1002709,96	1305242,10
5429 (3)	1002797,28	1305249,07
5430 (3)	1002892,37	1305251,48

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5431 (3)	1002956,85	1305232,90
5432 (3)	1002972,20	1305229,36
5433 (3)	1002973,17	1305228,28
5434 (3)	1002976,37	1305223,78
5435 (3)	1002982,11	1305221,87
5436 (3)	1002986,27	1305222,60
5437 (3)	1002996,74	1305219,64
5438 (3)	1003005,47	1305212,11
5439 (3)	1003021,27	1305201,20
5440 (3)	1003030,10	1305189,70
5441 (3)	1003039,25	1305175,85
5442 (3)	1003048,89	1305164,39
5443 (3)	1003058,63	1305150,29
5444 (3)	1003073,72	1305140,49
5445 (3)	1003085,26	1305134,52
5446 (3)	1003097,65	1305128,42
5447 (3)	1003116,28	1305120,73
5448 (3)	1003135,76	1305114,21
5449 (3)	1003152,40	1305106,81
5450 (3)	1003174,99	1305098,96
5451 (3)	1003197,64	1305096,04
5452 (3)	1003217,84	1305092,69
5453 (3)	1003238,02	1305089,85
5454 (3)	1003260,26	1305088,71
5455 (3)	1003279,30	1305083,29
5456 (3)	1003299,42	1305079,02



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5457 (3)	1003322,03	1305075,85
5458 (3)	1003341,73	1305071,76
5459 (3)	1003359,44	1305068,39
5460 (3)	1003381,68	1305063,68
5461 (3)	1003407,26	1305060,14
5462 (3)	1003430,52	1305057,09
5463 (3)	1003458,06	1305054,85
5464 (3)	1003484,86	1305049,49
5465 (3)	1003500,20	1305048,68
5466 (3)	1003513,60	1305047,54
5467 (3)	1003519,77	1305048,18
5468 (3)	1003526,84	1305047,38
5469 (3)	1003543,57	1305043,13
5470 (3)	1003561,27	1305039,22
5471 (3)	1003570,18	1305036,78
5472 (3)	1003584,42	1305036,20
5473 (3)	1003597,37	1305033,58
5474 (3)	1003616,08	1305029,28
5475 (3)	1003633,36	1305024,57
5476 (3)	1003646,12	1305019,64
5477 (3)	1003659,55	1305012,85
5478 (3)	1003678,41	1305006,44
5479 (3)	1003692,77	1305000,19
5480 (3)	1003697,99	1304998,29
5481 (3)	1003700,40	1304995,92
5482 (3)	1003706,14	1304989,28

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5483 (3)	1003717,76	1304975,56
5484 (3)	1003729,58	1304938,84
5485 (3)	1003735,93	1304917,57
5486 (3)	1003737,66	1304910,61
5487 (3)	1003741,38	1304907,88
5488 (3)	1003742,69	1304890,55
5489 (3)	1003748,50	1304869,22
5490 (3)	1003752,21	1304852,41
5491 (3)	1003756,94	1304839,10
5492 (3)	1003768,15	1304819,41
5493 (3)	1003780,44	1304802,68
5494 (3)	1003795,34	1304786,25
5495 (3)	1003809,28	1304774,43
5496 (3)	1003822,46	1304762,72
5497 (3)	1003840,89	1304749,23
5498 (3)	1003857,62	1304736,46
5499 (3)	1003874,99	1304727,37
5500 (3)	1003892,40	1304721,47
5501 (3)	1003916,37	1304715,68
5502 (3)	1003936,38	1304711,61
5503 (3)	1003939,93	1304710,52
5504 (3)	1003943,46	1304707,51
5505 (3)	1003952,80	1304706,62
5506 (3)	1003994,57	1304700,54
5507 (3)	1004016,26	1304697,67
5508 (3)	1004036,05	1304690,47

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5509 (3)	1004054,33	1304686,69
5510 (3)	1004072,79	1304682,17
5511 (3)	1004091,07	1304676,54
5512 (3)	1004114,55	1304668,63
5513 (3)	1004135,64	1304661,88
5514 (3)	1004135,83	1304661,83
5515 (3)	1004156,99	1304656,60
5516 (3)	1004181,28	1304650,24
5517 (3)	1004201,31	1304647,31
5518 (3)	1004226,45	1304639,99
5519 (3)	1004249,53	1304635,46
5520 (3)	1004272,12	1304630,81
5521 (3)	1004293,63	1304627,97
5522 (3)	1004313,11	1304621,51
5523 (3)	1004330,53	1304617,84
5524 (3)	1004348,00	1304612,44
5525 (3)	1004371,33	1304602,72
5526 (3)	1004375,98	1304600,79
5527 (3)	1004396,61	1304592,59
5528 (3)	1004410,73	1304584,22
5529 (3)	1004431,20	1304574,19
5530 (3)	1004444,99	1304566,90
5531 (3)	1004449,15	1304565,58
5532 (3)	1004454,73	1304570,09
5533 (3)	1004447,37	1304572,48
5534 (3)	1004433,88	1304579,56

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5535 (3)	1004413,48	1304589,55
5536 (3)	1004399,47	1304597,87
5537 (3)	1004376,89	1304606,91
5538 (3)	1004349,91	1304618,13
5539 (3)	1004331,90	1304623,69
5540 (3)	1004314,83	1304627,26
5541 (3)	1004294,69	1304633,88
5542 (3)	1004273,22	1304636,71
5543 (3)	1004250,72	1304641,34
5544 (3)	1004228,00	1304645,79
5545 (3)	1004202,79	1304653,13
5546 (3)	1004182,64	1304656,08
5547 (3)	1004158,45	1304662,42
5548 (3)	1004137,37	1304667,63
5549 (3)	1004116,40	1304674,34
5550 (3)	1004092,87	1304682,27
5551 (3)	1004074,47	1304687,93
5552 (3)	1004055,70	1304692,53
5553 (3)	1004037,90	1304696,18
5554 (3)	1004017,37	1304703,57
5555 (3)	1003995,38	1304706,48
5556 (3)	1003953,46	1304712,59
5557 (3)	1003945,97	1304713,33
5558 (3)	1003942,89	1304715,95
5559 (3)	1003937,72	1304717,46
5560 (3)	1003917,62	1304721,55

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5561 (3)	1003893,94	1304727,27
5562 (3)	1003877,56	1304732,80
5563 (3)	1003860,63	1304741,66
5564 (3)	1003844,52	1304754,01
5565 (3)	1003826,34	1304767,30
5566 (3)	1003813,24	1304778,94
5567 (3)	1003799,37	1304790,70
5568 (3)	1003784,99	1304806,59
5569 (3)	1003773,09	1304822,81
5570 (3)	1003762,29	1304841,83
5571 (3)	1003758,03	1304853,89
5572 (3)	1003754,30	1304870,73
5573 (3)	1003748,55	1304891,85
5574 (3)	1003747,17	1304911,20
5575 (3)	1003742,96	1304914,15
5576 (3)	1003741,74	1304919,08
5577 (3)	1003735,31	1304940,59
5578 (3)	1003723,14	1304978,51
5579 (3)	1003710,71	1304993,17
5580 (3)	1003704,86	1304999,93
5581 (3)	1003701,42	1305003,37
5582 (3)	1003694,90	1305005,80
5583 (3)	1003680,69	1305011,99
5584 (3)	1003661,69	1305018,46
5585 (3)	1003648,70	1305025,06
5586 (3)	1003635,38	1305030,22

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5587 (3)	1003617,60	1305035,08
5588 (3)	1003598,60	1305039,45
5589 (3)	1003585,38	1305042,13
5590 (3)	1003571,08	1305042,75
5591 (3)	1003562,64	1305045,06
5592 (3)	1003545,00	1305048,96
5593 (3)	1003528,12	1305053,25
5594 (3)	1003520,13	1305054,18
5595 (3)	1003513,65	1305053,59
5596 (3)	1003500,55	1305054,67
5597 (3)	1003485,82	1305055,41
5598 (3)	1003459,07	1305060,77
5599 (3)	1003431,23	1305063,04
5600 (3)	1003408,07	1305066,08
5601 (3)	1003382,82	1305069,57
5602 (3)	1003360,59	1305074,28
5603 (3)	1003342,93	1305077,64
5604 (3)	1003323,15	1305081,75
5605 (3)	1003300,36	1305084,95
5606 (3)	1003280,64	1305089,13
5607 (3)	1003261,34	1305094,59
5608 (3)	1003238,73	1305095,81
5609 (3)	1003218,78	1305098,62
5610 (3)	1003198,57	1305101,97
5611 (3)	1003176,32	1305104,85
5612 (3)	1003154,72	1305112,34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5613 (3)	1003137,80	1305119,86
5614 (3)	1003118,47	1305126,31
5615 (3)	1003100,22	1305133,85
5616 (3)	1003087,94	1305139,89
5617 (3)	1003076,61	1305145,75
5618 (3)	1003062,86	1305154,69
5619 (3)	1003053,75	1305167,91
5620 (3)	1003043,96	1305179,58
5621 (3)	1003034,93	1305193,27
5622 (3)	1003025,46	1305205,66
5623 (3)	1003009,02	1305216,96
5624 (3)	1002999,67	1305225,11
5625 (3)	1002986,61	1305228,73
5626 (3)	1002982,58	1305228,05
5627 (3)	1002980,07	1305228,91
5628 (3)	1002977,97	1305231,89
5629 (3)	1002975,37	1305234,83
5630 (3)	1002958,43	1305238,69
5631 (3)	1002893,17	1305257,50
5632 (3)	1002796,88	1305255,06
5633 (3)	1002709,47	1305248,08
5634 (3)	1002631,78	1305241,64
5635 (3)	1002575,64	1305250,78
5636 (3)	1002538,28	1305261,81
5637 (3)	1002485,76	1305247,38
5638 (3)	1002445,89	1305232,48

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5639 (3)	1002419,00	1305216,43
5640 (3)	1002378,04	1305210,69
5641 (3)	1002370,44	1305211,78
5642 (3)	1002365,27	1305213,91
5643 (3)	1002354,65	1305213,78
5644 (3)	1002349,33	1305212,87
5645 (3)	1002333,91	1305213,06
5646 (3)	1002325,29	1305212,23
5647 (3)	1002319,35	1305211,28
5648 (3)	1002306,26	1305208,45
5649 (3)	1002294,09	1305202,16
5650 (3)	1002286,94	1305195,01
5651 (3)	1002277,52	1305191,46
5652 (3)	1002267,65	1305191,18
5653 (3)	1002260,13	1305192,04
5654 (3)	1002255,97	1305193,44
5655 (3)	1002248,00	1305192,81
5656 (3)	1002235,45	1305194,84
5657 (3)	1002169,82	1305218,71
5658 (3)	1002125,93	1305236,44
5659 (3)	1002075,80	1305267,97
5660 (3)	1002034,13	1305277,03
5661 (3)	1001996,27	1305297,67
5662 (3)	1001995,76	1305298,08
5663 (3)	1001995,39	1305299,49
5664 (3)	1001992,83	1305301,92



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5665 (3)	1001989,41	1305303,14
5666 (3)	1001986,31	1305304,64
5667 (3)	1001976,76	1305312,97
5668 (3)	1001969,94	1305320,63
5669 (3)	1001962,27	1305324,28
5670 (3)	1001956,34	1305329,66
5671 (3)	1001940,99	1305340,76
5672 (3)	1001936,27	1305342,28
5673 (3)	1001931,60	1305345,24
5674 (3)	1001929,77	1305345,66
5675 (3)	1001916,60	1305353,81
5676 (3)	1001897,07	1305363,98
5677 (3)	1001882,39	1305367,42
5678 (3)	1001878,30	1305368,99
5679 (3)	1001864,06	1305377,09
5680 (3)	1001861,19	1305378,00
5681 (3)	1001841,46	1305386,82
5682 (3)	1001838,18	1305386,56
5683 (3)	1001824,30	1305394,08
5684 (3)	1001812,53	1305399,80
5685 (3)	1001799,13	1305402,64
5686 (3)	1001790,44	1305404,06
5687 (3)	1001758,26	1305425,05
5375 (3)	1001754,24	1305420,51
5688 (4)	1015439,59	1296605,61

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5689 (4)	1015474,01	1296622,90
5690 (4)	1015480,29	1296624,88
5691 (4)	1015496,58	1296633,81
5692 (4)	1015507,72	1296646,72
5693 (4)	1015512,90	1296662,94
5694 (4)	1015515,44	1296688,58
5695 (4)	1015520,34	1296705,92
5696 (4)	1015527,27	1296722,53
5697 (4)	1015539,54	1296738,00
5698 (4)	1015549,70	1296750,92
5699 (4)	1015566,85	1296768,37
5700 (4)	1015584,79	1296784,15
5701 (4)	1015602,42	1296802,30
5702 (4)	1015617,84	1296817,20
5703 (4)	1015628,69	1296828,73
5704 (4)	1015641,35	1296844,60
5705 (4)	1015657,15	1296863,44
5706 (4)	1015670,34	1296879,71
5707 (4)	1015682,41	1296896,73
5708 (4)	1015693,04	1296911,95
5709 (4)	1015698,89	1296927,63
5710 (4)	1015699,53	1296946,86
5711 (4)	1015695,07	1296974,29
5712 (4)	1015690,79	1296994,47
5713 (4)	1015685,99	1297016,23
5714 (4)	1015684,40	1297032,16

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5715 (4)	1015683,24	1297051,59
5716 (4)	1015683,13	1297064,77
5717 (4)	1015684,61	1297080,31
5718 (4)	1015686,61	1297097,24
5719 (4)	1015689,75	1297113,21
5720 (4)	1015693,59	1297125,98
5721 (4)	1015699,21	1297138,31
5722 (4)	1015704,61	1297148,64
5723 (4)	1015711,61	1297159,33
5724 (4)	1015717,44	1297169,18
5725 (4)	1015724,91	1297179,55
5726 (4)	1015733,31	1297192,80
5727 (4)	1015740,57	1297202,82
5728 (4)	1015748,48	1297215,87
5729 (4)	1015755,42	1297227,38
5730 (4)	1015761,86	1297240,07
5731 (4)	1015766,93	1297250,03
5732 (4)	1015767,77	1297252,18
5733 (4)	1015770,39	1297260,39
5734 (4)	1015774,50	1297276,11
5735 (4)	1015777,28	1297290,27
5736 (4)	1015781,15	1297302,63
5737 (4)	1015783,97	1297313,63
5738 (4)	1015787,11	1297320,31
5739 (4)	1015786,00	1297323,85
5740 (4)	1015788,22	1297328,54

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5741 (4)	1015794,40	1297377,16
5742 (4)	1015793,44	1297392,66
5743 (4)	1015792,62	1297407,60
5744 (4)	1015786,00	1297421,23
5745 (4)	1015775,98	1297430,23
5746 (4)	1015767,84	1297439,18
5747 (4)	1015761,55	1297445,59
5748 (4)	1015747,39	1297471,99
5749 (4)	1015740,54	1297485,43
5750 (4)	1015738,08	1297495,37
5751 (4)	1015731,70	1297508,87
5752 (4)	1015726,54	1297517,41
5753 (4)	1015721,57	1297527,91
5754 (4)	1015717,59	1297536,89
5755 (4)	1015706,34	1297564,61
5756 (4)	1015701,64	1297577,10
5757 (4)	1015698,70	1297588,29
5758 (4)	1015698,46	1297606,50
5759 (4)	1015700,68	1297624,12
5760 (4)	1015700,13	1297642,68
5761 (4)	1015698,52	1297661,07
5762 (4)	1015686,97	1297680,36
5763 (4)	1015675,03	1297687,64
5764 (4)	1015661,41	1297693,73
5765 (4)	1015648,24	1297697,66
5766 (4)	1015631,60	1297697,27

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5767 (4)	1015617,35	1297691,17
5768 (4)	1015608,21	1297685,23
5769 (4)	1015597,57	1297683,13
5770 (4)	1015594,46	1297680,20
5771 (4)	1015587,77	1297679,43
5772 (4)	1015578,12	1297680,42
5773 (4)	1015567,57	1297684,51
5774 (4)	1015555,05	1297690,63
5775 (4)	1015550,24	1297693,48
5776 (4)	1015541,97	1297702,62
5777 (4)	1015534,49	1297713,21
5778 (4)	1015525,05	1297727,91
5779 (4)	1015518,20	1297744,07
5780 (4)	1015508,01	1297757,31
5781 (4)	1015494,67	1297769,46
5782 (4)	1015473,86	1297789,00
5783 (4)	1015463,85	1297799,53
5784 (4)	1015447,96	1297810,14
5785 (4)	1015437,11	1297815,69
5786 (4)	1015423,46	1297819,26
5787 (4)	1015414,00	1297824,50
5788 (4)	1015407,68	1297830,89
5789 (4)	1015402,59	1297841,22
5790 (4)	1015394,44	1297851,29
5791 (4)	1015388,82	1297862,84
5792 (4)	1015378,41	1297872,45

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5793 (4)	1015366,77	1297881,57
5794 (4)	1015353,14	1297890,75
5795 (4)	1015339,08	1297895,48
5796 (4)	1015323,64	1297901,97
5797 (4)	1015308,45	1297906,83
5798 (4)	1015298,40	1297911,81
5799 (4)	1015290,70	1297916,47
5800 (4)	1015276,84	1297924,46
5801 (4)	1015269,39	1297927,56
5802 (4)	1015258,71	1297926,76
5803 (4)	1015252,33	1297926,78
5804 (4)	1015238,47	1297930,68
5805 (4)	1015224,32	1297933,78
5806 (4)	1015212,86	1297940,52
5807 (4)	1015194,95	1297949,09
5808 (4)	1015175,21	1297953,18
5809 (4)	1015153,99	1297950,77
5810 (4)	1015137,06	1297945,18
5811 (4)	1015110,33	1297927,16
5812 (4)	1015098,27	1297921,05
5813 (4)	1015085,51	1297914,41
5814 (4)	1015077,39	1297906,32
5815 (4)	1015032,89	1297863,22
5816 (4)	1015014,55	1297843,48
5817 (4)	1015008,34	1297836,32
5818 (4)	1015004,09	1297833,30

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5819 (4)	1014982,34	1297811,78
5820 (4)	1014962,50	1297791,10
5821 (4)	1014944,22	1297769,55
5822 (4)	1014925,88	1297748,77
5823 (4)	1014905,31	1297728,21
5824 (4)	1014883,75	1297704,85
5825 (4)	1014876,48	1297697,34
5826 (4)	1014858,40	1297681,40
5827 (4)	1014840,42	1297663,13
5828 (4)	1014820,81	1297639,69
5829 (4)	1014809,95	1297628,68
5830 (4)	1014793,24	1297612,79
5831 (4)	1014777,39	1297598,29
5832 (4)	1014759,00	1297580,33
5833 (4)	1014740,55	1297565,17
5834 (4)	1014716,74	1297546,09
5835 (4)	1014698,99	1297530,10
5836 (4)	1014680,04	1297513,85
5837 (4)	1014662,60	1297501,61
5838 (4)	1014649,62	1297493,69
5839 (4)	1014643,26	1297489,44
5840 (4)	1014612,86	1297481,51
5841 (4)	1014575,82	1297472,14
5842 (4)	1014558,37	1297466,49
5843 (4)	1014542,02	1297459,07
5844 (4)	1014505,94	1297444,36

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5845 (4)	1014491,75	1297440,45
5846 (4)	1014476,42	1297434,32
5847 (4)	1014464,12	1297428,89
5848 (4)	1014448,56	1297426,56
5849 (4)	1014431,46	1297418,97
5850 (4)	1014419,13	1297412,94
5851 (4)	1014404,73	1297408,60
5852 (4)	1014387,46	1297402,38
5853 (4)	1014371,59	1297397,60
5854 (4)	1014361,72	1297394,11
5855 (4)	1014355,85	1297393,32
5856 (4)	1014347,96	1297392,04
5857 (4)	1014344,18	1297391,05
5858 (4)	1014331,37	1297388,14
5859 (4)	1014319,27	1297388,01
5860 (4)	1014295,71	1297392,00
5861 (4)	1014276,42	1297394,68
5862 (4)	1014258,83	1297397,55
5863 (4)	1014245,98	1297400,03
5864 (4)	1014229,37	1297402,22
5865 (4)	1014196,22	1297411,64
5866 (4)	1014183,96	1297416,95
5867 (4)	1014170,96	1297425,98
5868 (4)	1014163,13	1297426,73
5869 (4)	1014152,00	1297434,30
5870 (4)	1014134,94	1297448,58



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5871 (4)	1014122,11	1297456,60
5872 (4)	1014109,01	1297465,69
5873 (4)	1014095,63	1297474,74
5874 (4)	1014079,85	1297483,60
5875 (4)	1014067,72	1297494,13
5876 (4)	1014049,42	1297504,36
5877 (4)	1014033,32	1297514,95
5878 (4)	1014021,79	1297521,04
5879 (4)	1014014,05	1297526,18
5880 (4)	1014007,59	1297530,91
5881 (4)	1013995,72	1297540,69
5882 (4)	1013981,79	1297548,90
5883 (4)	1013969,72	1297559,50
5884 (4)	1013958,38	1297567,83
5885 (4)	1013944,40	1297577,51
5886 (4)	1013932,95	1297587,59
5887 (4)	1013926,05	1297595,45
5888 (4)	1013919,63	1297610,96
5889 (4)	1013915,33	1297622,62
5890 (4)	1013910,14	1297635,92
5891 (4)	1013905,70	1297650,38
5892 (4)	1013901,27	1297661,24
5893 (4)	1013897,74	1297673,32
5894 (4)	1013892,69	1297684,31
5895 (4)	1013891,90	1297698,68
5896 (4)	1013889,75	1297715,26

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5897 (4)	1013892,82	1297735,55
5898 (4)	1013897,46	1297752,55
5899 (4)	1013898,58	1297757,65
5900 (4)	1013906,73	1297772,83
5901 (4)	1013914,74	1297793,45
5902 (4)	1013921,32	1297811,58
5903 (4)	1013929,90	1297833,22
5904 (4)	1013935,15	1297849,41
5905 (4)	1013937,82	1297857,26
5906 (4)	1013939,95	1297858,70
5907 (4)	1013943,52	1297871,47
5908 (4)	1013949,63	1297887,76
5909 (4)	1013949,58	1297889,55
5910 (4)	1013952,01	1297896,21
5911 (4)	1013957,09	1297914,58
5912 (4)	1013960,04	1297926,96
5913 (4)	1013964,14	1297947,17
5914 (4)	1013969,47	1297985,28
5915 (4)	1013970,13	1298005,27
5916 (4)	1013970,30	1298025,58
5917 (4)	1013970,11	1298051,30
5918 (4)	1013969,04	1298071,44
5919 (4)	1013966,09	1298092,73
5920 (4)	1013956,04	1298106,76
5921 (4)	1013949,02	1298118,27
5922 (4)	1013941,22	1298130,51

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5923 (4)	1013931,18	1298143,55
5924 (4)	1013918,69	1298157,95
5925 (4)	1013905,50	1298173,57
5926 (4)	1013891,58	1298188,08
5927 (4)	1013881,98	1298201,27
5928 (4)	1013858,82	1298228,71
5929 (4)	1013847,47	1298240,65
5930 (4)	1013834,43	1298251,62
5931 (4)	1013818,02	1298258,10
5932 (4)	1013805,11	1298264,33
5933 (4)	1013795,07	1298273,48
5934 (4)	1013782,56	1298280,41
5935 (4)	1013777,16	1298285,96
5936 (4)	1013774,83	1298286,80
5937 (4)	1013772,65	1298289,25
5938 (4)	1013769,37	1298296,05
5939 (4)	1013764,30	1298305,67
5940 (4)	1013759,88	1298311,93
5941 (4)	1013754,33	1298319,14
5942 (4)	1013744,46	1298331,03
5943 (4)	1013720,30	1298351,95
5944 (4)	1013706,82	1298365,73
5945 (4)	1013695,30	1298381,48
5946 (4)	1013686,18	1298392,94
5947 (4)	1013676,95	1298408,89
5948 (4)	1013674,18	1298410,72

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5949 (4)	1013666,68	1298421,82
5950 (4)	1013656,18	1298438,88
5951 (4)	1013646,19	1298456,48
5952 (4)	1013628,77	1298485,82
5953 (4)	1013626,87	1298491,09
5954 (4)	1013622,10	1298499,57
5955 (4)	1013614,64	1298513,90
5956 (4)	1013604,55	1298532,52
5957 (4)	1013593,88	1298547,33
5958 (4)	1013581,68	1298562,36
5959 (4)	1013569,85	1298579,56
5960 (4)	1013557,78	1298595,92
5961 (4)	1013548,90	1298610,63
5962 (4)	1013536,10	1298628,99
5963 (4)	1013528,71	1298637,92
5964 (4)	1013526,57	1298639,00
5965 (4)	1013526,17	1298639,03
5966 (4)	1013525,23	1298640,60
5967 (4)	1013515,16	1298655,07
5968 (4)	1013503,28	1298667,38
5969 (4)	1013493,47	1298678,89
5970 (4)	1013475,45	1298705,63
5971 (4)	1013470,14	1298713,96
5972 (4)	1013465,08	1298719,97
5973 (4)	1013465,25	1298720,58
5974 (4)	1013472,66	1298727,58

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
5975 (4)	1013476,09	1298733,59
5976 (4)	1013484,75	1298743,97
5977 (4)	1013493,40	1298760,95
5978 (4)	1013502,03	1298774,98
5979 (4)	1013510,24	1298788,64
5980 (4)	1013510,28	1298807,42
5981 (4)	1013509,94	1298825,97
5982 (4)	1013508,79	1298841,02
5983 (4)	1013508,36	1298858,82
5984 (4)	1013505,57	1298881,20
5985 (4)	1013499,35	1298902,20
5986 (4)	1013490,91	1298920,25
5987 (4)	1013482,52	1298935,04
5988 (4)	1013474,60	1298948,46
5989 (4)	1013466,20	1298960,12
5990 (4)	1013456,58	1298972,44
5991 (4)	1013444,96	1298988,84
5992 (4)	1013431,67	1299004,79
5993 (4)	1013416,84	1299014,66
5994 (4)	1013402,23	1299024,54
5995 (4)	1013389,67	1299033,10
5996 (4)	1013376,01	1299040,72
5997 (4)	1013363,44	1299049,35
5998 (4)	1013350,87	1299067,85
5999 (4)	1013334,32	1299095,73
6000 (4)	1013325,83	1299110,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6001 (4)	1013316,11	1299126,95
6002 (4)	1013304,56	1299144,95
6003 (4)	1013295,56	1299160,05
6004 (4)	1013284,01	1299177,29
6005 (4)	1013274,30	1299191,96
6006 (4)	1013263,18	1299209,17
6007 (4)	1013250,52	1299225,78
6008 (4)	1013237,56	1299242,12
6009 (4)	1013225,25	1299259,77
6010 (4)	1013212,87	1299276,29
6011 (4)	1013201,14	1299292,08
6012 (4)	1013190,50	1299305,19
6013 (4)	1013177,79	1299321,38
6014 (4)	1013165,05	1299338,96
6015 (4)	1013151,75	1299358,21
6016 (4)	1013140,74	1299377,65
6017 (4)	1013126,58	1299398,28
6018 (4)	1013115,44	1299416,68
6019 (4)	1013103,81	1299432,36
6020 (4)	1013078,92	1299464,85
6021 (4)	1013065,74	1299479,51
6022 (4)	1013034,85	1299507,14
6023 (4)	1013025,95	1299516,65
6024 (4)	1012981,50	1299556,63
6025 (4)	1012967,21	1299571,64
6026 (4)	1012954,89	1299585,29

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6027 (4)	1012939,93	1299606,96
6028 (4)	1012926,68	1299622,82
6029 (4)	1012917,04	1299639,65
6030 (4)	1012904,94	1299656,66
6031 (4)	1012896,81	1299674,36
6032 (4)	1012888,23	1299692,96
6033 (4)	1012880,22	1299707,48
6034 (4)	1012879,71	1299714,48
6035 (4)	1012873,41	1299731,24
6036 (4)	1012863,48	1299754,24
6037 (4)	1012853,78	1299775,34
6038 (4)	1012842,55	1299797,53
6039 (4)	1012831,02	1299818,72
6040 (4)	1012823,56	1299835,18
6041 (4)	1012815,20	1299855,69
6042 (4)	1012804,32	1299877,85
6043 (4)	1012795,17	1299897,66
6044 (4)	1012785,54	1299919,27
6045 (4)	1012775,50	1299943,58
6046 (4)	1012765,76	1299962,08
6047 (4)	1012757,44	1299982,29
6048 (4)	1012750,65	1300002,51
6049 (4)	1012744,50	1300022,61
6050 (4)	1012736,00	1300039,88
6051 (4)	1012715,00	1300081,08
6052 (4)	1012706,68	1300102,24

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6053 (4)	1012706,21	1300104,10
6054 (4)	1012707,81	1300108,85
6055 (4)	1012704,08	1300116,91
6056 (4)	1012695,04	1300135,60
6057 (4)	1012685,44	1300154,17
6058 (4)	1012679,55	1300174,19
6059 (4)	1012677,94	1300195,34
6060 (4)	1012677,84	1300213,27
6061 (4)	1012681,14	1300237,12
6062 (4)	1012683,71	1300259,47
6063 (4)	1012687,84	1300281,62
6064 (4)	1012691,34	1300302,64
6065 (4)	1012694,60	1300325,16
6066 (4)	1012697,93	1300348,98
6067 (4)	1012700,59	1300369,30
6068 (4)	1012699,11	1300393,27
6069 (4)	1012695,73	1300418,27
6070 (4)	1012693,72	1300437,05
6071 (4)	1012691,67	1300447,40
6072 (4)	1012688,39	1300468,60
6073 (4)	1012684,63	1300495,49
6074 (4)	1012682,33	1300508,28
6075 (4)	1012681,42	1300527,96
6076 (4)	1012679,04	1300542,16
6077 (4)	1012671,99	1300559,05
6078 (4)	1012664,26	1300575,46



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6079 (4)	1012657,49	1300594,93
6080 (4)	1012649,65	1300614,58
6081 (4)	1012642,77	1300634,55
6082 (4)	1012637,13	1300656,79
6083 (4)	1012631,99	1300676,00
6084 (4)	1012624,44	1300702,63
6085 (4)	1012617,16	1300722,80
6086 (4)	1012603,20	1300757,18
6087 (4)	1012595,25	1300775,45
6088 (4)	1012589,83	1300797,11
6089 (4)	1012582,98	1300818,25
6090 (4)	1012575,33	1300836,34
6091 (4)	1012565,19	1300857,91
6092 (4)	1012552,89	1300877,71
6093 (4)	1012540,42	1300893,44
6094 (4)	1012533,98	1300905,67
6095 (4)	1012530,43	1300921,70
6096 (4)	1012532,43	1300940,38
6097 (4)	1012539,85	1300960,79
6098 (4)	1012547,21	1300982,55
6099 (4)	1012557,38	1301007,83
6100 (4)	1012564,38	1301031,80
6101 (4)	1012577,45	1301075,63
6102 (4)	1012597,82	1301152,29
6103 (4)	1012602,37	1301168,85
6104 (4)	1012609,57	1301183,52

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6105 (4)	1012614,61	1301195,45
6106 (4)	1012615,02	1301206,63
6107 (4)	1012617,63	1301219,05
6108 (4)	1012585,50	1301289,79
6109 (4)	1012516,62	1301413,00
6110 (4)	1012459,88	1301542,41
6111 (4)	1012411,71	1301626,27
6112 (4)	1012375,44	1301713,93
6113 (4)	1012354,85	1301747,00
6114 (4)	1012288,61	1301794,97
6115 (4)	1012267,48	1301810,58
6116 (4)	1012252,49	1301821,04
6117 (4)	1012234,87	1301834,85
6118 (4)	1012222,76	1301842,92
6119 (4)	1012210,63	1301852,61
6120 (4)	1012194,39	1301862,31
6121 (4)	1012185,09	1301871,16
6122 (4)	1012180,54	1301875,18
6123 (4)	1012173,47	1301880,19
6124 (4)	1012158,43	1301892,74
6125 (4)	1012141,11	1301903,75
6126 (4)	1012121,90	1301917,02
6127 (4)	1012104,87	1301931,22
6128 (4)	1012082,92	1301948,32
6129 (4)	1012065,78	1301963,15
6130 (4)	1012050,25	1301974,98

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6131 (4)	1012034,39	1301986,19
6132 (4)	1012013,00	1301995,74
6133 (4)	1011998,66	1302001,75
6134 (4)	1011980,76	1302012,20
6135 (4)	1011965,94	1302022,67
6136 (4)	1011920,43	1302056,24
6137 (4)	1011904,63	1302066,23
6138 (4)	1011888,50	1302075,76
6139 (4)	1011871,99	1302081,23
6140 (4)	1011860,22	1302090,36
6141 (4)	1011853,27	1302091,47
6142 (4)	1011845,12	1302095,96
6143 (4)	1011831,20	1302104,90
6144 (4)	1011814,06	1302116,21
6145 (4)	1011798,64	1302129,66
6146 (4)	1011789,69	1302137,61
6147 (4)	1011778,21	1302148,30
6148 (4)	1011768,52	1302155,40
6149 (4)	1011756,97	1302162,99
6150 (4)	1011745,85	1302167,95
6151 (4)	1011741,37	1302165,84
6152 (4)	1011733,23	1302166,68
6153 (4)	1011720,39	1302169,49
6154 (4)	1011715,06	1302169,44
6155 (4)	1011697,61	1302175,05
6156 (4)	1011678,31	1302181,61

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6157 (4)	1011643,51	1302191,60
6158 (4)	1011624,74	1302194,45
6159 (4)	1011610,70	1302197,01
6160 (4)	1011590,75	1302194,56
6161 (4)	1011574,87	1302191,10
6162 (4)	1011563,53	1302187,64
6163 (4)	1011553,65	1302182,34
6164 (4)	1011540,75	1302175,09
6165 (4)	1011524,54	1302167,06
6166 (4)	1011509,85	1302158,35
6167 (4)	1011498,77	1302151,30
6168 (4)	1011489,94	1302147,61
6169 (4)	1011482,17	1302143,97
6170 (4)	1011469,58	1302141,97
6171 (4)	1011451,06	1302145,71
6172 (4)	1011433,97	1302150,08
6173 (4)	1011418,08	1302153,55
6174 (4)	1011401,36	1302156,85
6175 (4)	1011380,48	1302162,88
6176 (4)	1011357,89	1302169,14
6177 (4)	1011338,43	1302171,73
6178 (4)	1011312,40	1302172,33
6179 (4)	1011293,00	1302172,35
6180 (4)	1011270,92	1302169,93
6181 (4)	1011243,27	1302166,01
6182 (4)	1011223,79	1302160,99

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6183 (4)	1011204,80	1302150,61
6184 (4)	1011185,28	1302141,41
6185 (4)	1011166,26	1302130,45
6186 (4)	1011147,69	1302115,77
6187 (4)	1011114,87	1302088,52
6188 (4)	1011097,53	1302075,72
6189 (4)	1011097,28	1302075,52
6190 (4)	1011083,45	1302062,77
6191 (4)	1011068,81	1302054,09
6192 (4)	1011060,52	1302045,82
6193 (4)	1011042,79	1302035,61
6194 (4)	1011025,48	1302025,15
6195 (4)	1011004,87	1302013,71
6196 (4)	1010987,69	1302006,19
6197 (4)	1010967,51	1301995,32
6198 (4)	1010952,90	1301985,38
6199 (4)	1010943,07	1301980,63
6200 (4)	1010908,82	1301959,93
6201 (4)	1010888,92	1301949,01
6202 (4)	1010868,93	1301936,28
6203 (4)	1010829,97	1301915,67
6204 (4)	1010809,84	1301908,82
6205 (4)	1010792,16	1301902,64
6206 (4)	1010773,32	1301891,51
6207 (4)	1010755,94	1301878,33
6208 (4)	1010740,37	1301869,05

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6209 (4)	1010724,99	1301858,90
6210 (4)	1010707,60	1301849,07
6211 (4)	1010689,96	1301838,30
6212 (4)	1010666,52	1301827,05
6213 (4)	1010650,57	1301818,92
6214 (4)	1010629,51	1301809,50
6215 (4)	1010608,01	1301796,87
6216 (4)	1010590,30	1301790,75
6217 (4)	1010570,03	1301785,71
6218 (4)	1010557,64	1301783,46
6219 (4)	1010517,87	1301767,16
6220 (4)	1010503,19	1301761,64
6221 (4)	1010486,50	1301756,48
6222 (4)	1010468,34	1301754,23
6223 (4)	1010453,93	1301751,39
6224 (4)	1010437,34	1301752,08
6225 (4)	1010418,46	1301750,67
6226 (4)	1010391,45	1301751,54
6227 (4)	1010381,18	1301752,01
6228 (4)	1010364,83	1301753,61
6229 (4)	1010349,30	1301756,29
6230 (4)	1010334,66	1301760,21
6231 (4)	1010314,60	1301765,92
6232 (4)	1010294,44	1301769,52
6233 (4)	1010276,95	1301773,14
6234 (4)	1010270,15	1301773,57

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6235 (4)	1010262,50	1301776,65
6236 (4)	1010251,09	1301778,11
6237 (4)	1010237,07	1301780,37
6238 (4)	1010213,95	1301784,49
6239 (4)	1010189,34	1301789,10
6240 (4)	1010164,46	1301795,44
6241 (4)	1010140,68	1301803,98
6242 (4)	1010118,83	1301812,14
6243 (4)	1010099,83	1301822,04
6244 (4)	1010086,96	1301830,18
6245 (4)	1010065,18	1301845,21
6246 (4)	1010044,61	1301862,83
6247 (4)	1010022,26	1301878,66
6248 (4)	1009985,81	1301901,43
6249 (4)	1009962,44	1301918,16
6250 (4)	1009944,27	1301927,81
6251 (4)	1009924,85	1301940,44
6252 (4)	1009901,09	1301956,72
6253 (4)	1009878,57	1301970,08
6254 (4)	1009858,57	1301982,23
6255 (4)	1009845,51	1301988,67
6256 (4)	1009824,39	1301999,30
6257 (4)	1009803,67	1302010,92
6258 (4)	1009785,53	1302020,02
6259 (4)	1009759,60	1302033,55
6260 (4)	1009746,40	1302041,89

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6261 (4)	1009731,18	1302052,08
6262 (4)	1009725,96	1302061,37
6263 (4)	1009720,25	1302072,02
6264 (4)	1009711,72	1302095,06
6265 (4)	1009699,49	1302112,83
6266 (4)	1009683,33	1302129,53
6267 (4)	1009659,92	1302141,75
6268 (4)	1009641,09	1302151,75
6269 (4)	1009623,61	1302160,19
6270 (4)	1009606,96	1302165,52
6271 (4)	1009582,00	1302175,87
6272 (4)	1009562,98	1302182,70
6273 (4)	1009540,60	1302189,43
6274 (4)	1009519,77	1302197,04
6275 (4)	1009493,87	1302199,47
6276 (4)	1009469,97	1302203,07
6277 (4)	1009450,00	1302206,85
6278 (4)	1009447,38	1302206,68
6279 (4)	1009424,55	1302212,56
6280 (4)	1009399,35	1302219,31
6281 (4)	1009379,46	1302224,07
6282 (4)	1009354,38	1302228,31
6283 (4)	1009329,48	1302233,88
6284 (4)	1009309,06	1302240,16
6285 (4)	1009286,68	1302246,58
6286 (4)	1009262,85	1302253,04



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6287 (4)	1009244,64	1302259,08
6288 (4)	1009204,36	1302273,05
6289 (4)	1009169,67	1302282,62
6290 (4)	1009148,98	1302289,27
6291 (4)	1009130,46	1302295,60
6292 (4)	1009106,10	1302302,65
6293 (4)	1009085,15	1302307,79
6294 (4)	1009063,31	1302314,93
6295 (4)	1009047,17	1302320,79
6296 (4)	1009028,69	1302325,47
6297 (4)	1009012,02	1302330,56
6298 (4)	1009000,22	1302336,22
6299 (4)	1008974,25	1302341,40
6300 (4)	1008970,11	1302343,55
6301 (4)	1008932,53	1302354,55
6302 (4)	1008921,36	1302355,77
6303 (4)	1008918,53	1302357,09
6304 (4)	1008909,08	1302359,14
6305 (4)	1008892,18	1302362,15
6306 (4)	1008874,15	1302362,92
6307 (4)	1008867,32	1302364,72
6308 (4)	1008874,86	1302359,58
6309 (4)	1008879,16	1302356,71
6310 (4)	1008891,56	1302356,16
6311 (4)	1008907,86	1302353,27
6312 (4)	1008916,59	1302351,37

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6313 (4)	1008919,84	1302349,90
6314 (4)	1008931,36	1302348,65
6315 (4)	1008967,85	1302337,95
6316 (4)	1008972,34	1302335,65
6317 (4)	1008998,37	1302330,45
6318 (4)	1009010,05	1302324,89
6319 (4)	1009027,00	1302319,71
6320 (4)	1009045,38	1302315,04
6321 (4)	1009061,40	1302309,24
6322 (4)	1009083,40	1302302,05
6323 (4)	1009104,62	1302296,84
6324 (4)	1009128,73	1302289,86
6325 (4)	1009147,12	1302283,56
6326 (4)	1009168,01	1302276,85
6327 (4)	1009202,58	1302267,31
6328 (4)	1009242,73	1302253,39
6329 (4)	1009261,20	1302247,27
6330 (4)	1009285,04	1302240,81
6331 (4)	1009307,33	1302234,41
6332 (4)	1009327,83	1302228,11
6333 (4)	1009353,15	1302222,44
6334 (4)	1009378,36	1302218,17
6335 (4)	1009397,83	1302213,50
6336 (4)	1009423,04	1302206,75
6337 (4)	1009446,79	1302200,61
6338 (4)	1009449,60	1302200,82

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6339 (4)	1009468,91	1302197,16
6340 (4)	1009493,24	1302193,50
6341 (4)	1009518,08	1302191,27
6342 (4)	1009538,79	1302183,71
6343 (4)	1009561,03	1302177,03
6344 (4)	1009579,77	1302170,30
6345 (4)	1009604,78	1302159,93
6346 (4)	1009621,42	1302154,59
6347 (4)	1009638,43	1302146,37
6348 (4)	1009657,11	1302136,45
6349 (4)	1009679,71	1302124,65
6350 (4)	1009694,84	1302109,02
6351 (4)	1009706,37	1302092,28
6352 (4)	1009714,87	1302069,37
6353 (4)	1009720,72	1302058,46
6354 (4)	1009726,72	1302047,86
6355 (4)	1009743,09	1302036,89
6356 (4)	1009756,71	1302028,29
6357 (4)	1009782,77	1302014,69
6358 (4)	1009800,79	1302005,65
6359 (4)	1009821,51	1301994,03
6360 (4)	1009842,85	1301983,29
6361 (4)	1009855,57	1301977,04
6362 (4)	1009875,47	1301964,95
6363 (4)	1009897,77	1301951,72
6364 (4)	1009921,48	1301935,47

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6365 (4)	1009941,34	1301922,57
6366 (4)	1009959,45	1301912,95
6367 (4)	1009982,39	1301896,50
6368 (4)	1010019,01	1301873,62
6369 (4)	1010041,02	1301858,01
6370 (4)	1010061,40	1301840,55
6371 (4)	1010083,61	1301825,21
6372 (4)	1010096,73	1301816,91
6373 (4)	1010116,56	1301806,58
6374 (4)	1010138,64	1301798,34
6375 (4)	1010162,84	1301789,66
6376 (4)	1010188,14	1301783,22
6377 (4)	1010212,88	1301778,59
6378 (4)	1010236,04	1301774,46
6379 (4)	1010250,28	1301772,16
6380 (4)	1010261,06	1301770,77
6381 (4)	1010268,83	1301767,63
6382 (4)	1010276,11	1301767,18
6383 (4)	1010293,26	1301763,63
6384 (4)	1010313,11	1301760,10
6385 (4)	1010333,08	1301754,42
6386 (4)	1010348,15	1301750,40
6387 (4)	1010364,14	1301747,65
6388 (4)	1010380,82	1301746,02
6389 (4)	1010391,19	1301745,54
6390 (4)	1010418,76	1301744,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6391 (4)	1010437,27	1301746,08
6392 (4)	1010454,41	1301745,36
6393 (4)	1010469,39	1301748,33
6394 (4)	1010487,50	1301750,56
6395 (4)	1010505,22	1301755,99
6396 (4)	1010520,02	1301761,56
6397 (4)	1010559,30	1301777,66
6398 (4)	1010571,20	1301779,83
6399 (4)	1010591,87	1301784,96
6400 (4)	1010610,25	1301791,29
6401 (4)	1010632,41	1301804,24
6402 (4)	1010653,08	1301813,47
6403 (4)	1010669,15	1301821,66
6404 (4)	1010692,69	1301832,96
6405 (4)	1010710,60	1301843,87
6406 (4)	1010728,04	1301853,73
6407 (4)	1010743,61	1301864,01
6408 (4)	1010759,15	1301873,26
6409 (4)	1010776,81	1301886,63
6410 (4)	1010794,42	1301897,08
6411 (4)	1010811,81	1301903,15
6412 (4)	1010832,13	1301910,07
6413 (4)	1010871,85	1301931,04
6414 (4)	1010892,06	1301943,90
6415 (4)	1010911,87	1301954,76
6416 (4)	1010945,81	1301975,29

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6417 (4)	1010955,71	1301980,08
6418 (4)	1010970,76	1301990,27
6419 (4)	1010990,20	1302000,74
6420 (4)	1011007,40	1302008,27
6421 (4)	1011028,44	1302019,93
6422 (4)	1011045,86	1302030,46
6423 (4)	1011064,10	1302040,94
6424 (4)	1011072,48	1302049,30
6425 (4)	1011087,02	1302057,88
6426 (4)	1011101,22	1302070,99
6427 (4)	1011118,63	1302083,85
6428 (4)	1011151,50	1302111,13
6429 (4)	1011169,45	1302125,36
6430 (4)	1011188,17	1302136,15
6431 (4)	1011207,45	1302145,23
6432 (4)	1011225,66	1302155,27
6433 (4)	1011244,61	1302160,15
6434 (4)	1011271,71	1302163,98
6435 (4)	1011293,16	1302166,35
6436 (4)	1011312,36	1302166,33
6437 (4)	1011338,12	1302165,73
6438 (4)	1011356,65	1302163,24
6439 (4)	1011378,86	1302157,10
6440 (4)	1011400,07	1302150,99
6441 (4)	1011416,83	1302147,68
6442 (4)	1011432,54	1302144,25

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6443 (4)	1011449,80	1302139,84
6444 (4)	1011469,49	1302135,89
6445 (4)	1011484,01	1302138,17
6446 (4)	1011492,32	1302142,10
6447 (4)	1011501,58	1302145,96
6448 (4)	1011513,03	1302153,26
6449 (4)	1011527,50	1302161,84
6450 (4)	1011543,48	1302169,75
6451 (4)	1011556,56	1302177,09
6452 (4)	1011565,74	1302182,02
6453 (4)	1011576,51	1302185,33
6454 (4)	1011591,89	1302188,67
6455 (4)	1011610,51	1302190,93
6456 (4)	1011623,80	1302188,52
6457 (4)	1011642,07	1302185,77
6458 (4)	1011676,55	1302175,87
6459 (4)	1011695,75	1302169,34
6460 (4)	1011714,17	1302163,41
6461 (4)	1011719,46	1302163,55
6462 (4)	1011732,44	1302160,73
6463 (4)	1011742,48	1302159,68
6464 (4)	1011745,88	1302161,34
6465 (4)	1011753,88	1302157,83
6466 (4)	1011765,04	1302150,51
6467 (4)	1011774,26	1302143,78
6468 (4)	1011785,63	1302133,19

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6469 (4)	1011794,69	1302125,15
6470 (4)	1011810,59	1302111,32
6471 (4)	1011827,94	1302099,87
6472 (4)	1011842,13	1302090,75
6473 (4)	1011851,17	1302085,74
6474 (4)	1011857,84	1302084,60
6475 (4)	1011869,12	1302075,88
6476 (4)	1011886,04	1302070,24
6477 (4)	1011901,53	1302061,09
6478 (4)	1011917,14	1302051,22
6479 (4)	1011962,45	1302017,79
6480 (4)	1011977,63	1302007,08
6481 (4)	1011995,95	1301996,37
6482 (4)	1012010,65	1301990,22
6483 (4)	1012031,40	1301980,95
6484 (4)	1012046,74	1301970,11
6485 (4)	1012062,07	1301958,43
6486 (4)	1012079,06	1301943,73
6487 (4)	1012101,15	1301926,51
6488 (4)	1012118,16	1301912,33
6489 (4)	1012137,74	1301898,78
6490 (4)	1012154,88	1301887,88
6491 (4)	1012169,91	1301875,36
6492 (4)	1012176,69	1301870,57
6493 (4)	1012181,07	1301866,70
6494 (4)	1012190,85	1301857,44



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6495 (4)	1012207,24	1301847,64
6496 (4)	1012219,33	1301838,00
6497 (4)	1012231,45	1301829,92
6498 (4)	1012248,85	1301816,27
6499 (4)	1012264,01	1301805,68
6500 (4)	1012285,10	1301790,10
6501 (4)	1012350,11	1301743,08
6502 (4)	1012370,23	1301710,94
6503 (4)	1012406,50	1301623,28
6504 (4)	1012454,67	1301539,42
6505 (4)	1012511,41	1301410,01
6506 (4)	1012580,29	1301286,80
6507 (4)	1012611,28	1301218,11
6508 (4)	1012609,02	1301207,29
6509 (4)	1012608,64	1301196,78
6510 (4)	1012604,15	1301186,08
6511 (4)	1012596,86	1301171,24
6512 (4)	1012592,05	1301153,93
6513 (4)	1012571,72	1301077,39
6514 (4)	1012558,60	1301033,42
6515 (4)	1012551,76	1301009,93
6516 (4)	1012541,56	1300984,55
6517 (4)	1012534,18	1300962,74
6518 (4)	1012526,52	1300941,53
6519 (4)	1012524,37	1300921,30
6520 (4)	1012528,21	1300903,98

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6521 (4)	1012535,25	1300890,40
6522 (4)	1012548,08	1300874,12
6523 (4)	1012559,95	1300854,98
6524 (4)	1012569,83	1300833,95
6525 (4)	1012577,32	1300816,28
6526 (4)	1012584,09	1300795,36
6527 (4)	1012589,51	1300773,57
6528 (4)	1012597,65	1300754,89
6529 (4)	1012611,58	1300720,60
6530 (4)	1012618,69	1300700,89
6531 (4)	1012626,21	1300674,38
6532 (4)	1012631,33	1300655,25
6533 (4)	1012637,05	1300632,71
6534 (4)	1012644,05	1300612,42
6535 (4)	1012651,85	1300592,89
6536 (4)	1012658,77	1300573,04
6537 (4)	1012666,49	1300556,66
6538 (4)	1012673,18	1300540,82
6539 (4)	1012675,43	1300527,50
6540 (4)	1012676,39	1300507,41
6541 (4)	1012678,70	1300494,60
6542 (4)	1012682,46	1300467,70
6543 (4)	1012685,78	1300446,29
6544 (4)	1012687,77	1300436,28
6545 (4)	1012689,77	1300417,59
6546 (4)	1012693,15	1300392,58

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6547 (4)	1012694,59	1300369,23
6548 (4)	1012691,99	1300349,81
6549 (4)	1012688,66	1300326,01
6550 (4)	1012685,42	1300303,59
6551 (4)	1012681,93	1300282,63
6552 (4)	1012677,79	1300260,47
6553 (4)	1012675,18	1300237,84
6554 (4)	1012671,84	1300213,45
6555 (4)	1012671,94	1300195,20
6556 (4)	1012673,60	1300173,09
6557 (4)	1012679,85	1300151,88
6558 (4)	1012689,66	1300132,95
6559 (4)	1012698,65	1300114,35
6560 (4)	1012701,36	1300108,53
6561 (4)	1012699,97	1300104,21
6562 (4)	1012700,91	1300100,59
6563 (4)	1012709,59	1300078,49
6564 (4)	1012730,63	1300037,22
6565 (4)	1012738,94	1300020,23
6566 (4)	1012744,95	1300000,63
6567 (4)	1012751,86	1299980,10
6568 (4)	1012760,38	1299959,41
6569 (4)	1012770,12	1299940,91
6570 (4)	1012780,04	1299916,87
6571 (4)	1012789,72	1299895,16
6572 (4)	1012798,89	1299875,30

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6573 (4)	1012809,77	1299853,14
6574 (4)	1012818,07	1299832,76
6575 (4)	1012825,70	1299815,95
6576 (4)	1012837,21	1299794,79
6577 (4)	1012848,40	1299772,69
6578 (4)	1012858,01	1299751,77
6579 (4)	1012867,88	1299728,93
6580 (4)	1012873,77	1299713,16
6581 (4)	1012874,37	1299705,65
6582 (4)	1012882,83	1299690,34
6583 (4)	1012891,36	1299671,85
6584 (4)	1012899,89	1299653,41
6585 (4)	1012911,91	1299636,53
6586 (4)	1012921,91	1299619,18
6587 (4)	1012935,24	1299603,22
6588 (4)	1012950,30	1299581,42
6589 (4)	1012962,84	1299567,53
6590 (4)	1012977,24	1299552,41
6591 (4)	1013021,84	1299512,28
6592 (4)	1013030,76	1299502,75
6593 (4)	1013061,60	1299475,16
6594 (4)	1013074,38	1299460,93
6595 (4)	1013099,00	1299428,76
6596 (4)	1013110,54	1299413,22
6597 (4)	1013121,49	1299395,10
6598 (4)	1013135,72	1299374,36

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6599 (4)	1013146,74	1299354,92
6600 (4)	1013160,17	1299335,47
6601 (4)	1013173,03	1299317,72
6602 (4)	1013185,83	1299301,43
6603 (4)	1013196,36	1299288,45
6604 (4)	1013208,07	1299272,70
6605 (4)	1013220,36	1299256,29
6606 (4)	1013232,80	1299238,47
6607 (4)	1013245,76	1299222,12
6608 (4)	1013258,33	1299205,62
6609 (4)	1013269,27	1299188,69
6610 (4)	1013279,02	1299173,96
6611 (4)	1013290,53	1299156,78
6612 (4)	1013299,43	1299141,83
6613 (4)	1013311,04	1299123,75
6614 (4)	1013320,64	1299107,67
6615 (4)	1013329,12	1299092,74
6616 (4)	1013345,86	1299064,55
6617 (4)	1013359,11	1299045,06
6618 (4)	1013372,97	1299035,55
6619 (4)	1013386,40	1299028,06
6620 (4)	1013398,87	1299019,58
6621 (4)	1013413,51	1299009,67
6622 (4)	1013427,63	1299000,25
6623 (4)	1013440,13	1298985,28
6624 (4)	1013451,80	1298968,80

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6625 (4)	1013461,43	1298956,47
6626 (4)	1013469,51	1298945,30
6627 (4)	1013477,32	1298932,04
6628 (4)	1013485,63	1298917,39
6629 (4)	1013493,72	1298900,06
6630 (4)	1013499,64	1298880,21
6631 (4)	1013502,36	1298858,53
6632 (4)	1013502,80	1298840,64
6633 (4)	1013503,94	1298825,77
6634 (4)	1013504,28	1298807,39
6635 (4)	1013504,27	1298790,35
6636 (4)	1013496,90	1298778,08
6637 (4)	1013488,18	1298763,92
6638 (4)	1013479,76	1298747,37
6639 (4)	1013471,31	1298737,23
6640 (4)	1013467,92	1298731,40
6641 (4)	1013459,90	1298723,73
6642 (4)	1013458,51	1298718,40
6643 (4)	1013465,19	1298710,56
6644 (4)	1013470,41	1298702,38
6645 (4)	1013488,80	1298675,12
6646 (4)	1013498,90	1298663,28
6647 (4)	1013510,51	1298651,24
6648 (4)	1013520,24	1298637,27
6649 (4)	1013521,35	1298635,11
6650 (4)	1013524,00	1298633,15

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6651 (4)	1013524,92	1298633,09
6652 (4)	1013531,25	1298625,45
6653 (4)	1013543,81	1298607,44
6654 (4)	1013552,87	1298592,47
6655 (4)	1013564,94	1298576,12
6656 (4)	1013576,95	1298558,67
6657 (4)	1013589,07	1298543,75
6658 (4)	1013599,40	1298529,42
6659 (4)	1013609,33	1298511,11
6660 (4)	1013616,80	1298496,76
6661 (4)	1013621,38	1298488,63
6662 (4)	1013623,46	1298483,01
6663 (4)	1013640,99	1298453,49
6664 (4)	1013651,05	1298435,78
6665 (4)	1013661,67	1298418,51
6666 (4)	1013669,91	1298406,37
6667 (4)	1013672,48	1298404,64
6668 (4)	1013681,34	1298389,38
6669 (4)	1013690,50	1298377,89
6670 (4)	1013702,38	1298361,69
6671 (4)	1013716,31	1298347,46
6672 (4)	1013739,99	1298327,01
6673 (4)	1013749,68	1298315,35
6674 (4)	1013755,02	1298308,41
6675 (4)	1013759,14	1298302,60
6676 (4)	1013764,04	1298293,30

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6677 (4)	1013767,62	1298285,88
6678 (4)	1013771,32	1298281,72
6679 (4)	1013773,56	1298280,71
6680 (4)	1013773,88	1298280,73
6681 (4)	1013778,81	1298275,64
6682 (4)	1013791,51	1298268,58
6683 (4)	1013801,74	1298259,29
6684 (4)	1013815,72	1298252,56
6685 (4)	1013831,24	1298246,46
6686 (4)	1013843,48	1298236,16
6687 (4)	1013854,28	1298224,78
6688 (4)	1013877,33	1298197,48
6689 (4)	1013886,96	1298184,22
6690 (4)	1013900,98	1298169,63
6691 (4)	1013914,14	1298154,03
6692 (4)	1013926,59	1298139,68
6693 (4)	1013936,23	1298127,17
6694 (4)	1013943,91	1298115,12
6695 (4)	1013950,98	1298103,55
6696 (4)	1013960,36	1298090,38
6697 (4)	1013963,08	1298070,74
6698 (4)	1013964,11	1298051,19
6699 (4)	1013964,30	1298025,56
6700 (4)	1013964,13	1298005,36
6701 (4)	1013963,51	1297985,94
6702 (4)	1013958,24	1297948,28



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6703 (4)	1013954,19	1297928,30
6704 (4)	1013951,29	1297916,13
6705 (4)	1013946,33	1297898,15
6706 (4)	1013943,56	1297890,49
6707 (4)	1013943,60	1297888,76
6708 (4)	1013937,77	1297873,20
6709 (4)	1013934,80	1297862,47
6710 (4)	1013932,76	1297860,96
6711 (4)	1013929,45	1297851,27
6712 (4)	1013924,29	1297835,35
6713 (4)	1013915,72	1297813,75
6714 (4)	1013909,13	1297795,58
6715 (4)	1013901,36	1297775,51
6716 (4)	1013892,79	1297759,54
6717 (4)	1013891,72	1297754,31
6718 (4)	1013886,91	1297736,62
6719 (4)	1013883,68	1297715,32
6720 (4)	1013885,93	1297698,01
6721 (4)	1013886,78	1297682,77
6722 (4)	1013892,09	1297671,18
6723 (4)	1013895,66	1297659,12
6724 (4)	1013900,00	1297648,49
6725 (4)	1013904,52	1297633,84
6726 (4)	1013909,74	1297620,47
6727 (4)	1013914,07	1297608,72
6728 (4)	1013920,95	1297592,19

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6729 (4)	1013928,84	1297583,22
6730 (4)	1013940,84	1297572,67
6731 (4)	1013954,86	1297562,97
6732 (4)	1013966,06	1297554,74
6733 (4)	1013978,33	1297543,96
6734 (4)	1013992,09	1297535,90
6735 (4)	1014003,98	1297526,12
6736 (4)	1014010,67	1297521,22
6737 (4)	1014018,60	1297515,96
6738 (4)	1014030,14	1297509,85
6739 (4)	1014046,40	1297499,17
6740 (4)	1014064,20	1297489,22
6741 (4)	1014076,44	1297478,60
6742 (4)	1014092,58	1297469,57
6743 (4)	1014105,60	1297460,76
6744 (4)	1014118,87	1297451,54
6745 (4)	1014131,25	1297443,84
6746 (4)	1014148,50	1297429,42
6747 (4)	1014160,99	1297420,94
6748 (4)	1014168,84	1297420,14
6749 (4)	1014180,99	1297411,71
6750 (4)	1014194,39	1297405,93
6751 (4)	1014227,94	1297396,38
6752 (4)	1014244,93	1297394,12
6753 (4)	1014257,82	1297391,64
6754 (4)	1014275,49	1297388,75

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6755 (4)	1014294,84	1297386,06
6756 (4)	1014318,79	1297382,01
6757 (4)	1014332,06	1297382,13
6758 (4)	1014345,57	1297385,21
6759 (4)	1014349,07	1297386,14
6760 (4)	1014356,77	1297387,39
6761 (4)	1014363,07	1297388,23
6762 (4)	1014373,52	1297391,92
6763 (4)	1014389,42	1297396,71
6764 (4)	1014406,69	1297402,93
6765 (4)	1014421,09	1297407,27
6766 (4)	1014434,05	1297413,55
6767 (4)	1014450,27	1297420,75
6768 (4)	1014465,40	1297423,01
6769 (4)	1014478,79	1297428,81
6770 (4)	1014493,82	1297434,81
6771 (4)	1014507,70	1297438,63
6772 (4)	1014544,32	1297453,53
6773 (4)	1014560,69	1297460,96
6774 (4)	1014577,57	1297466,40
6775 (4)	1014614,37	1297475,71
6776 (4)	1014645,77	1297483,89
6777 (4)	1014652,80	1297488,60
6778 (4)	1014665,80	1297496,54
6779 (4)	1014683,60	1297509,02
6780 (4)	1014702,92	1297525,57

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6781 (4)	1014720,56	1297541,46
6782 (4)	1014744,34	1297560,52
6783 (4)	1014762,90	1297575,77
6784 (4)	1014781,55	1297593,96
6785 (4)	1014797,36	1297608,43
6786 (4)	1014814,19	1297624,43
6787 (4)	1014825,17	1297635,56
6788 (4)	1014844,94	1297659,18
6789 (4)	1014862,60	1297677,11
6790 (4)	1014880,53	1297692,92
6791 (4)	1014888,08	1297700,70
6792 (4)	1014909,67	1297724,10
6793 (4)	1014930,19	1297744,59
6794 (4)	1014948,74	1297765,61
6795 (4)	1014967,02	1297787,15
6796 (4)	1014986,59	1297807,54
6797 (4)	1015008,13	1297828,86
6798 (4)	1015012,34	1297831,76
6799 (4)	1015018,98	1297839,44
6800 (4)	1015037,23	1297859,08
6801 (4)	1015081,58	1297902,03
6802 (4)	1015089,21	1297909,63
6803 (4)	1015101,01	1297915,71
6804 (4)	1015113,38	1297921,96
6805 (4)	1015139,70	1297939,73
6806 (4)	1015155,27	1297944,87

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6807 (4)	1015174,92	1297947,10
6808 (4)	1015193,13	1297943,32
6809 (4)	1015209,93	1297935,28
6810 (4)	1015222,07	1297928,13
6811 (4)	1015236,93	1297924,88
6812 (4)	1015251,53	1297920,77
6813 (4)	1015258,82	1297920,76
6814 (4)	1015268,45	1297921,46
6815 (4)	1015274,36	1297919,00
6816 (4)	1015287,62	1297911,32
6817 (4)	1015295,62	1297906,49
6818 (4)	1015306,20	1297901,25
6819 (4)	1015321,44	1297896,38
6820 (4)	1015336,86	1297889,90
6821 (4)	1015350,38	1297885,37
6822 (4)	1015363,32	1297876,65
6823 (4)	1015374,61	1297867,81
6824 (4)	1015383,93	1297859,17
6825 (4)	1015389,37	1297848,02
6826 (4)	1015397,51	1297837,93
6827 (4)	1015402,79	1297827,32
6828 (4)	1015410,39	1297819,65
6829 (4)	1015421,33	1297813,60
6830 (4)	1015434,73	1297810,15
6831 (4)	1015444,77	1297805,06
6832 (4)	1015459,98	1297794,87

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6833 (4)	1015469,70	1297784,68
6834 (4)	1015490,61	1297765,04
6835 (4)	1015503,64	1297753,17
6836 (4)	1015513,02	1297741,02
6837 (4)	1015519,76	1297725,01
6838 (4)	1015529,55	1297709,80
6839 (4)	1015537,40	1297698,73
6840 (4)	1015546,47	1297688,72
6841 (4)	1015552,31	1297685,29
6842 (4)	1015565,05	1297679,06
6843 (4)	1015576,68	1297674,53
6844 (4)	1015587,79	1297673,41
6845 (4)	1015597,22	1297674,49
6846 (4)	1015600,47	1297677,60
6847 (4)	1015610,50	1297679,54
6848 (4)	1015620,11	1297685,79
6849 (4)	1015633,01	1297691,32
6850 (4)	1015647,32	1297691,67
6851 (4)	1015659,15	1297688,17
6852 (4)	1015672,41	1297682,24
6853 (4)	1015682,59	1297676,02
6854 (4)	1015692,66	1297659,20
6855 (4)	1015694,14	1297642,24
6856 (4)	1015694,69	1297624,63
6857 (4)	1015692,46	1297606,63
6858 (4)	1015692,81	1297587,12

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6859 (4)	1015695,97	1297575,13
6860 (4)	1015700,77	1297562,37
6861 (4)	1015712,09	1297534,51
6862 (4)	1015716,13	1297525,38
6863 (4)	1015721,32	1297514,45
6864 (4)	1015726,36	1297506,02
6865 (4)	1015732,39	1297493,30
6866 (4)	1015734,88	1297483,25
6867 (4)	1015742,09	1297469,18
6868 (4)	1015756,78	1297441,84
6869 (4)	1015763,44	1297435,10
6870 (4)	1015771,86	1297425,87
6871 (4)	1015781,11	1297417,58
6872 (4)	1015786,69	1297406,07
6873 (4)	1015787,46	1297392,29
6874 (4)	1015788,38	1297377,39
6875 (4)	1015782,41	1297330,31
6876 (4)	1015779,61	1297324,19
6877 (4)	1015780,67	1297320,75
6878 (4)	1015778,30	1297315,69
6879 (4)	1015775,40	1297304,35
6880 (4)	1015771,43	1297291,59
6881 (4)	1015768,67	1297277,54
6882 (4)	1015764,49	1297261,56
6883 (4)	1015761,76	1297253,08
6884 (4)	1015757,01	1297243,64

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6885 (4)	1015750,13	1297230,21
6886 (4)	1015743,34	1297218,98
6887 (4)	1015735,50	1297206,04
6888 (4)	1015728,30	1297196,10
6889 (4)	1015719,89	1297182,84
6890 (4)	1015712,50	1297172,57
6891 (4)	1015706,48	1297162,45
6892 (4)	1015699,51	1297151,80
6893 (4)	1015693,85	1297141,02
6894 (4)	1015687,91	1297127,91
6895 (4)	1015683,89	1297114,51
6896 (4)	1015680,66	1297098,06
6897 (4)	1015678,65	1297080,98
6898 (4)	1015677,14	1297065,18
6899 (4)	1015677,24	1297051,47
6900 (4)	1015678,42	1297031,62
6901 (4)	1015680,03	1297015,46
6902 (4)	1015684,93	1296993,22
6903 (4)	1015689,19	1296973,12
6904 (4)	1015693,56	1296946,19
6905 (4)	1015692,91	1296928,34
6906 (4)	1015688,19	1296915,49
6907 (4)	1015677,51	1296900,19
6908 (4)	1015665,62	1296883,41
6909 (4)	1015652,51	1296867,24
6910 (4)	1015636,68	1296848,37



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6911 (4)	1015624,23	1296832,76
6912 (4)	1015613,61	1296821,47
6913 (4)	1015598,15	1296806,51
6914 (4)	1015580,74	1296788,57
6915 (4)	1015562,65	1296772,65
6916 (4)	1015545,08	1296754,75
6917 (4)	1015534,83	1296741,71
6918 (4)	1015522,06	1296725,57
6919 (4)	1015514,61	1296707,73
6920 (4)	1015509,49	1296689,44
6921 (4)	1015506,95	1296664,04
6922 (4)	1015502,37	1296649,71
6923 (4)	1015492,73	1296638,55
6924 (4)	1015460,24	1296620,71
6925 (4)	1015446,33	1296614,63
5688 (4)	1015439,59	1296605,61
6926 (5)	1015444,84	1296602,65
6927 (5)	1015438,06	1296599,24
6928 (5)	1015426,91	1296589,96
6929 (5)	1015426,45	1296588,89
6930 (5)	1015428,18	1296584,90
6931 (5)	1015440,53	1296580,37
6932 (5)	1015456,44	1296572,34
6933 (5)	1015470,03	1296566,51
6934 (5)	1015491,03	1296556,79

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6935 (5)	1015511,50	1296548,87
6936 (5)	1015529,42	1296542,68
6937 (5)	1015549,50	1296534,95
6938 (5)	1015568,63	1296525,86
6939 (5)	1015588,73	1296519,51
6940 (5)	1015605,85	1296514,11
6941 (5)	1015626,55	1296504,88
6942 (5)	1015644,96	1296497,96
6943 (5)	1015667,08	1296488,12
6944 (5)	1015686,34	1296480,78
6945 (5)	1015706,78	1296474,03
6946 (5)	1015727,31	1296466,70
6947 (5)	1015764,62	1296454,94
6948 (5)	1015813,73	1296444,13
6949 (5)	1015834,90	1296438,29
6950 (5)	1015855,09	1296433,09
6951 (5)	1015876,26	1296429,47
6952 (5)	1015897,46	1296424,28
6953 (5)	1015921,30	1296418,81
6954 (5)	1015943,12	1296412,83
6955 (5)	1015988,77	1296403,66
6956 (5)	1016009,43	1296399,34
6957 (5)	1016030,79	1296394,14
6958 (5)	1016050,80	1296389,83
6959 (5)	1016074,31	1296384,59
6960 (5)	1016100,86	1296378,96

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6961 (5)	1016120,43	1296374,37
6962 (5)	1016144,37	1296370,50
6963 (5)	1016167,17	1296365,19
6964 (5)	1016192,46	1296360,67
6965 (5)	1016210,69	1296358,29
6966 (5)	1016230,85	1296352,19
6967 (5)	1016248,17	1296348,81
6968 (5)	1016267,67	1296346,34
6969 (5)	1016288,24	1296342,94
6970 (5)	1016304,30	1296339,49
6971 (5)	1016328,04	1296334,32
6972 (5)	1016350,07	1296330,18
6973 (5)	1016372,31	1296327,57
6974 (5)	1016394,42	1296323,64
6975 (5)	1016414,55	1296320,36
6976 (5)	1016436,16	1296317,58
6977 (5)	1016453,88	1296314,47
6978 (5)	1016473,72	1296312,33
6979 (5)	1016493,88	1296309,77
6980 (5)	1016512,98	1296305,31
6981 (5)	1016531,86	1296302,99
6982 (5)	1016532,00	1296302,98
6983 (5)	1016553,14	1296301,34
6984 (5)	1016571,55	1296298,93
6985 (5)	1016576,77	1296299,18
6986 (5)	1016590,17	1296298,44

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
6987 (5)	1016603,46	1296297,24
6988 (5)	1016612,97	1296297,90
6989 (5)	1016625,73	1296298,47
6990 (5)	1016639,02	1296299,66
6991 (5)	1016655,85	1296300,36
6992 (5)	1016674,26	1296298,07
6993 (5)	1016698,22	1296295,81
6994 (5)	1016718,88	1296294,45
6995 (5)	1016763,52	1296288,55
6996 (5)	1016783,59	1296286,08
6997 (5)	1016806,48	1296283,74
6998 (5)	1016829,04	1296284,29
6999 (5)	1016852,47	1296283,60
7000 (5)	1016875,67	1296282,54
7001 (5)	1016893,32	1296285,90
7002 (5)	1016914,25	1296286,72
7003 (5)	1016936,35	1296286,36
7004 (5)	1016959,28	1296285,85
7005 (5)	1016985,66	1296282,97
7006 (5)	1017004,17	1296279,89
7007 (5)	1017021,18	1296276,04
7008 (5)	1017039,39	1296268,01
7009 (5)	1017051,29	1296264,40
7010 (5)	1017063,02	1296259,84
7011 (5)	1017078,28	1296254,71
7012 (5)	1017089,98	1296253,52

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7013 (5)	1017107,98	1296250,06
7014 (5)	1017125,35	1296247,32
7015 (5)	1017146,98	1296244,18
7016 (5)	1017167,25	1296240,40
7017 (5)	1017183,44	1296236,82
7018 (5)	1017195,01	1296232,26
7019 (5)	1017214,16	1296227,15
7020 (5)	1017225,89	1296223,62
7021 (5)	1017245,44	1296222,43
7022 (5)	1017254,77	1296221,18
7023 (5)	1017276,36	1296217,29
7024 (5)	1017293,36	1296217,67
7025 (5)	1017310,64	1296221,63
7026 (5)	1017324,10	1296228,96
7027 (5)	1017340,22	1296238,56
7028 (5)	1017351,97	1296245,45
7029 (5)	1017362,80	1296253,13
7030 (5)	1017384,30	1296271,80
7031 (5)	1017396,34	1296278,97
7032 (5)	1017407,32	1296288,10
7033 (5)	1017420,98	1296297,03
7034 (5)	1017433,27	1296305,52
7035 (5)	1017451,02	1296316,75
7036 (5)	1017463,62	1296327,39
7037 (5)	1017481,26	1296336,96
7038 (5)	1017500,04	1296349,77

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7039 (5)	1017533,46	1296374,28
7040 (5)	1017552,50	1296387,78
7041 (5)	1017564,63	1296397,88
7042 (5)	1017578,78	1296408,48
7043 (5)	1017600,80	1296427,04
7044 (5)	1017619,10	1296440,96
7045 (5)	1017637,11	1296456,05
7046 (5)	1017653,40	1296470,81
7047 (5)	1017672,34	1296487,21
7048 (5)	1017690,62	1296505,09
7049 (5)	1017709,28	1296522,34
7050 (5)	1017728,30	1296538,69
7051 (5)	1017751,52	1296557,68
7052 (5)	1017760,47	1296567,13
7053 (5)	1017775,71	1296579,96
7054 (5)	1017794,00	1296596,65
7055 (5)	1017831,51	1296630,18
7056 (5)	1017849,67	1296644,33
7057 (5)	1017866,04	1296660,75
7058 (5)	1017884,26	1296675,48
7059 (5)	1017901,68	1296691,50
7060 (5)	1017919,53	1296706,71
7061 (5)	1017957,27	1296739,54
7062 (5)	1017978,57	1296758,97
7063 (5)	1017997,19	1296779,13
7064 (5)	1018018,49	1296797,51

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7065 (5)	1018036,26	1296815,24
7066 (5)	1018054,00	1296831,40
7067 (5)	1018070,35	1296848,24
7068 (5)	1018089,85	1296866,46
7069 (5)	1018125,58	1296897,49
7070 (5)	1018141,98	1296914,67
7071 (5)	1018161,93	1296932,53
7072 (5)	1018177,05	1296945,60
7073 (5)	1018194,82	1296960,32
7074 (5)	1018225,75	1296987,69
7075 (5)	1018242,88	1297004,71
7076 (5)	1018253,23	1297015,43
7077 (5)	1018270,90	1297034,53
7078 (5)	1018284,67	1297049,03
7079 (5)	1018296,77	1297059,16
7080 (5)	1018308,10	1297071,29
7081 (5)	1018315,38	1297076,34
7082 (5)	1018321,28	1297083,17
7083 (5)	1018327,10	1297092,41
7084 (5)	1018332,85	1297099,68
7085 (5)	1018343,50	1297108,16
7086 (5)	1018364,51	1297129,14
7087 (5)	1018375,39	1297140,23
7088 (5)	1018382,16	1297145,81
7089 (5)	1018396,71	1297160,29
7090 (5)	1018410,72	1297174,02

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7091 (5)	1018426,39	1297189,55
7092 (5)	1018441,16	1297203,78
7093 (5)	1018454,06	1297216,67
7094 (5)	1018470,13	1297230,57
7095 (5)	1018481,70	1297242,67
7096 (5)	1018492,75	1297251,45
7097 (5)	1018502,11	1297262,38
7098 (5)	1018528,77	1297284,08
7099 (5)	1018557,64	1297309,48
7100 (5)	1018570,00	1297320,98
7101 (5)	1018583,11	1297332,88
7102 (5)	1018595,18	1297342,84
7103 (5)	1018606,72	1297354,00
7104 (5)	1018620,05	1297365,55
7105 (5)	1018634,32	1297375,13
7106 (5)	1018651,72	1297387,61
7107 (5)	1018666,18	1297396,18
7108 (5)	1018675,50	1297400,34
7109 (5)	1018687,73	1297408,06
7110 (5)	1018701,19	1297418,41
7111 (5)	1018718,86	1297429,76
7112 (5)	1018730,96	1297442,63
7113 (5)	1018749,27	1297453,92
7114 (5)	1018771,82	1297473,54
7115 (5)	1018783,76	1297485,37
7116 (5)	1018795,66	1297496,14



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7117 (5)	1018803,15	1297502,55
7118 (5)	1018817,16	1297511,96
7119 (5)	1018835,41	1297522,48
7120 (5)	1018855,84	1297532,06
7121 (5)	1018891,07	1297546,91
7122 (5)	1018908,23	1297555,98
7123 (5)	1018927,26	1297566,14
7124 (5)	1018958,79	1297585,06
7125 (5)	1018982,38	1297599,82
7126 (5)	1018986,37	1297601,14
7127 (5)	1018997,22	1297607,14
7128 (5)	1019012,85	1297615,11
7129 (5)	1019028,66	1297623,62
7130 (5)	1019042,86	1297629,54
7131 (5)	1019064,10	1297639,32
7132 (5)	1019084,15	1297648,35
7133 (5)	1019098,60	1297656,18
7134 (5)	1019110,52	1297663,11
7135 (5)	1019125,73	1297671,19
7136 (5)	1019141,47	1297680,09
7137 (5)	1019159,53	1297687,30
7138 (5)	1019170,82	1297693,57
7139 (5)	1019183,94	1297699,54
7140 (5)	1019196,39	1297706,83
7141 (5)	1019208,95	1297712,78
7142 (5)	1019225,82	1297723,30

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7143 (5)	1019240,38	1297736,39
7144 (5)	1019253,04	1297745,45
7145 (5)	1019269,39	1297756,75
7146 (5)	1019288,15	1297766,35
7147 (5)	1019302,69	1297772,48
7148 (5)	1019315,75	1297780,86
7149 (5)	1019330,21	1297782,62
7150 (5)	1019349,26	1297781,03
7151 (5)	1019362,83	1297779,31
7152 (5)	1019376,60	1297778,53
7153 (5)	1019397,38	1297780,07
7154 (5)	1019416,75	1297783,40
7155 (5)	1019436,44	1297789,86
7156 (5)	1019451,81	1297793,91
7157 (5)	1019497,12	1297812,97
7158 (5)	1019511,00	1297820,39
7159 (5)	1019524,87	1297826,22
7160 (5)	1019543,53	1297832,33
7161 (5)	1019558,03	1297841,34
7162 (5)	1019570,85	1297852,27
7163 (5)	1019581,59	1297860,16
7164 (5)	1019593,47	1297872,08
7165 (5)	1019608,65	1297891,36
7166 (5)	1019617,18	1297900,98
7167 (5)	1019627,55	1297913,01
7168 (5)	1019642,59	1297917,59

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7169 (5)	1019654,58	1297919,66
7170 (5)	1019682,30	1297927,01
7171 (5)	1019699,97	1297935,06
7172 (5)	1019718,63	1297945,80
7173 (5)	1019737,59	1297955,92
7174 (5)	1019755,71	1297965,14
7175 (5)	1019771,12	1297974,01
7176 (5)	1019789,78	1297985,07
7177 (5)	1019808,39	1297996,77
7178 (5)	1019826,21	1298007,34
7179 (5)	1019848,22	1298019,17
7180 (5)	1019865,34	1298027,87
7181 (5)	1019883,33	1298036,89
7182 (5)	1019898,48	1298043,71
7183 (5)	1019912,71	1298052,58
7184 (5)	1019927,93	1298061,16
7185 (5)	1019943,29	1298070,86
7186 (5)	1019979,75	1298093,22
7187 (5)	1020002,65	1298105,67
7188 (5)	1020023,65	1298118,93
7189 (5)	1020043,11	1298128,62
7190 (5)	1020063,22	1298138,67
7191 (5)	1020087,30	1298149,91
7192 (5)	1020107,16	1298159,43
7193 (5)	1020130,80	1298172,01
7194 (5)	1020152,14	1298184,62

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7195 (5)	1020195,09	1298207,19
7196 (5)	1020215,38	1298218,45
7197 (5)	1020254,48	1298244,85
7198 (5)	1020319,11	1298286,93
7199 (5)	1020338,82	1298300,44
7200 (5)	1020357,49	1298314,44
7201 (5)	1020376,18	1298327,66
7202 (5)	1020380,60	1298331,90
7203 (5)	1020396,00	1298340,29
7204 (5)	1020453,74	1298367,41
7205 (5)	1020472,45	1298378,43
7206 (5)	1020489,31	1298386,92
7207 (5)	1020506,47	1298396,00
7208 (5)	1020524,35	1298404,53
7209 (5)	1020537,03	1298413,27
7210 (5)	1020560,23	1298423,36
7211 (5)	1020578,79	1298433,17
7212 (5)	1020621,67	1298450,52
7213 (5)	1020635,97	1298458,12
7214 (5)	1020654,63	1298469,72
7215 (5)	1020665,32	1298475,20
7216 (5)	1020681,53	1298482,19
7217 (5)	1020695,33	1298485,39
7218 (5)	1020752,39	1298507,77
7219 (5)	1020768,25	1298512,97
7220 (5)	1020780,39	1298517,60

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7221 (5)	1020804,78	1298522,80
7222 (5)	1020813,31	1298525,01
7223 (5)	1020832,50	1298531,96
7224 (5)	1020850,15	1298535,83
7225 (5)	1020883,07	1298538,15
7226 (5)	1020893,93	1298540,08
7227 (5)	1020914,88	1298546,42
7228 (5)	1020936,76	1298550,13
7229 (5)	1020956,87	1298551,82
7230 (5)	1020996,36	1298559,98
7231 (5)	1021028,60	1298570,32
7232 (5)	1021049,52	1298575,12
7233 (5)	1021068,35	1298580,75
7234 (5)	1021108,12	1298591,27
7235 (5)	1021124,53	1298596,73
7236 (5)	1021139,01	1298601,93
7237 (5)	1021173,38	1298623,44
7238 (5)	1021224,67	1298661,21
7239 (5)	1021243,99	1298676,53
7240 (5)	1021261,34	1298690,57
7241 (5)	1021318,91	1298734,49
7242 (5)	1021334,36	1298743,68
7243 (5)	1021353,77	1298756,33
7244 (5)	1021370,35	1298768,07
7245 (5)	1021399,61	1298783,70
7246 (5)	1021438,75	1298802,74

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7247 (5)	1021462,09	1298814,34
7248 (5)	1021477,98	1298822,01
7249 (5)	1021514,74	1298837,47
7250 (5)	1021535,43	1298846,92
7251 (5)	1021590,78	1298875,71
7252 (5)	1021609,45	1298886,26
7253 (5)	1021633,34	1298897,09
7254 (5)	1021652,68	1298908,99
7255 (5)	1021670,36	1298917,96
7256 (5)	1021686,88	1298924,31
7257 (5)	1021703,71	1298932,18
7258 (5)	1021719,79	1298940,70
7259 (5)	1021757,71	1298963,55
7260 (5)	1021776,50	1298975,79
7261 (5)	1021796,83	1298985,90
7262 (5)	1021814,06	1298995,39
7263 (5)	1021834,31	1299003,94
7264 (5)	1021871,16	1299024,37
7265 (5)	1021890,62	1299035,82
7266 (5)	1021906,90	1299043,91
7267 (5)	1021925,60	1299052,78
7268 (5)	1021945,54	1299063,70
7269 (5)	1021962,31	1299075,25
7270 (5)	1021982,72	1299088,29
7271 (5)	1022036,64	1299119,68
7272 (5)	1022058,65	1299130,70

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7273 (5)	1022077,48	1299139,76
7274 (5)	1022095,58	1299146,95
7275 (5)	1022106,65	1299152,19
7276 (5)	1022123,73	1299162,67
7277 (5)	1022135,49	1299168,40
7278 (5)	1022155,91	1299180,70
7279 (5)	1022191,02	1299197,61
7280 (5)	1022202,33	1299203,86
7281 (5)	1022220,69	1299211,20
7282 (5)	1022238,82	1299219,05
7283 (5)	1022260,28	1299227,71
7284 (5)	1022279,25	1299236,07
7285 (5)	1022300,64	1299243,90
7286 (5)	1022323,58	1299252,82
7287 (5)	1022341,91	1299259,76
7288 (5)	1022356,97	1299264,34
7289 (5)	1022405,41	1299283,02
7290 (5)	1022407,76	1299283,86
7291 (5)	1022410,90	1299282,70
7292 (5)	1022423,83	1299288,69
7293 (5)	1022441,13	1299300,38
7294 (5)	1022479,86	1299313,67
7295 (5)	1022500,98	1299322,37
7296 (5)	1022523,51	1299329,36
7297 (5)	1022557,54	1299343,97
7298 (5)	1022572,99	1299350,78

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7299 (5)	1022594,65	1299358,18
7300 (5)	1022614,41	1299365,20
7301 (5)	1022635,59	1299372,17
7302 (5)	1022660,45	1299379,95
7303 (5)	1022783,82	1299409,83
7304 (5)	1022806,72	1299416,02
7305 (5)	1022846,73	1299428,72
7306 (5)	1022868,23	1299437,22
7307 (5)	1022889,81	1299445,20
7308 (5)	1022934,84	1299457,27
7309 (5)	1022955,11	1299462,86
7310 (5)	1022968,53	1299467,52
7311 (5)	1022989,82	1299474,26
7312 (5)	1023012,82	1299482,39
7313 (5)	1023037,40	1299489,69
7314 (5)	1023060,24	1299496,92
7315 (5)	1023081,97	1299504,62
7316 (5)	1023102,96	1299511,79
7317 (5)	1023128,72	1299520,77
7318 (5)	1023151,33	1299528,87
7319 (5)	1023176,60	1299537,14
7320 (5)	1023202,47	1299546,76
7321 (5)	1023251,38	1299562,04
7322 (5)	1023298,93	1299578,54
7323 (5)	1023321,64	1299588,11
7324 (5)	1023341,91	1299597,97



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7325 (5)	1023366,21	1299606,56
7326 (5)	1023390,05	1299616,61
7327 (5)	1023411,39	1299624,00
7328 (5)	1023457,69	1299642,62
7329 (5)	1023503,05	1299661,81
7330 (5)	1023523,24	1299671,65
7331 (5)	1023561,93	1299687,96
7332 (5)	1023583,71	1299697,72
7333 (5)	1023603,87	1299707,30
7334 (5)	1023620,96	1299714,02
7335 (5)	1023640,47	1299721,08
7336 (5)	1023660,21	1299729,96
7337 (5)	1023684,19	1299738,98
7338 (5)	1023701,14	1299746,06
7339 (5)	1023721,33	1299756,31
7340 (5)	1023744,00	1299766,36
7341 (5)	1023761,59	1299773,18
7342 (5)	1023793,13	1299787,56
7343 (5)	1023808,66	1299794,28
7344 (5)	1023826,31	1299801,99
7345 (5)	1023841,45	1299807,31
7346 (5)	1023860,27	1299812,40
7347 (5)	1023885,03	1299821,30
7348 (5)	1023896,03	1299826,13
7349 (5)	1023907,53	1299830,26
7350 (5)	1023909,80	1299832,59

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7351 (5)	1023915,75	1299835,91
7352 (5)	1023937,48	1299843,35
7353 (5)	1023975,46	1299853,38
7354 (5)	1023990,19	1299859,34
7355 (5)	1024004,82	1299862,98
7356 (5)	1024025,54	1299870,70
7357 (5)	1024030,96	1299868,00
7358 (5)	1024062,55	1299882,51
7359 (5)	1024100,99	1299895,06
7360 (5)	1024117,83	1299901,56
7361 (5)	1024137,06	1299908,23
7362 (5)	1024158,88	1299914,70
7363 (5)	1024204,50	1299924,06
7364 (5)	1024229,64	1299928,66
7365 (5)	1024254,80	1299933,02
7366 (5)	1024303,17	1299944,63
7367 (5)	1024324,04	1299951,51
7368 (5)	1024345,10	1299958,97
7369 (5)	1024365,63	1299965,69
7370 (5)	1024382,77	1299972,87
7371 (5)	1024400,24	1299979,19
7372 (5)	1024439,70	1299994,95
7373 (5)	1024458,99	1300001,99
7374 (5)	1024480,79	1300012,30
7375 (5)	1024494,93	1300017,24
7376 (5)	1024513,54	1300024,86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7377 (5)	1024530,62	1300032,38
7378 (5)	1024550,46	1300039,37
7379 (5)	1024572,60	1300047,75
7380 (5)	1024595,27	1300055,17
7381 (5)	1024617,14	1300061,86
7382 (5)	1024637,68	1300069,36
7383 (5)	1024655,19	1300075,26
7384 (5)	1024670,79	1300077,55
7385 (5)	1024687,19	1300076,32
7386 (5)	1024703,73	1300079,32
7387 (5)	1024717,87	1300084,96
7388 (5)	1024734,76	1300098,80
7389 (5)	1024746,98	1300109,37
7390 (5)	1024764,01	1300123,70
7391 (5)	1024779,44	1300132,58
7392 (5)	1024791,37	1300138,94
7393 (5)	1024805,81	1300144,72
7394 (5)	1024815,17	1300147,92
7395 (5)	1024824,76	1300150,68
7396 (5)	1024839,65	1300156,49
7397 (5)	1024853,66	1300161,69
7398 (5)	1024866,94	1300165,61
7399 (5)	1024875,04	1300169,31
7400 (5)	1024878,63	1300168,91
7401 (5)	1024887,80	1300172,28
7402 (5)	1024904,82	1300180,31

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7403 (5)	1024950,65	1300202,61
7404 (5)	1024969,84	1300208,64
7405 (5)	1024991,33	1300216,86
7406 (5)	1025013,77	1300222,77
7407 (5)	1025034,10	1300229,09
7408 (5)	1025077,14	1300245,93
7409 (5)	1025098,47	1300252,22
7410 (5)	1025117,75	1300259,21
7411 (5)	1025136,10	1300267,88
7412 (5)	1025147,86	1300272,47
7413 (5)	1025165,49	1300278,56
7414 (5)	1025181,19	1300285,41
7415 (5)	1025202,55	1300293,63
7416 (5)	1025217,95	1300300,32
7417 (5)	1025239,13	1300310,18
7418 (5)	1025260,84	1300318,90
7419 (5)	1025281,54	1300329,63
7420 (5)	1025300,55	1300339,65
7421 (5)	1025315,98	1300345,95
7422 (5)	1025330,89	1300354,01
7423 (5)	1025347,85	1300367,06
7424 (5)	1025359,96	1300373,84
7425 (5)	1025389,37	1300391,66
7426 (5)	1025391,36	1300395,95
7427 (5)	1025398,38	1300398,74
7428 (5)	1025412,35	1300402,18

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7429 (5)	1025428,98	1300408,11
7430 (5)	1025445,91	1300414,39
7431 (5)	1025460,62	1300420,34
7432 (5)	1025477,35	1300428,31
7433 (5)	1025485,61	1300434,06
7434 (5)	1025496,65	1300438,44
7435 (5)	1025509,73	1300446,28
7436 (5)	1025528,98	1300453,94
7437 (5)	1025548,23	1300463,09
7438 (5)	1025571,01	1300473,18
7439 (5)	1025608,92	1300489,94
7440 (5)	1025631,24	1300500,74
7441 (5)	1025656,72	1300510,08
7442 (5)	1025680,23	1300520,44
7443 (5)	1025707,78	1300531,73
7444 (5)	1025725,83	1300539,35
7445 (5)	1025731,73	1300540,25
7446 (5)	1025753,92	1300552,46
7447 (5)	1025775,44	1300559,74
7448 (5)	1025794,41	1300567,91
7449 (5)	1025811,42	1300576,14
7450 (5)	1025829,11	1300583,60
7451 (5)	1025847,06	1300592,08
7452 (5)	1025864,72	1300602,32
7453 (5)	1025886,55	1300613,95
7454 (5)	1025904,01	1300625,02

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7455 (5)	1025939,44	1300644,58
7456 (5)	1025956,71	1300656,27
7457 (5)	1025976,44	1300665,72
7458 (5)	1025994,61	1300676,04
7459 (5)	1026031,95	1300698,83
7460 (5)	1026050,74	1300711,70
7461 (5)	1026069,09	1300722,44
7462 (5)	1026080,75	1300731,73
7463 (5)	1026097,98	1300743,82
7464 (5)	1026113,65	1300756,28
7465 (5)	1026126,08	1300770,13
7466 (5)	1026128,56	1300772,89
7467 (5)	1026139,94	1300789,17
7468 (5)	1026153,84	1300807,42
7469 (5)	1026165,10	1300823,12
7470 (5)	1026177,47	1300840,75
7471 (5)	1026188,52	1300855,12
7472 (5)	1026185,85	1300857,80
7473 (5)	1026184,24	1300859,41
7474 (5)	1026172,59	1300844,25
7475 (5)	1026160,21	1300826,61
7476 (5)	1026149,04	1300811,02
7477 (5)	1026135,13	1300792,76
7478 (5)	1026123,96	1300776,76
7479 (5)	1026121,78	1300774,33
7480 (5)	1026109,71	1300760,82

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7481 (5)	1026094,46	1300748,68
7482 (5)	1026077,08	1300736,47
7483 (5)	1026065,88	1300727,51
7484 (5)	1026047,43	1300716,71
7485 (5)	1026028,75	1300703,91
7486 (5)	1025991,53	1300681,19
7487 (5)	1025973,75	1300671,09
7488 (5)	1025953,91	1300661,59
7489 (5)	1025936,42	1300649,77
7490 (5)	1025901,03	1300630,23
7491 (5)	1025883,63	1300619,19
7492 (5)	1025861,85	1300607,59
7493 (5)	1025844,38	1300597,45
7494 (5)	1025826,61	1300589,05
7495 (5)	1025809,01	1300581,63
7496 (5)	1025791,97	1300573,39
7497 (5)	1025773,40	1300565,38
7498 (5)	1025751,26	1300557,85
7499 (5)	1025729,35	1300545,79
7500 (5)	1025723,89	1300545,04
7501 (5)	1025705,49	1300537,28
7502 (5)	1025677,85	1300525,95
7503 (5)	1025654,57	1300515,68
7504 (5)	1025628,76	1300506,21
7505 (5)	1025606,45	1300495,41
7506 (5)	1025568,57	1300478,66

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7507 (5)	1025545,69	1300468,53
7508 (5)	1025526,49	1300459,40
7509 (5)	1025507,28	1300451,77
7510 (5)	1025494,20	1300443,93
7511 (5)	1025482,44	1300439,17
7512 (5)	1025474,54	1300433,62
7513 (5)	1025458,12	1300425,80
7514 (5)	1025443,79	1300420,00
7515 (5)	1025426,94	1300413,75
7516 (5)	1025410,76	1300407,97
7517 (5)	1025396,35	1300404,39
7518 (5)	1025387,42	1300401,27
7519 (5)	1025385,22	1300396,16
7520 (5)	1025356,89	1300378,99
7521 (5)	1025344,36	1300371,94
7522 (5)	1025327,82	1300359,17
7523 (5)	1025313,55	1300351,45
7524 (5)	1025297,88	1300345,02
7525 (5)	1025278,75	1300334,94
7526 (5)	1025258,21	1300324,29
7527 (5)	1025236,82	1300315,71
7528 (5)	1025215,45	1300305,78
7529 (5)	1025200,21	1300299,16
7530 (5)	1025178,97	1300290,99
7531 (5)	1025163,42	1300284,20
7532 (5)	1025145,84	1300278,13



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7533 (5)	1025133,63	1300273,35
7534 (5)	1025115,57	1300264,80
7535 (5)	1025096,68	1300257,95
7536 (5)	1025075,32	1300251,65
7537 (5)	1025032,02	1300234,71
7538 (5)	1025012,05	1300228,52
7539 (5)	1024989,65	1300222,62
7540 (5)	1024967,78	1300214,27
7541 (5)	1024948,64	1300208,27
7542 (5)	1024902,21	1300185,72
7543 (5)	1024885,61	1300177,87
7544 (5)	1024878,56	1300175,28
7545 (5)	1024877,35	1300175,84
7546 (5)	1024872,88	1300174,92
7547 (5)	1024865,03	1300171,31
7548 (5)	1024851,67	1300167,35
7549 (5)	1024837,49	1300162,09
7550 (5)	1024822,71	1300156,33
7551 (5)	1024813,30	1300153,62
7552 (5)	1024803,66	1300150,32
7553 (5)	1024788,69	1300144,31
7554 (5)	1024776,58	1300137,85
7555 (5)	1024760,78	1300128,77
7556 (5)	1024743,10	1300113,95
7557 (5)	1024730,86	1300103,36
7558 (5)	1024715,19	1300090,35

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7559 (5)	1024702,35	1300085,17
7560 (5)	1024686,50	1300082,29
7561 (5)	1024670,25	1300083,54
7562 (5)	1024653,53	1300081,03
7563 (5)	1024635,73	1300075,03
7564 (5)	1024615,31	1300067,58
7565 (5)	1024593,48	1300060,90
7566 (5)	1024570,54	1300053,39
7567 (5)	1024548,37	1300045,00
7568 (5)	1024528,31	1300037,92
7569 (5)	1024511,16	1300030,37
7570 (5)	1024492,73	1300022,83
7571 (5)	1024478,66	1300017,91
7572 (5)	1024456,80	1300007,58
7573 (5)	1024437,60	1300000,57
7574 (5)	1024398,05	1299984,77
7575 (5)	1024380,52	1299978,44
7576 (5)	1024363,65	1299971,35
7577 (5)	1024343,13	1299964,64
7578 (5)	1024322,07	1299957,18
7579 (5)	1024301,65	1299950,44
7580 (5)	1024253,68	1299938,92
7581 (5)	1024228,60	1299934,57
7582 (5)	1024203,33	1299929,95
7583 (5)	1024157,30	1299920,49
7584 (5)	1024135,16	1299913,92

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7585 (5)	1024115,82	1299907,21
7586 (5)	1024098,91	1299900,69
7587 (5)	1024060,52	1299888,16
7588 (5)	1024030,99	1299874,65
7589 (5)	1024026,04	1299877,25
7590 (5)	1024003,21	1299868,76
7591 (5)	1023988,13	1299864,98
7592 (5)	1023973,74	1299859,13
7593 (5)	1023935,84	1299849,12
7594 (5)	1023913,06	1299841,28
7595 (5)	1023906,24	1299837,48
7596 (5)	1023904,57	1299835,57
7597 (5)	1023893,71	1299831,67
7598 (5)	1023882,90	1299826,91
7599 (5)	1023858,59	1299818,16
7600 (5)	1023839,56	1299813,01
7601 (5)	1023824,01	1299807,53
7602 (5)	1023806,26	1299799,78
7603 (5)	1023790,72	1299793,05
7604 (5)	1023759,34	1299778,75
7605 (5)	1023741,63	1299771,87
7606 (5)	1023718,82	1299761,76
7607 (5)	1023698,52	1299751,46
7608 (5)	1023682,02	1299744,58
7609 (5)	1023657,83	1299735,47
7610 (5)	1023638,32	1299726,68

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7611 (5)	1023618,80	1299719,62
7612 (5)	1023601,58	1299712,84
7613 (5)	1023581,16	1299703,15
7614 (5)	1023559,50	1299693,45
7615 (5)	1023520,69	1299677,08
7616 (5)	1023500,50	1299667,24
7617 (5)	1023455,38	1299648,15
7618 (5)	1023409,36	1299629,64
7619 (5)	1023387,81	1299622,17
7620 (5)	1023363,96	1299612,12
7621 (5)	1023339,44	1299603,44
7622 (5)	1023319,24	1299593,60
7623 (5)	1023296,69	1299584,10
7624 (5)	1023249,54	1299567,75
7625 (5)	1023200,61	1299552,46
7626 (5)	1023174,56	1299542,78
7627 (5)	1023149,43	1299534,56
7628 (5)	1023126,71	1299526,42
7629 (5)	1023100,99	1299517,46
7630 (5)	1023080,01	1299510,29
7631 (5)	1023058,38	1299502,62
7632 (5)	1023035,67	1299495,44
7633 (5)	1023010,89	1299488,07
7634 (5)	1022987,96	1299479,97
7635 (5)	1022966,59	1299473,20
7636 (5)	1022953,42	1299468,62

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7637 (5)	1022933,27	1299463,06
7638 (5)	1022887,86	1299450,87
7639 (5)	1022866,06	1299442,81
7640 (5)	1022844,62	1299434,34
7641 (5)	1022805,10	1299421,80
7642 (5)	1022782,30	1299415,64
7643 (5)	1022658,94	1299385,76
7644 (5)	1022633,73	1299377,88
7645 (5)	1022612,44	1299370,87
7646 (5)	1022592,69	1299363,85
7647 (5)	1022570,69	1299356,33
7648 (5)	1022555,16	1299349,48
7649 (5)	1022521,58	1299335,05
7650 (5)	1022498,82	1299327,97
7651 (5)	1022477,83	1299319,32
7652 (5)	1022438,10	1299305,57
7653 (5)	1022421,09	1299294,03
7654 (5)	1022411,45	1299289,53
7655 (5)	1022404,39	1299291,21
7656 (5)	1022402,31	1299288,26
7657 (5)	1022355,12	1299270,05
7658 (5)	1022340,07	1299265,47
7659 (5)	1022321,45	1299258,43
7660 (5)	1022298,49	1299249,51
7661 (5)	1022276,92	1299241,60
7662 (5)	1022257,90	1299233,22

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7663 (5)	1022236,47	1299224,57
7664 (5)	1022218,43	1299216,76
7665 (5)	1022199,93	1299209,37
7666 (5)	1022188,34	1299202,98
7667 (5)	1022152,93	1299185,91
7668 (5)	1022132,74	1299173,74
7669 (5)	1022120,71	1299167,86
7670 (5)	1022103,94	1299157,54
7671 (5)	1022093,27	1299152,49
7672 (5)	1022075,16	1299145,30
7673 (5)	1022055,99	1299136,07
7674 (5)	1022033,70	1299124,91
7675 (5)	1021979,55	1299093,38
7676 (5)	1021959,04	1299080,28
7677 (5)	1021942,52	1299068,89
7678 (5)	1021922,95	1299058,16
7679 (5)	1021904,30	1299049,32
7680 (5)	1021887,67	1299041,05
7681 (5)	1021868,15	1299029,56
7682 (5)	1021831,82	1299009,40
7683 (5)	1021811,30	1299000,72
7684 (5)	1021794,10	1298991,25
7685 (5)	1021773,67	1298981,09
7686 (5)	1021754,57	1298968,66
7687 (5)	1021716,91	1298945,96
7688 (5)	1021701,10	1298937,59

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7689 (5)	1021684,62	1298929,87
7690 (5)	1021667,78	1298923,38
7691 (5)	1021649,63	1298914,16
7692 (5)	1021630,69	1298902,47
7693 (5)	1021606,61	1298891,55
7694 (5)	1021587,97	1298881,01
7695 (5)	1021532,86	1298852,35
7696 (5)	1021512,37	1298842,99
7697 (5)	1021475,44	1298827,45
7698 (5)	1021459,44	1298819,72
7699 (5)	1021436,12	1298808,13
7700 (5)	1021396,94	1298789,07
7701 (5)	1021367,04	1298773,08
7702 (5)	1021350,44	1298761,32
7703 (5)	1021331,24	1298748,81
7704 (5)	1021315,41	1298739,37
7705 (5)	1021257,60	1298695,26
7706 (5)	1021240,25	1298681,22
7707 (5)	1021221,07	1298666,01
7708 (5)	1021170,09	1298628,46
7709 (5)	1021136,68	1298607,46
7710 (5)	1021122,54	1298602,39
7711 (5)	1021106,31	1298597,00
7712 (5)	1021066,68	1298586,51
7713 (5)	1021048,08	1298580,94
7714 (5)	1021027,13	1298576,14

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7715 (5)	1020994,98	1298565,83
7716 (5)	1020956,19	1298557,78
7717 (5)	1020936,13	1298556,10
7718 (5)	1020913,69	1298552,31
7719 (5)	1020892,70	1298545,95
7720 (5)	1020882,49	1298544,12
7721 (5)	1020849,51	1298541,80
7722 (5)	1020830,64	1298537,67
7723 (5)	1020811,67	1298530,78
7724 (5)	1020803,34	1298528,62
7725 (5)	1020778,47	1298523,29
7726 (5)	1020766,18	1298518,60
7727 (5)	1020750,44	1298513,44
7728 (5)	1020693,76	1298491,18
7729 (5)	1020679,40	1298487,81
7730 (5)	1020662,67	1298480,59
7731 (5)	1020651,57	1298474,88
7732 (5)	1020632,89	1298463,27
7733 (5)	1020619,27	1298456,02
7734 (5)	1020576,39	1298438,67
7735 (5)	1020557,73	1298428,82
7736 (5)	1020533,85	1298418,37
7737 (5)	1020521,55	1298409,84
7738 (5)	1020503,83	1298401,39
7739 (5)	1020486,58	1298392,27
7740 (5)	1020469,49	1298383,64



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7741 (5)	1020451,06	1298372,79
7742 (5)	1020393,36	1298345,69
7743 (5)	1020376,71	1298336,49
7744 (5)	1020372,53	1298332,42
7745 (5)	1020353,99	1298319,32
7746 (5)	1020335,37	1298305,35
7747 (5)	1020315,74	1298291,89
7748 (5)	1020251,18	1298249,86
7749 (5)	1020212,35	1298223,63
7750 (5)	1020192,26	1298212,49
7751 (5)	1020149,15	1298189,82
7752 (5)	1020127,92	1298177,28
7753 (5)	1020104,51	1298164,82
7754 (5)	1020084,75	1298155,34
7755 (5)	1020060,65	1298144,09
7756 (5)	1020040,43	1298133,99
7757 (5)	1020020,58	1298124,09
7758 (5)	1019999,70	1298110,90
7759 (5)	1019976,68	1298098,38
7760 (5)	1019940,13	1298075,97
7761 (5)	1019924,92	1298066,35
7762 (5)	1019909,59	1298057,70
7763 (5)	1019895,83	1298049,10
7764 (5)	1019880,70	1298042,28
7765 (5)	1019862,65	1298033,23
7766 (5)	1019845,47	1298024,50

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7767 (5)	1019823,20	1298012,53
7768 (5)	1019805,23	1298001,87
7769 (5)	1019786,62	1297990,17
7770 (5)	1019768,11	1297979,20
7771 (5)	1019752,92	1297970,45
7772 (5)	1019734,84	1297961,25
7773 (5)	1019715,76	1297951,07
7774 (5)	1019697,34	1297940,46
7775 (5)	1019680,51	1297932,74
7776 (5)	1019653,43	1297925,55
7777 (5)	1019641,02	1297923,38
7778 (5)	1019624,12	1297918,28
7779 (5)	1019612,65	1297904,91
7780 (5)	1019603,99	1297895,13
7781 (5)	1019589,09	1297876,18
7782 (5)	1019577,85	1297864,86
7783 (5)	1019567,03	1297856,90
7784 (5)	1019554,65	1297846,30
7785 (5)	1019541,32	1297837,92
7786 (5)	1019522,66	1297831,80
7787 (5)	1019508,55	1297825,87
7788 (5)	1019494,67	1297818,45
7789 (5)	1019449,68	1297799,53
7790 (5)	1019434,83	1297795,64
7791 (5)	1019415,09	1297789,17
7792 (5)	1019396,79	1297786,04

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7793 (5)	1019376,57	1297784,54
7794 (5)	1019363,48	1297785,28
7795 (5)	1019349,82	1297787,00
7796 (5)	1019330,11	1297788,66
7797 (5)	1019313,64	1297786,66
7798 (5)	1019299,81	1297777,78
7799 (5)	1019285,71	1297771,83
7800 (5)	1019266,48	1297762,00
7801 (5)	1019249,56	1297750,34
7802 (5)	1019236,49	1297740,96
7803 (5)	1019222,42	1297728,24
7804 (5)	1019206,22	1297718,13
7805 (5)	1019193,47	1297712,07
7806 (5)	1019181,32	1297704,94
7807 (5)	1019168,01	1297698,87
7808 (5)	1019156,97	1297692,75
7809 (5)	1019138,69	1297685,41
7810 (5)	1019122,81	1297676,43
7811 (5)	1019107,55	1297668,32
7812 (5)	1019095,62	1297661,39
7813 (5)	1019081,59	1297653,78
7814 (5)	1019061,63	1297644,79
7815 (5)	1019040,50	1297635,06
7816 (5)	1019025,95	1297628,97
7817 (5)	1019010,04	1297620,41
7818 (5)	1018994,45	1297612,46

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7819 (5)	1018983,73	1297606,54
7820 (5)	1018979,49	1297605,09
7821 (5)	1018955,69	1297590,19
7822 (5)	1018924,37	1297571,40
7823 (5)	1018905,42	1297561,28
7824 (5)	1018888,61	1297552,38
7825 (5)	1018853,45	1297537,56
7826 (5)	1018832,52	1297527,74
7827 (5)	1018814,07	1297517,11
7828 (5)	1018799,38	1297507,22
7829 (5)	1018791,73	1297500,67
7830 (5)	1018779,69	1297489,77
7831 (5)	1018767,81	1297478,00
7832 (5)	1018745,91	1297458,89
7833 (5)	1018727,14	1297447,37
7834 (5)	1018714,97	1297434,39
7835 (5)	1018697,63	1297423,24
7836 (5)	1018684,40	1297413,05
7837 (5)	1018672,86	1297405,73
7838 (5)	1018663,27	1297401,43
7839 (5)	1018648,33	1297392,56
7840 (5)	1018630,86	1297380,04
7841 (5)	1018616,25	1297370,21
7842 (5)	1018602,72	1297358,48
7843 (5)	1018591,27	1297347,39
7844 (5)	1018579,13	1297337,37

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7845 (5)	1018565,95	1297325,41
7846 (5)	1018553,65	1297313,95
7847 (5)	1018524,94	1297288,70
7848 (5)	1018497,94	1297266,74
7849 (5)	1018488,51	1297255,75
7850 (5)	1018477,50	1297246,96
7851 (5)	1018466,10	1297235,02
7852 (5)	1018450,06	1297221,14
7853 (5)	1018436,98	1297208,08
7854 (5)	1018422,18	1297193,83
7855 (5)	1018406,51	1297178,30
7856 (5)	1018392,50	1297164,56
7857 (5)	1018378,23	1297150,34
7858 (5)	1018371,22	1297144,54
7859 (5)	1018360,26	1297133,37
7860 (5)	1018339,63	1297112,75
7861 (5)	1018328,65	1297104,05
7862 (5)	1018322,19	1297095,88
7863 (5)	1018316,45	1297086,76
7864 (5)	1018311,32	1297080,84
7865 (5)	1018304,21	1297075,93
7866 (5)	1018292,77	1297063,64
7867 (5)	1018280,43	1297053,29
7868 (5)	1018266,51	1297038,62
7869 (5)	1018248,85	1297019,53
7870 (5)	1018238,58	1297008,90

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7871 (5)	1018221,59	1296992,01
7872 (5)	1018190,96	1296964,91
7873 (5)	1018173,15	1296950,16
7874 (5)	1018157,95	1296937,02
7875 (5)	1018137,72	1296918,90
7876 (5)	1018121,54	1296901,93
7877 (5)	1018085,79	1296870,88
7878 (5)	1018066,20	1296852,57
7879 (5)	1018066,10	1296852,47
7880 (5)	1018049,76	1296835,65
7881 (5)	1018032,17	1296819,63
7882 (5)	1018014,33	1296801,83
7883 (5)	1017992,90	1296783,32
7884 (5)	1017974,43	1296763,32
7885 (5)	1017953,32	1296744,05
7886 (5)	1017915,62	1296711,26
7887 (5)	1017897,74	1296696,03
7888 (5)	1017880,41	1296680,08
7889 (5)	1017861,90	1296665,10
7890 (5)	1017845,84	1296648,95
7891 (5)	1017827,58	1296634,71
7892 (5)	1017789,97	1296601,10
7893 (5)	1017771,71	1296584,44
7894 (5)	1017756,23	1296571,37
7895 (5)	1017747,57	1296562,20
7896 (5)	1017724,41	1296543,26

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7897 (5)	1017705,24	1296526,78
7898 (5)	1017686,45	1296509,40
7899 (5)	1017668,35	1296491,69
7900 (5)	1017649,40	1296475,28
7901 (5)	1017633,21	1296460,61
7902 (5)	1017615,41	1296445,69
7903 (5)	1017596,99	1296431,67
7904 (5)	1017575,11	1296413,23
7905 (5)	1017560,85	1296402,53
7906 (5)	1017548,94	1296392,61
7907 (5)	1017529,94	1296379,14
7908 (5)	1017496,61	1296354,70
7909 (5)	1017478,26	1296342,16
7910 (5)	1017460,28	1296332,44
7911 (5)	1017447,49	1296321,61
7912 (5)	1017429,90	1296310,49
7913 (5)	1017417,67	1296302,03
7914 (5)	1017403,74	1296292,95
7915 (5)	1017392,88	1296283,91
7916 (5)	1017380,80	1296276,70
7917 (5)	1017359,20	1296257,94
7918 (5)	1017348,82	1296250,56
7919 (5)	1017337,17	1296243,73
7920 (5)	1017321,18	1296234,20
7921 (5)	1017308,52	1296227,30
7922 (5)	1017292,60	1296223,65

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7923 (5)	1017276,73	1296223,31
7924 (5)	1017255,64	1296227,11
7925 (5)	1017245,92	1296228,41
7926 (5)	1017226,84	1296229,59
7927 (5)	1017215,75	1296232,94
7928 (5)	1017196,84	1296237,98
7929 (5)	1017185,21	1296242,58
7930 (5)	1017168,40	1296246,29
7931 (5)	1017148,02	1296250,09
7932 (5)	1017126,23	1296253,26
7933 (5)	1017109,07	1296255,97
7934 (5)	1017090,99	1296259,44
7935 (5)	1017079,56	1296260,61
7936 (5)	1017065,00	1296265,50
7937 (5)	1017053,25	1296270,08
7938 (5)	1017041,31	1296273,70
7939 (5)	1017023,13	1296281,75
7940 (5)	1017005,41	1296285,77
7941 (5)	1016986,56	1296288,90
7942 (5)	1016959,55	1296291,85
7943 (5)	1016936,48	1296292,36
7944 (5)	1016914,27	1296292,72
7945 (5)	1016892,40	1296291,84
7946 (5)	1016875,45	1296288,55
7947 (5)	1016852,72	1296289,60
7948 (5)	1016829,14	1296290,29



Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7949 (5)	1016806,90	1296289,72
7950 (5)	1016784,24	1296292,04
7951 (5)	1016764,27	1296294,51
7952 (5)	1016719,37	1296300,43
7953 (5)	1016698,66	1296301,79
7954 (5)	1016674,96	1296304,03
7955 (5)	1016656,11	1296306,38
7956 (5)	1016638,55	1296305,64
7957 (5)	1016625,40	1296304,46
7958 (5)	1016612,67	1296303,90
7959 (5)	1016603,49	1296303,25
7960 (5)	1016590,56	1296304,43
7961 (5)	1016576,64	1296305,18
7962 (5)	1016571,68	1296304,94
7963 (5)	1016553,84	1296307,29
7964 (5)	1016532,53	1296308,96
7965 (5)	1016513,88	1296311,25
7966 (5)	1016494,79	1296315,71
7967 (5)	1016474,39	1296318,29
7968 (5)	1016454,82	1296320,39
7969 (5)	1016437,13	1296323,50
7970 (5)	1016436,99	1296323,53
7971 (5)	1016415,36	1296326,31
7972 (5)	1016395,40	1296329,56
7973 (5)	1016373,10	1296333,52
7974 (5)	1016351,07	1296336,10

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
7975 (5)	1016329,28	1296340,19
7976 (5)	1016305,56	1296345,35
7977 (5)	1016289,29	1296348,85
7978 (5)	1016268,59	1296352,27
7979 (5)	1016249,03	1296354,75
7980 (5)	1016232,14	1296358,05
7981 (5)	1016212,19	1296364,10
7982 (5)	1016193,45	1296366,59
7983 (5)	1016168,31	1296371,08
7984 (5)	1016145,43	1296376,41
7985 (5)	1016121,70	1296380,23
7986 (5)	1016102,13	1296384,82
7987 (5)	1016075,60	1296390,45
7988 (5)	1016052,07	1296395,69
7989 (5)	1016032,17	1296399,97
7990 (5)	1016010,70	1296405,21
7991 (5)	1015989,98	1296409,54
7992 (5)	1015944,60	1296418,64
7993 (5)	1015922,70	1296424,64
7994 (5)	1015898,86	1296430,11
7995 (5)	1015877,58	1296435,32
7996 (5)	1015856,47	1296438,94
7997 (5)	1015836,42	1296444,10
7998 (5)	1015815,25	1296449,93
7999 (5)	1015766,05	1296460,77
8000 (5)	1015729,16	1296472,41

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
8001 (5)	1015708,76	1296479,70
8002 (5)	1015688,41	1296486,41
8003 (5)	1015669,44	1296493,63
8004 (5)	1015647,15	1296503,55
8005 (5)	1015628,91	1296510,40
8006 (5)	1015607,82	1296519,78
8007 (5)	1015590,53	1296525,23
8008 (5)	1015570,63	1296531,52
8009 (5)	1015551,77	1296540,51
8010 (5)	1015531,53	1296548,30
8011 (5)	1015513,61	1296554,49
8012 (5)	1015493,28	1296562,35
8013 (5)	1015472,51	1296571,97
8014 (5)	1015458,89	1296577,82
8015 (5)	1015443,07	1296585,81
8016 (5)	1015433,20	1296589,45
8017 (5)	1015434,32	1296592,09
8018 (5)	1015443,96	1296601,48
6926 (5)	1015444,84	1296602,65